

Toezihttrapportage demping (berms)loot

Betreft: demping bermsloot perceel [redacted]
aan de [redacted]

Zaaknummer:

Volgnummer: 01

Versie 2021.02

1. Locatie algemeen	
Naam bewoners en/of bedrijf:	n.v.t.
Adres:	[redacted] (perceel tussen [redacted])
Postcode en woonplaats:	Staphorst
Postadres (indien van toepassing):	
Website bedrijf (indien van toepassing):	
KvK nummer (indien van toepassing):	
Soort bedrijf (indien van toepassing):	
Reeds verleende omgevingsvergunning:	n.v.t.
Kadastrale gegevens perceel:	[redacted]

2. Gegevens eigenaar	
Naam eigenaar:	[redacted]
Adres:	[redacted]
Postcode en woonplaats:	7951 PB Staphorst
Postadres (indien van toepassing)	
Telefoonnummer:	
E-mailadres:	

3. Gegevens overtreder(s)	
Naam overtreder(s):	Idem aan onderdeel 2
Hoedanigheid:	
Adres:	
Postcode en woonplaats:	
Telefoonnummer:	
E-mailadres:	

4. Gegevens controlebezoek	
Datum vorige controlebezoek:	n.v.t.
Datum huidige controlebezoek:	1 april
Soort controle:	
Reden controle:	Demping bermsloot
Gehanteerde werkwijze bij de controle:	Fysiek en vastleggen d.m.v. foto's
Tijdstip aanvang controlebezoek:	Omstreeks 10:50 uur
Aangekondigd:	Nee
Naam en functie van de toezichthouder:	[redacted], toezichthouder gemeente Staphorst
Gelegitimeerd:	Nee
Gesproken met:	Op het moment van bezoek niemand aanwezig
• Naam:	
• Hoedanigheid (bv. eigenaar/huurder):	

Paraaf toezichthouder:

Pagina 1 van 7

[redacted]

Handhavingsverzoek:	Nee
Spoedeisendheid (gevaar / ernstige hinder):	Nee
Foto's toegevoegd:	Ja
Luchtfoto locatie toegevoegd:	Ja
Overtredingen geconstateerd (voorlopig oordeel toezichthouder):	Ja

5. Welke constatering zijn er gedaan?

De bermsloot ter plaatse van het perceel is gedempt over een lengte van ca. Klik hier en type tekst meter. De bermsloot is eigendom van de gemeente.



Foto 1: Er is een dam/duiker aangebracht, en een demping in de bermsloot, nabij

J

J



Foto 2: Er is een dam/duiker aangebracht, en een demping in de bermsloot, nabij

J

J

Paraaf toezichthouder:

Pagina 2 van 7



J



Foto 3: Er is een dam/duiker aangebracht, en een demping in de bermsloot, nabij [REDACTED]



Foto 4: Er is een dam/duiker aangebracht, en een demping in de bermsloot, nabij [REDACTED]

6. Welke overtredingen zijn er geconstateerd (voorlopig oordeel toezichthouder)?

Er zijn bermsloten gedempt zonder omgevingsvergunning.

7. Relevante wetsartikelen

Volgens jurist

Paraaf toezichthouder:

Pagina 3 van 7


[REDACTED]

8. Opmerkingen

n.v.t.

Plaats: Staphorst
Datum: 9 april 2021

Ondertekening toezichthouder:  



Bijlagen:

Bijlage 1: Luchtfoto locatie
Bijlage 2: StreetView voormalige situatie
Bijlage 3: Kadastrale kaart


Paraaf toezichthouder:

Pagina 4 van 7



Bijlagen

Bijlage 1: Luchtfoto locatie



Afbeelding 1.1: Luchtfoto locatie met de geconstateerde overtredingen

Paraaf toezichthouder:

Pagina 5 van 7



Bijlage 2: StreetView foto voormalige situatie



Afbeelding 2.1: Voormalige situatie d.d. 21-07-2020, nabij woning

Bron: Street Smart by GycloMedia



Afbeelding 2.2: Voormalige situatie d.d. 21-07-2020, nabij woning

Bron: Street Smart by GycloMedia

Paraaf toezichthouder:

Pagina 6 van 7





Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen