

Van: "[REDACTED]"
Verzonden: woensdag 6 september 2023 14:44
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@staphorst.nl>
Onderwerp: [REDACTED]
Bijlage(n): Toezichtrapportage [REDACTED].pdf

Hoi Collega's, (nu met bijlage)

Hierbij mijn rapport van het uitvoeren van werkzaamheden (het dempen van een sloot) zonder veraunning.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd op een perceel aan de [REDACTED]
Voor meer info zie rapport. Graag ontvang ik een afschrift van de verstuurde brief t.z.t.

Met vriendelijke groet,
[REDACTED]
Toezichthouder Bouw/Handhaving
(0522) [REDACTED]

Met vriendelijke groet,
[REDACTED]
Toezichthouder Bouw/Handhaving
(0522) [REDACTED]

Met vriendelijke groet,
[REDACTED]
Toezichthouder Bouw/Handhaving
(0522) [REDACTED]

Toezichtrapportage

Betreft: Dempen bermsloot en sloot

Zaaknummer: -

Volgnummer: 01

Versie 2021.02

1. Locatie algemeen	
Naam bewoners en/of bedrijf:	-
Adres:	[REDACTED]
Postcode en woonplaats:	-
Postadres (indien van toepassing):	-
Website bedrijf (indien van toepassing):	-
KvK nummer (indien van toepassing):	-
Soort bedrijf (indien van toepassing):	-
Reeds verleende omgevingsvergunning:	
Kadastrale gegevens perceel:	[REDACTED]

2. Gegevens eigenaar	
Naam eigenaar:	[REDACTED]
Adres:	[REDACTED]
Postcode en woonplaats:	7954 PC Rouveen
Postadres (indien van toepassing)	
Telefoonnummer:	-
E-mailadres:	

3. Gegevens overtreder(s)	
Naam overtreder(s):	Zie 2
Hoedanigheid:	
Adres:	
Postcode en woonplaats:	
Telefoonnummer:	
E-mailadres:	

4. Gegevens controlebezoek	
Datum vorige controlebezoek:	
Datum huidige controlebezoek:	8-8-2023
Soort controle:	
Reden controle:	
Gehanteerde werkwijze bij de controle:	
Tijdstip aanvang controlebezoek:	Omstreeks 1200
Aangekondigd:	Nee
Naam en functie van de toezichthouder:	[REDACTED], toezichthouder gemeente Staphorst
Gelegitimeerd:	Nee
Gesproken met:	
• Naam:	
• Hoedanigheid (bv. eigenaar/huurder):	

Paraaf toezichthouder:

Pagina 1 van 5

[REDACTED]

Handhavingsverzoek:	Nee
Spoeisendheid (gevaar / ernstige hinder):	Nee (indien 'ja', dan toelichten)
Foto's toegevoegd:	Nee
Luchtfoto locatie toegevoegd:	Ja
Overtredingen geconstateerd (voorlopig oordeel toezichthouder):	Ja

5. Gegevens bouwwerk (indien van toepassing)

Afmetingen:	
Bouwhoogte:	
Goothoogte:	
Monument:	Ja/Nee
Soort monument:	

6. Welke constatering zijn er gedaan?

Op dinsdag 8-8-2023 een controle uitgevoerd aan de [REDACTED] te Rouveen op verzoek van een juridisch medewerker. De controle is uitgevoerd op basis van landelijke wet en regelgeving. Tijdens de controle zijn constatering gedaan:

Uit onderzoek (luchtfoto's) blijkt dat er in 2016/2023 een bermsloot langs het perceel [REDACTED] is gedempt. Daarnaast is de sloot op het perceel voor een deel gedempt. Voor deze werkzaamheden is geen omgevingsvergunning verleend of aangevraagd.

Bestemmingsplan

De locatie valt onder Bestemmingsplan Buitengebied Staphorst en heeft daarin de bestemming Artikel 6 Agrarisch met waarden – Landschap. Hierin staat omschreven dat het verboden is werkzaamheden uit te voeren zonder omgevingsvergunning. Je kunt hierbij denken aan het dempen/graven van sloten en aanleggen van oppervlakteverharding.

7. Relevante wetsartikelen

Wabo Artikel 2.1 onder 1 b het is verboden om zonder omgevingsvergunning werkzaamheden uit te voeren voor zover dat in het bestemmingsplan is bepaald.

8. Opmerkingen

Paraaf toezichthouder:

[REDACTED]

Plaats: Staphorst

Datum:  J

Ondertekening toezichthouder:  J

 J

Bijlagen:


Bijlage 1: Luchtfoto locatie

Paraaf toezichthouder:

 J

Bijlagen


Bijlage 1: Luchtfoto 2023



Paraaf toezichthouder:



Pagina 4 van 5



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen