

Rapport Brandveiligheid Evenement

Kermis Wierden

Complete

Evenement gegevens

Omschrijving evenement

Kermis Wierden

Locatie evenement

Nijverdalsestraat/Bongerd

Contactgegevens

[Redacted]

Datum evenement

9 oktober 2024

Bevoegd gezag

Wierden

Risicoclassificatie

B

Kenmerk inspectie

Datum inspectie

09/10/2024 8:51 AM CEST

Inspecteur

Resultaat controle

Akkoord

In het rapport zijn foto's toegevoegd en afspraken die gemaakt zijn.

Ondertekening

[Redacted Signature]

09/10/2024 11:33 AM CEST

Disclaimer

Dit evenement is door de inspecteur van Brandweer Twente namens het bevoegd gezag geïnspecteerd. De controle betreft een momentopname/ steekproefsgewijze inspectie van het object conform het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP). De gedefinieerde controlepunten en diepgang van deze inspectie zijn in samenspraak met het bevoegd gezag bepaald. De evenementenorganisator is en blijft altijd verantwoordelijk voor het voldoen en het in stand houden van dit object conform de vigerende regelgeving.

Brandweer Twente heeft een adviserende rol richting het bevoegd gezag. Op basis van het advies van Brandweer Twente kan het bevoegd gezag conform de algemene wet bestuursrecht (Awb) handhavend optreden.

ALGEMEEN

BEVINDINGEN

EVENEMENTENVERGUNNING

Voldoet de inrichting aan de gestelde eisen uit evenementenvergunning?
(APV: artikel 2.25)

JA

GEBRUIKSMELDING

Komt de inrichting overeen met de melding brandveilig gebruik?
(BGBOP: artikel 2.1, lid 1)

JA

TENTBOEK

Is het juiste tentboek aanwezig?
(BGBOP: artikel 3.31, lid 3)

N.V.T.

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Aanvullende algemene opmerkingen?

NEE

VOORKOMEN VAN BRAND

BEVINDINGEN

MATERIALEN EN AANKLEDING

Zijn alle inrichtingselementen en aankleding brandveilig?
(BGBOP: artikel 5.4, 5.5 en 5.19 lid 3)

N.V.T.

Wordt open vuur op een veilige manier toegepast?
(BGBOP: artikel 5.2)

N.V.T.

BRANDBARE STOFFEN/GASSEN

Is de opslag van brandgevaarlijke stoffen zodanig dat bij brand geen onveilige situatie kan ontstaan?
(BGBOP: artikel 5.6, 5.7 en 5.8)

JA

Is de gasinstallatie inclusief de onderdelen in goede staat, gekeurd en op de juiste manier toegepast?
(BGBOP: artikel 4.10)

JA

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Aanvullende opmerkingen in het kader van 'Voorkomen van brand'?

NEE

VEILIG VLUCHTEN BIJ BRAND

BEVINDINGEN

VLUCHTROUTES

Voldoen de vluchtroutes qua lengte, aantal en capaciteit?
(BGBOP: artikel 3.32, 3.33 en 3.35)

N.V.T.

Voldoen de doorgangen en gangpaden aan de minimum vereiste afmetingen?
(BGBOP: artikel 3.34, 4.16 en 5.18)

JA

Worden hoogteverschillen veilig overbrugd?
(BGBOP: artikel 3.8 t/m 3.15)

JA

Zijn de doorgangen in de vluchtroutes onmiddellijk en zonder sleutel te openen?
(BGBOP: artikel 5.16)

N.V.T.

Zijn kabels, slangen en/of leidingen zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen zodat personen er tijdens het vluchten niet door gehinderd worden?
(BGBOP: artikel 5.20)

JA

OPSTELLING ZITPLAATSEN EN VERDERE INRICHTING

Is de vloeroppervlakte voldoende vrij voor het aantal opgegeven personen? (BGBOP: artikel 5.17, lid 1)

N.V.T.

Zijn de zitplaatsen veilig opgesteld?
(BGBOP: artikel 5.17, lid 2 t/m 6)

N.V.T.

VERLICHTING

Is er voldoende verlichting op het terrein aanwezig?
(BGBOP: artikel 4.2, lid 2)

JA

Zijn er vluchtrouteaanduidingen aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats en voldoen deze aan de NEN-EN-ISO-7010 en aan de zichtbaarheidseisen van de NEN-EN 1838?
(BGBOP: artikel 4.15)

N.V.T.

Is er noodverlichting aanwezig met voldoende verlichtingssterkte?
(BGBOP: artikel 4.3)

N.V.T.

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Aanvullende opmerkingen in het kader van 'Veilig vluchten bij brand'?

NEE

BEHEERSEN VAN BRAND

BEVINDINGEN

BAKKRAMEN EN BAKWAGENS

Zijn bakkramen/-wagens op voldoende afstand geplaatst van gebouwen, bouwsels en andere bakramen/-wagens? (BGBOP: artikel 5.14)

JA

Mobiele Energie opwek- en opslagsystemen

Zijn de Mobiele Energie opwek- en/of -opslagsystemen brandveilig opgesteld? (BGBOP: artikel 4.7, 5.11 & 6.1)

JA

Bij de aggregaten staan op moment van controle nog geen blusmiddelen. Wanneer deze geplaatst zijn daarvan een foto sturen (door exploitant).



Photo 1

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Aanvullende opmerkingen in het kader van 'Beheersen van brand'?

NEE

VEILIG EN EFFECTIEF OPTREDEN BIJ BRAND

BEVINDINGEN

ALARMERING EN OPVOLGING

Worden bezoekers, personeel en hulpdiensten op tijd gealarmeerd en zijn er voldoende personen aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen? (BGBOP: artikel 4.12, 4.14 en 4.22)

N.V.T.

BLUSMIDDELEN

Zijn er voldoende blusmiddelen aanwezig en worden deze adequaat onderhouden? (BGBOP: artikel 4.20)

NEE

Worden nog geplaatst, zie eerdere opmerking.



Photo 2

Zijn de blusmiddelen duidelijk zichtbaar geplaatst of gemarkeerd met een pictogram? (BGBOP: artikel 4.21)

NEE

BEREIKBAARHEID EN INZET HULPDIENTEN

Is het terrein en zijn bouwsels zodanig bereikbaar voor hulpverleningsdiensten dat tijdig bluswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en hulp kan worden geboden? (BGBOP: artikel 4.24, 4.25 en 4.26)

JA

Worden de brandkranen voldoende vrijgehouden? (BGBOP: artikel 4.19)

JA

Eerste foto, brandkraan voor Engberts Olthuis, dient vrijgehouden te worden.

Tweede brandkraan, (nijverdalsestraat 43) stond bij controle een vrachtwagen boven op. Niet te controleren op die manier. Exploitant stuurt een foto van de brandkraan naar Rina Brink, gemeente Wierden.

Foto 2 is een brandkraan, diameter 71,4. Wordt gebruikt voor eendenkraan en is afgedicht met een kist.

Het is dus van essentieel belang dat de kranen voor Engberts Olthuis en Nijverdalseweg 43 ten alle tijde goed te bereiken zijn.



Photo 3



Photo 4

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Aanvullende opmerkingen in het kader van 'Veilig en effectief optreden bij brand'?

JA

Het gehele terrein blijft calamiteitenroute ! Let dus gedurende het evenement op het plaatsen van fietsen en auto's.

Media summary



Photo 1



Photo 2




Photo 3



Photo 4