

Rapport Brandveiligheid Evenement

Kermis Wierden

Complete

Evenement gegevens

Omschrijving evenement	Kermis Wierden
Locatie evenement	Nijverdalsestraat 7642 AA Wierden Nederland (52.35846173250117, 6.590122309269587)
Contactgegevens	
De heer	
Datum evenement	7 t/m 10 juli 2021
Bevoegd gezag	Wierden
Risicoclassificatie	B

Kenmerk inspectie

Datum inspectie	7 Juli 2021
Inspecteur	Jouter
Resultaat controle	Akkoord onder voorwaarde

Voorwaarde: Brandblusser plaatsen bij aggregaat.

Disclaimer

Dit evenement is door de inspecteur van Brandweer Twente namens het bevoegd gezag geïnspecteerd. De controle betreft een momentopname/ steekproefsgewijze inspectie van het object conform het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP). De gedefinieerde controlepunten en diepgang van deze inspectie zijn in samenspraak met het bevoegd gezag bepaald. De evenementen- organisator is en blijft altijd verantwoordelijk voor het voldoen en het in stand houden van dit object conform de vigerende regelgeving. Brandweer Twente heeft inzake bouwkundige-, installatietechnische- en/of gebruiksgebreken een adviserende rol richting het bevoegd gezag. Op basis van het advies van Brandweer Twente kan het bevoegd gezag conform de algemene wet bestuursrecht (Awb) handhavend optreden.

ALGEMEEN

ALGEMEEN

BEVINDINGEN

EVENEMENTENVERGUNNING

Voldoet de inrichting aan de gestelde eisen uit evenementenvergunning?
(APV: artikel 2.25)

JA

GEBRUIKSMELDING

Komt de inrichting overeen met de melding brandveilig gebruik?
(BGBOP: artikel 2.1, lid 1)

N.V.T.

TENTBOEK

Is het juiste tentboek aanwezig?
(BGBOP: artikel 3.31, lid 3)

N.V.T.

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Aanvullende algemene opmerkingen?

NEE

VOORKOMEN VAN BRAND

VOORKOMEN VAN BRAND

BEVINDINGEN

MATERIALEN EN AANKLEDING

Zijn alle inrichtingselementen en aankleding brandveilig?
(BGBOP: artikel 5.4 en 5.5)

NIET GETOETST

Wordt open vuur op een veilige manier toegepast?
(BGBOP: artikel 5.2)

N.V.T.

BRANDBARE STOFFEN/GASSEN

Is de opslag van brandgevaarlijke stoffen zodanig dat bij brand geen
onveilige situatie kan ontstaan?
(BGBOP: artikel 5.6, 5.7 en 5.8)

JA

Is de gasinstallatie inclusief de onderdelen in goede staat, gekeurd en op
de juiste manier toegepast?
(BGBOP: artikel 4.10)

JA



Foto 1

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Aanvullende opmerkingen in het kader van 'Voorkomen van brand'?

JA

De afvalcontainer is een dichte perscontainer, dit draagt bij aan het voorkomen van brand(stichting).

BEVINDINGEN

VLUCHTROUTES

Voldoen de vluchtroutes qua lengte, aantal en capaciteit?
(BGBOP: artikel 3.32, 3.33 en 3.35)

JA

Als gevolg van Corona maatregelen is het terrein meer afgezet dan anders zou gebeuren. Hier is tijdens de controle specifiek naar gekeken. Dit is door de toezichthouder als voldoende veilig beoordeeld. Organisatie past de afzetting mogelijk nog aan tijdens het evenement. Aangegeven is dan ook aandacht te houden voor de vluchtwegen.



Foto 2

Voldoen de doorgangen en gangpaden aan de minimum vereiste afmetingen?
(BGBOP: artikel 3.34, 4.16 en 5.18)

JA

Zijn de doorgangen in de vluchtroutes onmiddellijk en zonder sleutel te openen?
(BGBOP: artikel 5.16)

JA

Zijn kabels, slangen en/of leidingen zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen zodat personen er tijdens het vluchten niet door gehinderd worden?
(BGBOP: artikel 5.20)

JA

Het merendeel van de matten is al aangebracht. De organisatie gaat daar waar nog werkzaamheden plaats vinden met kabels/slangen, deze nog van matten voorzien.

OPSTELLING ZITPLAATSEN EN VERDERE INRICHTING

Is de vloeroppervlakte voldoende vrij voor het aantal opgegeven personen? (BGBOP: artikel 5.17, lid 1)

N.V.T.

Zijn de zitplaatsen veilig opgesteld?
(BGBOP: artikel 5.17, lid 2 t/m 6)

N.V.T.

VERLICHTING

Is er voldoende verlichting op het terrein aanwezig?
(BGBOP: artikel 4.2, lid 2)

JA

Invulling door de combinatie openbare verlichting en de verlichting van de attracties aangesloten op het aggregaat. Voldoet.

Zijn er vluchtrouteaanduidingen aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats en voldoen deze aan de NEN-EN-ISO-7010 en aan de zichtbaarheidseisen van de NEN-EN 1838? (BGBOP: artikel 4.15)	NIET VEREIST
Is er noodverlichting aanwezig met voldoende verlichtingssterkte? (BGBOP: artikel 4.3)	N.V.T.
AANVULLENDE OPMERKINGEN	
Aanvullende opmerkingen in het kader van 'Veilig vluchten bij brand'?	NEE

BEVINDINGEN

BAKKRAMEN EN BAKWAGENS

Zijn bakkramen/-wagens op voldoende afstand geplaatst van gebouwen, bouwsels en andere bakkramen/-wagens?
(BGBOP: artikel 5.14)

JA



Foto 3

Mobiele Energie opwek- en opslagsystemen

Zijn de Mobiele Energie opwek- en/of -opslagsystemen brandveilig opgesteld?
(BGBOP: artikel 6.1)

N.V.T.

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Aanvullende opmerkingen in het kader van 'Beheersen van brand'?

NEE

BEVINDINGEN

ALARMERING EN OPVOLGING

Worden bezoekers, personeel en hulpdiensten op tijd gealarmeerd en zijn er voldoende personen aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen?
(BGBOP: artikel 4.12, 4.14 en 4.22)

NIET GETOETST

BLUSMIDDELEN

Zijn er voldoende blusmiddelen aanwezig en worden deze adequaat onderhouden?
(BGBOP: artikel 4.20)

JA

Beperkt getoetst als gevolg van dat de blustoestellen zich bevinden in de (afgesloten) attracties.
Bij het aggregaat ontbrak nog een blustoestel. Een medewerker van de organisatie heeft aangegeven hier alsnog een blusser te zullen plaatsen.



Foto 4

Zijn de blusmiddelen duidelijk zichtbaar geplaatst of gemarkeerd met een pictogram?
(BGBOP: artikel 4.21)

NIET VEREIST

BEREIKBAARHEID EN INZET HULPDIENTEN

Is het terrein en zijn bouwsels zodanig bereikbaar voor hulpverleningsdiensten dat tijdig bluswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en hulp kan worden geboden?
(BGBOP: artikel 4.24, 4.25 en 4.26)

JA

Indien er van de calamiteitenroute gebruik moet worden gemaakt dienen hekwerken en mogelijk luifels van kramen te worden verwijderd en/of ingepakt. De inschatting van de toezichthouder is dat de route binnen acceptabele tijd kan worden vrijgemaakt. Over het algemeen zijn alle omringende objecten goed bereikbaar.



Foto 5



Foto 6

Worden de brandkranen voldoende vrijgehouden?
(BGBOP: artikel 4.19)

NIET GETOETST

In de adviseringsfase is akkoord gegeven op het niet bruikbaar zijn van een brandkraan gelegen aan de Bongerd.
Door wijziging van de indeling van de kermis is de brandkraan alsnog bruikbaar.



Foto 7



Foto 8

AANVULLENDE OPMERKINGEN

Aanvullende opmerkingen in het kader van 'Veilig en effectief optreden bij brand'?

NEE



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 7



Foto 6



Foto 8