

Koninginneweg

Probleem

- Straatjuwelen in combinatie van geparkeerde auto's zorgt voor onveilige situaties.
- Straatjuwelen zorgen door de grote onderlinge afstand voor onvoldoende snelheidsremming.
- Geen prettige fietsroute.

Doorstroming en veiligheid van fietsers wordt beperkt door geparkeerde voertuigen.

- Fietsers fietsen over het voetpad.
- Geen prettige fietsroute.

Oplossing

- Koninginnewegen uitvoeren als ETW30 Plus
- Toepassen fietsstroken van 1,5m om fietsveiligheid te verbeteren.
- Straatjuwelen toepassen in 2 clusters van 2 juwelen om snelheid verkeer te remmen.
- Accentueren fietspad Aurora door aanbrengen markering
- Drempels kruispunt Koninginnewege - Aurora uitvoeren in prefab plateaudrempels om overlast te verminderen.

ETW30-Plus

