

Actieverslag

Burgerschouw wijk 4 Souburg en Ritthem 19-3-2025

Inleiding

Op woensdag 19 maart 2025 heeft de eerste burgerschouw van 2025 in de wijk 'Souburg en Ritthem' plaatsgevonden. Vanuit de deelnemers is voorgesteld om de volgende straten Kanaalstraat, Vlissingestraat, Zeewijksingel en Bermweg te schouwen. Vanuit het verzamelpunt zijn we naar het begin van de Kanaalstraat (treinstation) gefietst en van daaruit gaan lopen.

Opmerking vooraf

Er waren enkele nieuwe schouwers van de dorpsraad Oost-Souburg aanwezig. Zij heb ik kort uitgelegd wat de schouw inhoudt en dat men zelf ook meldingen kan maken met de verschillende medium die de Gemeente Vlissingen ter beschikking stelt.

Bevindingen

Kanaalstraat

Opmerking

In de Kanaalstraat worden veel boomspiegels omhoog gedrukt door worteldruk van de bomen. Dit zorgt voor valgevaar bij de gebruikers van de openbare ruimte.

- Ter hoogte van huisnummer 91 staat een flespaal scheef.
Actie: Deze is rechtgezet.
- Ter hoogte van huisnummer 72 staat een vuilnisbak los.
Actie: Dit is hersteld.
- Ter hoogte van huisnummer 69 staat een paaltje scheef.
Actie: Deze is rechtgezet.
- Ter hoogte van huisnummer 62 staat de lichtmast 1778 en de tape is er gedeeltelijk af.
Actie: Er is nieuwe tape op aangebracht en op termijn zal de mast vervangen worden.
- Ter hoogte van huisnummer 62 zit er wortelopdruk in het trottoir.
Actie: Dit is hersteld.

- Ter hoogte van de Hudsonstraat staat een flespaal scheef.
Actie: De flespaal is rechtgezet.
- Ter hoogte van huisnummer 40 zit er op 2 plaatsen wortelopdruk in het trottoir.
Actie: Dit is hersteld.
- Ter hoogte van huisnummer 34 zit er wortelopdruk in het trottoir.
Actie: Dit is hersteld.
- Op de hoek met de Van Visvlietstraat wordt er geparkeerd op de kruising wat zorgt voor minder overzicht voor weggebruikers.
Actie: Dit is van toepassing op zo'n kort moment van een doordeweekse dag dat we hier geen actie op uitvoeren.

Buteuxstraat

- Bij de kruising met de Van Visvlietstraat staan 2 paaltjes scheef.
Actie: Dit is hersteld.
- Op de kruising wordt hard gereden. De drempel die de snelheid eruit zou moeten halen is zover verzakt dat het geen drempel meer is.
Actie: De wegbeheerder geeft aan dat dit niet verzakt is en dat deze straten over 5-10 jaar in aanmerking komen voor groot onderhoud. Er zijn metingen gedaan en een enkeling rijdt te hard. Tegen dit soort mensen is geen kruid gewassen.
- Ter hoogte van huisnummer 9 steekt een put ver boven het maaiveld uit dat de kans op struikelgevaar vergroot.
Actie: Dit is hersteld.

Vlissingestraat

- Ter hoogte van huisnummer 52 zit er wortelopdruk in het trottoir.
Actie: Dit is hersteld.
- Ter hoogte van kruising Van Turnhoutstraat ligt een grasveld waar veel hondenpoep ligt.
Actie: De afdeling Handhaving neemt het mee in de surveillance maar tot op heden is er geen hondenpoep en/of poepende honden waargenomen.
- **Ter hoogte van kruising Putwijkstraat liggen losse klinkers.**
- Ter hoogte van kruising Putwijkstraat staat een flespaal en daaromheen is de bestrating verzakt.
Actie: De verzakking is hersteld.

Padweg

- Aan de achterzijde van huisnummer 11 zit er wortelopdruk in het trottoir.
Actie: Dit is hersteld.
- Aan de achterzijde van huisnummers 1a tot en met 19 ligt een speelveld voor kinderen. Deelnemers vragen of het mogelijk is om een "verbodsbordje voor honden" geplaatst kan worden.
Actie: De bebording wordt aangepast om meer duidelijkheid te scheppen. Voor zowel de hondenbezitters als niet hondenbezitters. De bepalingen in de A.P.V. kennen geen bepaling "verboden voor honden". Nog los van de juridische onjuistheid van de borden, wekt een dergelijk bord ook de indruk dat honden op andere plaatsen wel toegestaan zijn. Om die reden zijn alle borden "verboden voor honden" weggehaald.
- Ter hoogte van huisnummer 26 zit er wortelopdruk in het trottoir.
Actie: Dit is hersteld.
- Tegenover huisnummer 26 staat 2 verkeerstekens die verbogen zijn.
Actie: Dit is hersteld.

Zeewijksingel

- Voor huisnummer 72 zit er wortelopdruk in het trottoir.
Actie: Dit is hersteld.
- Bij de kruising met de Dijkstraat liggen er losliggende klinkers in de rijbaan.
Actie: Dit is gerepareerd.

Cornelis van de Perestraat

- Voor huisnummer 8a staat een houten paal die afgebroken is.
Actie: Er is een nieuwe paal geplaatst.
- Ter hoogte van de Kanaalstraat liggen er trottoirtegels los.
Actie: Deze tegels zijn vastgezet.