

## Verslag en resultaten

# Burgerschouw wijk 4 Souburg en Ritthem 19-3-2025

### Inleiding

Op woensdag 19 maart 2025 heeft de eerste burgerschouw van 2025 in de wijk 'Souburg en Ritthem' plaatsgevonden. Vanuit de deelnemers is voorgesteld om de volgende straten Kanaalstraat, Vlissingestraat, Zeewijksingel en Bermweg te schouwen. Vanuit het verzamelpunt zijn we naar het begin van de Kanaalstraat (treinstation) gefietst en van daaruit gaan lopen.

### Opmerking vooraf

Er waren enkele nieuwe schouwers van de dorpsraad Oost-Souburg aanwezig. Zij heb ik kort uitgelegd wat de schouw inhoudt en dat men zelf ook meldingen kan maken met de verschillende medium die de Gemeente Vlissingen ter beschikking stelt.

### Bevindingen

#### Kanaalstraat

#### Opmerking

In de Kanaalstraat worden veel boomspiegels omhoog gedrukt door worteldruk van de bomen. Dit zorgt voor valgevaar bij de gebruikers van de openbare ruimte.

- Ter hoogte van huisnummer 91 staat een flespaal scheef.
- Ter hoogte van huisnummer 72 staat een vuilnisbak los.
- Ter hoogte van huisnummer 69 staat een paaltje scheef.
- Ter hoogte van huisnummer 62 staat de lichtmast 1778 en de tape is er gedeeltelijk af.
- Ter hoogte van huisnummer 62 zit er wortelopdruk in het trottoir.
- Ter hoogte van de Hudsonstraat staat een flespaal scheef.
- Ter hoogte van huisnummer 40 zit er op 2 plaatsen wortelopdruk in het trottoir.
- Ter hoogte van huisnummer 34 zit er wortelopdruk in het trottoir.
- Op de hoek met de Van Visvlietstraat wordt er geparkeerd op de kruising wat zorgt voor minder overzicht voor weggebruikers.

## **Buteuxstraat**

- Bij de kruising met de Van Visvlietstraat staan 2 paaltjes scheef.
- Op de kruising wordt hard gereden. De drempel die de snelheid eruit zou moeten halen is zover verzakt dat het geen drempel meer is.
- Ter hoogte van huisnummer 9 steekt een put ver boven het maaiveld uit dat de kans op struikelgevaar vergroot.

## **Vlissingestraat**

- Ter hoogte van huisnummer 52 zit er wortelopdruk in het trottoir.
- Ter hoogte van kruising Van Turnhoutstraat ligt een grasveld waar veel hondenpoep ligt.
- Ter hoogte van kruising Putwijkstraat liggen losse klinkers.
- Ter hoogte van kruising Putwijkstraat staat een flespaal en daaromheen is de bestrating verzakt.

## **Padweg**

- Aan de achterzijde van huisnummer 11 zit er wortelopdruk in het trottoir.
- Aan de achterzijde van huisnummers 1a tot en met 19 ligt een speelveld voor kinderen. Deelnemers vragen of het mogelijk is om een "verbodsbordje voor honden" geplaatst kan worden.
- Ter hoogte van huisnummer 26 zit er wortelopdruk in het trottoir.
- Tegenover huisnummer 26 staat 2 verkeerstekens die verbogen zijn.

## **Zeewijksingel**

- Voor huisnummer 72 zit er wortelopdruk in het trottoir.
- Bij de kruising met de Dijkstraat liggen er losliggende klinkers in de rijbaan.

## **Cornelis van de Perestraat**

- Voor huisnummer 8a staat een houten paal die afgebroken is.
- Ter hoogte van de Kanaalstraat liggen er trottoirtegels los.

## Nabespreking

Het geschouwde gebied ziet er volgens de deelnemers verzorgd uit en wordt daarom beoordeeld met een 7.

Het gebied voldoet hiermee ruim aan de vastgestelde ambitieniveaus.

## Opmerking achteraf

### Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: tevreden/goed
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
  - Zeer hoog: -
  - Hoog: 14
  - Basis: 4
  - Laag: -
  - Zeer laag: -
  - N.v.t.: 2
- Uit deze schouw zijn 24 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist.
- Er zijn 2 opmerkingen (een vooraf en een achteraf) uit deze schouw gekomen.

## Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op het gebied: Kanaalstraat, Van Visvlietstraat, Buteuxstraat, , Kromme Nieuwstraat, J.I. Sandersestraat, Padweg, Dijkstraat, Pieter Louwersestraat Zeewijksingel, Jan de Priesterstraat en Cornelis van Perestraat.

### Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing

### Onderdeel 'Schoon & netjes'

Aspect	Cijfer
<b>Zwerfafval op verharding</b>	
Zwerfafval op stoep en/of straat per 100 m <sup>2</sup>	3
<b>Zwerfafval in groen</b>	
Zwerfafval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m <sup>2</sup>	4
<b>Hondenpoep</b>	
Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m <sup>2</sup>	3
<b>Onkruid in het groen</b>	
Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken	4
<b>Onkruid op verharding</b>	
Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding	4
<b>Graffiti</b>	
Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking	4
<b>Afvalbakken</b>	
Hoe vol is de afvalbak?	4

### Onderdeel 'Technische staat meubilair'

Aspect	Cijfer
<b>Straat en parkmeubilair</b>	
Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke	3
<b>Openbare verlichting</b>	
Beschadigingen en scheefstand lichtmasten	4
<b>Speeltoestellen</b>	
Beschadigingen en verf/schilderwerk	4

### Onderdeel 'Technische staat groen'

Aspect	Cijfer
<b>Bomen</b>	
Groei­kracht en stamopschot van takken (gezondheid)	4
<b>Beplanting en heesters</b>	

Aspect	Cijfer
Schade, uitstraling en snoei-behoefte	4
<b>Hagen</b>	
Geslotenheid en rand/snoei	9
<b>Gras en gazons</b>	
Geslotenheid en maaibeeld van het gazon	4

### Onderdeel 'Technische staat verharding'

Aspect	Cijfer
<b>Rijbanen (asfalt)</b>	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken	4
<b>Rijbanen (klinkers)</b>	
Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg	4
<b>Fietspad (asfalt)</b>	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad	4
<b>Fietspad (klinkers en tegels)</b>	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad	9
<b>Voetpaden en trottoirs (tegels)</b>	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir	3
<b>Wegmarkering en belijning</b>	
Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke	4

### Samenvatting

Aspect	Cijfer
Totaalindruk schoon & netjes	4
Totaalindruk meubilair	4
Totaalindruk groen	4
Totaalindruk verharding	4
Totaalindruk tevredenheid	4