

Plaats
Sumar

Postcode

Straatnaam
Damsingel

Nummer
27 - 30

Bouwjaar/ jaar van
laatste bouwvergunning
Jaren '50/'60

Typologie
Fabriekscomplex

Huidige status

Geen status (wederopbouwinventarisatie gemeente)

Voorstel status

Beeldondersteunend

1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid
0

1A-2 Technische en constructieve gaafheid
+

1A Conclusie
Redelijk tot goed. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm
0

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid
0

1B Conclusie
Redelijk. Verder naar stap 1C.



1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBEELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

0

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

-

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie
+

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp
0

1C Conclusie

Fabriekscomplex uit de jaren vijftig en zestig in wederopbouwarchitectuur. Met name de straatgevels zijn verbijzonderd dmv verschillende venstervormen en geprofileerde dakrand. In deze inventarisatie worden het hoofdgebouw en de straatgevels aan de Damsingel als beeldondersteunend aangemerkt. Om specifiekere onderdelen aan te kunnen wijzen als beeldondersteunend is aanvullend onderzoek nodig.



2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

Plaats
Sumar

Postcode
9262NC

Straatnaam
Damsingel

Nummer
40

Bouwjaar/ jaar van
laatste bouwvergunning
Onbekend / 1978

Typologie
Voormalige herberg 'De
Koekoek', bij tramhalte

Huidige status

K

Voorstel status

Beeldondersteunend



1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid
0

1A-2 Technische en constructieve gaafheid
0

1A Conclusie

Redelijk. Bakstenen voorgevel aangetast of zwaar gerestaureerd. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm
-

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid
0

1B Conclusie

Slecht tot redelijk. Verder naar stap 1C.

1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBEELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving
0

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie
+

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie
+

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp
0

1C Conclusie

Redelijk. Het object heeft een grote uitbouw die de hoofdvorm heeft aangetast. Omdat het object historische waarde heeft als voormalige herberg bij de tramhalte wordt de status 'beeldondersteunend' aanbevolen.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

Plaats
Sumar

Postcode
9262SB

Straatnaam
Greate Buorren

Nummer
16

Bouwjaar/ jaar van
laatste bouwvergunning
1915

Typologie
**Verenigingsgebouw/
kosterwoning**

Huidige status

MIP

Voorstel status

Gemeentelijk monument



1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid

+

1A-2 Technische en constructieve gaafheid

0

1A Conclusie

Redelijk tot goed. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

+

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

+

1B Conclusie

Redelijk tot goed. Enkele vensters zijn dichtgemetseld. Architectonisch herkenbaarheid alsnog voldoende. Verder naar stap 1C.

1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBEELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

+

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

++

1C-3 Verhalend vermogen van de bouwtypologie

+

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

+

1C Conclusie

Goed. Verder naar stap 3.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

3. AANVULLENDE WAARDERING

3-1-1 Ensemblewaarde

++ Met kerk.

3-1-2 Stedenbouwkundige waarde: Relatie pand met verkaveling (korte omschrijving)

Ligging ten noorden van het kerkelijk terrein met de voorgevel op Greate Buorren gericht; noklijn evenwijdig aan de weg.

3-1-3 Stedenbouwkundige waarde: Stedenbouwkundig concept (korte omschrijving)

Ligging aan Greate Buorren, een historisch bebouwingslint, nabij de kerk.

3-2-1 Architectonische waarde: Bouwstijl (korte omschrijving)

Baksteenarchitectuur met kenmerken van neorenaissance.

3-2-2 Architect
Onbekend.

3-3-1 Bouwhistorische waarde: Materiaalgebruik

+

3-3-3 Bouwhistorische waarde: Constructiewijze

-

3-4-1 Cultuurhistorische waarde: Oorspronkelijke functie

+

3-4-2 Cultuurhistorische waarde: Kunsthistorische waarde

N.v.t.

3-5-2 Gaafheid: Gevelindeling

++

3-5-4 Gaafheid: Detaillering, ornamentiek

++

3-6-1 Zeldzaamheid: Regio

0

3-6-2 Zeldzaamheid: Interregionaal

0

3-6-3 Zeldzaamheid: Nationaal

0

3 Conclusie

Kosterswoning/verenigingsgebouw in goede staat: materialisatie en hoofdvorm zijn gaaf, ondanks de dichtgemetselde vensters is ook de architectonische herkenbaarheid voldoende. Het object is van waarde vanwege de typologie, de beeldbepalende ligging en de kenmerkende vormgeving. Aanbevolen wordt nader onderzoek te doen naar de bouwgeschiedenis, aangezien het object vermoedelijk twee bouwfases heeft gekend.

Voorstel status: gemeentelijk monument.

Plaats
Sumar

Postcode
9262SB

Straatnaam
Greate Buorren

Nummer
21

Bouwjaar/ jaar van laatste bouwvergunning
1902

Typologie
Boerderij met dwarsgeplaatst voorhuis

Huidige status

MIP

Voorstel status

Gemeentelijk monument



1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid

+

1A-2 Technische en constructieve gaafheid

+

1A Conclusie

Goed. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

+

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

0

1B Conclusie

Redelijk tot goed. Verder naar stap 1C.

1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBEELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

+

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

0

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

+

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

0

1C Conclusie

Goed. Verder naar stap 3.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

3. AANVULLENDE WAARDERING

3-1-1 Ensemblewaarde

0

3-1-2 Stedenbouwkundige waarde: Relatie pand met verkaveling (korte omschrijving)

Ligging op ruime kavel met de gevel gericht op Greate Buorren. Noklijn evenwijdig aan de weg.

3-1-3 Stedenbouwkundige waarde: Stedenbouwkundig concept (korte omschrijving)

Ligging aan Greate Buorren, een historisch bebouwingslint nabij de kerk.

3-2-1 Architectonische waarde: Bouwstijl (korte omschrijving)

Baksteenarchitectuur.

3-2-2 Architect
Onbekend.

3-3-1 Bouwhistorische waarde: Materiaalgebruik
+ Gegolfde Friese pan.

3-3-3 Bouwhistorische waarde: Constructiewijze
+

3-4-1 Cultuurhistorische waarde:
Oorspronkelijke functie

+

3-4-2 Cultuurhistorische waarde:
Kunsthistorische waarde

N.v.t.

3-5-2 Gaafheid: Gevelindeling

+

3-5-4 Gaafheid: Detaillering, ornamentiek

++

3-6-1 Zeldzaamheid: Regio

0

3-6-2 Zeldzaamheid: Interregionaal

0

3-6-3 Zeldzaamheid: Nationaal

+

3 Conclusie

Boerderij met dwarsgeplaatst voorhuis in goede staat. Materialisatie en hoofdvorm zijn gaaf; de gevelindeling aan de westzijde van het voorhuis heeft vermoedelijk een wijziging ondergaan. Westelijk schild van de schuur gedekt met modern materiaal (golfplaten), oostelijk schild met riet. De boerderij heeft een ondersteunende functie voor het dorpsbeeld door de ligging aan de rand van de bebouwingsconcentratie aan de noorkant van Greate Buorren. De huidige zonwering doen afbreuk aan het architectonisch beeld. Voorstel status: gemeentelijk monument.

Plaats
Sumar

Postcode
9262SE

Straatnaam
Greate Buorren

Nummer
24

Bouwjaar/ jaar van
laatste bouwvergunning
1869

Typologie
Notabelenwoning

Huidige status

MIP,K

Voorstel status

Gemeentelijk monument



1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid

+

1A-2 Technische en constructieve gaafheid

+

1A Conclusie

Goed. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

0

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

0

1B Conclusie

Redelijk. Verder naar stap 1C.

1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBEELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

0

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

+

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

+

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

+

1C Conclusie

Goed. Verder naar stap 3.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

3. AANVULLENDE WAARDERING

3-1-1 Ensemblewaarde

+

3-1-2 Stedenbouwkundige waarde: Relatie pand met verkaveling (korte omschrijving)

Ligging vooraan op ruime kavel. De voorgevel is gericht op Greate Buorren, de noklijnen verschillen aangezien het een samengesteld schilddak betreft.

3-1-3 Stedenbouwkundige waarde: Stedenbouwkundig concept (korte omschrijving)

Ligging aan de zuidkant van Greate Buorren, een historisch bebouwingslint.

3-2-1 Architectonische waarde: Bouwstijl (korte omschrijving)

Baksteenarchitectuur met eclectische kenmerken.

3-2-2 Architect
Onbekend.

3-3-1 Bouwhistorische waarde: Materiaalgebruik

0 Friese platte pan.

3-3-3 Bouwhistorische waarde: Constructiewijze

-

3-4-1 Cultuurhistorische waarde: Oorspronkelijke functie

+

3-4-2 Cultuurhistorische waarde: Kunsthistorische waarde

Gevelplaquette.

3-5-2 Gaafheid: Gevelindeling

0

3-5-4 Gaafheid: Detaillering, ornamentiek

++

3-6-1 Zeldzaamheid: Regio

0

3-6-2 Zeldzaamheid: Interregionaal

0

3-6-3 Zeldzaamheid: Nationaal

0

3 Conclusie

Notabelenwoning in goede staat. Met name de voorgevel is zeer gaaf wat indeling en detaillering betreft. In de zijgevels zijn enkele vensters aangebracht die vermoedelijk niet tot het originele ontwerp behoren. Achter het huis is een terrasafschieding in contrasterend materiaal gebouwd die los van de woning staat. De woning is gebouwd in 1869 en werd in 1954 in tweeën gesplitst (bron: www.tresoar.nl). Vanwege de typologische waarde en de gaafheid en architectonische waarde van de voorgevel is de status van 'gemeentelijk monument' aanbevolen.

Plaats
Sumar

Postcode
9262SB

Straatnaam
Greate Buorren

Nummer
25

Bouwjaar/ jaar van
laatste bouwvergunning
1875

Typologie
Stelpboerderij met
ingebouwd dwarshuis
(burgumermartype)

Huidige status

MIP,K

Voorstel status

Gemeentelijk monument



1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid

+

1A-2 Technische en constructieve gaafheid

+

1A Conclusie

Goed. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

++

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

+

1B Conclusie

Goed tot zeer goed. Enkele moderne dakvensters zijn toegevoegd. Verder naar stap 1C.

1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBEELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

0

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

+

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

++

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

+

1C Conclusie

Goed tot zeer goed. Verder naar stap 3.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

3. AANVULLENDE WAARDERING

3-1-1 Ensemblewaarde

+

3-1-2 Stedenbouwkundige waarde: Relatie pand met verkaveling (korte omschrijving)

Ligging vooraan op ruime, langgerekte kavel. Voorgevel georiënteerd op Greate Buorren, noklijn dwars op de weg.

3-1-3 Stedenbouwkundige waarde: Stedenbouwkundig concept (korte omschrijving)

Ligging aan Greate Buorren, een historisch bebouwingslint.

3-2-1 Architectonische waarde: Bouwstijl (korte omschrijving)

Baksteenarchitectuur.

3-2-2 Architect
Onbekend.

3-3-1 Bouwhistorische waarde: Materiaalgebruik

+ Friese gegolfde pan.

3-3-3 Bouwhistorische waarde: Constructiewijze

+

3-4-1 Cultuurhistorische waarde: Oorspronkelijke functie

+

3-4-2 Cultuurhistorische waarde: Kunsthistorische waarde

N.v.t.

3-5-2 Gaafheid: Gevelindeling

++

3-5-4 Gaafheid: Detaillering, ornamentiek

++

3-6-1 Zeldzaamheid: Regio

+

3-6-2 Zeldzaamheid: Interregionaal

++

3-6-3 Zeldzaamheid: Nationaal

++

3 Conclusie

Boerderij van het Bergumermartype, een kenmerkend type voor de regio rondom het Bergumermeer. De boerderij verkeert in goede staat: materialisering, gevelindeling en hoofdvorm zijn gaaf tot zeer gaaf. Vermoedelijk is de dakkapel in het voorschild een latere toevoeging. Voorgestelde status: gemeentelijk monument. Achter de boerderij staat een extra rietgedekte (paarden)stal, die vanaf de openbare weg moeilijk te beoordelen is maar eventueel na nader onderzoek in de bescherming opgenomen kan worden.

Plaats
Sumar

Postcode
9262SB

Straatnaam
Greate Buorren

Nummer
27

Bouwjaar/ jaar van
laatste bouwvergunning
1910

Typologie
Stelpboerderij met
ingebouwd dwarshuis/
burgumermartype

Huidige status

MIP,K

Voorstel status

Gemeentelijk monument



1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid

+

1A-2 Technische en constructieve gaafheid

0

1A Conclusie

Redelijk tot goed. Uilenborden en (vermoedelijke) sierkappen op schoorstenen ontbreken. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

++

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

+

1B Conclusie

Goed. Vensterindeling schuurgevels gewijzigd. Verder naar stap 1C.

1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

++

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

0

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

+

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

+

1C Conclusie

Goed. Verder naar stap 3.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

3. AANVULLENDE WAARDERING

3-1-1 Ensemblewaarde

0

3-1-2 Stedenbouwkundige waarde: Relatie pand met verkaveling (korte omschrijving)

Ligging aan de voorzijde van een ruime kavel met de gevel gericht op Greate Buorren. Noklijn dwars op de weg.

3-1-3 Stedenbouwkundige waarde: Stedenbouwkundig concept (korte omschrijving)

Ligging aan Greate Buorren, een historisch bebouwingslint.

3-2-1 Architectonische waarde: Bouwstijl (korte omschrijving)

Baksteenarchitectuur met kenmerken van neorenaissance.

3-2-2 Architect

J.S. Veentstra (bron: www.karakteristyk.nl)

3-3-1 Bouwhistorische waarde: Materiaalgebruik
+ gegolfde Friese pan.

3-3-3 Bouwhistorische waarde: Constructiewijze
+

3-4-1 Cultuurhistorische waarde:
Oorspronkelijke functie

+

3-4-2 Cultuurhistorische waarde:
Kunsthistorische waarde

N.v.t.

3-5-2 Gaafheid: Gevelindeling

+

3-5-4 Gaafheid: Detaillering, ornamentiek

+

3-6-1 Zeldzaamheid: Regio

+

3-6-2 Zeldzaamheid: Interregionaal

+

3-6-3 Zeldzaamheid: Nationaal

++

3 Conclusie

Boerderij van het bergumermartype in goede staat: materialisering, hoofdvorm en gevelindeling zijn gaaf tot zeer gaaf. Aan het object ontbreken enkele details zoals het uilenbord en waarschijnlijk ook de sierkappen die gewoonlijk op de schoorstenen zijn geplaatst. De gevel is rijk geornamenteerd. De boerderij ontleent met name waarde aan de zeldzame typologie. Voorstel status: gemeentelijk monument.

Plaats
Sumar

Postcode
9262SE

Straatnaam
Greate Buorren

Nummer
34

Bouwjaar/ jaar van
laatste bouwvergunning
1869

Typologie
Kop-hals-rompboerderij
(buitengebied)

Huidige status

MIP,K

Voorstel status

Gemeentelijk monument

1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid
0

1A-2 Technische en constructieve gaafheid
+

1A Conclusie

Redelijk. Gedeeltelijk moderne dakbedekking schuur.
(Vermoedelijke) sierkappen ontbreken. Verder naar
stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

++

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

+

1B Conclusie

Goed tot zeer goed. Verder naar stap 1C.



1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBEELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

++

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

+

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

+

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

+

1C Conclusie

Goed. Verder naar stap 3.



2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

3. AANVULLENDE WAARDERING

3-1-1 Ensemblewaarde

-

3-1-2 Stedenbouwkundige waarde: Relatie pand met verkaveling (korte omschrijving)

Ligging aan de voorzijde van een ruime kavel. Gevel georiënteerd op Greate Buorren. Noklijnen dwars op de weg.

3-1-3 Stedenbouwkundige waarde: Stedenbouwkundig concept (korte omschrijving)

Zeer beeldbepalende ligging aan een bocht van de Greate Buorren, het historische bebouwingslint van Sumar. Het object ligt in het buitengebied.

3-2-1 Architectonische waarde: Bouwstijl (korte omschrijving)

Baksteenarchitectuur met kenmerken van neoclassicisme.

3-2-2 Architect
Onbekend.

3-3-1 Bouwhistorische waarde: Materiaalgebruik
+ Friese gegolfde pan.

3-3-3 Bouwhistorische waarde: Constructiewijze
+

3-4-1 Cultuurhistorische waarde:
Oorspronkelijke functie
+

3-4-2 Cultuurhistorische waarde:
Kunsthistorische waarde
N.v.t.

3-5-2 Gaafheid: Gevelindeling
++

3-5-4 Gaafheid: Detaillering, ornamentiek
++

3-6-1 Zeldzaamheid: Regio

+

3-6-2 Zeldzaamheid: Interregionaal

+

3-6-3 Zeldzaamheid: Nationaal

++

3 Conclusie

Voorbeeld van een kop-hals-rompboerderij, een kenmerkend boerderijtype voor de provincie Friesland. De boerderij verkeert in redelijk gave tot gave staat. De dakbedekking op de schuur bestaat deels uit moderne materialen. In het voorhuis is in de zijgevel de vensterindeling gewijzigd. De boerderij heeft een hoge beeldbepalende waarde door de ligging ten opzichte van de weg en de fraaie ligging op het erf. Het voorhuis kent enige detaillering (pilasters). Voorstel status: gemeentelijk monument.

Plaats
Sumar

Postcode
9262SC

Straatnaam
Greate Buorren

Nummer
53

Bouwjaar/ jaar van
laatste bouwvergunning
1907

Typologie
Rentenierswoning
(buitengebied)

Huidige status

MIP,K

Voorstel status

Gemeentelijk monument



1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid

+

1A-2 Technische en constructieve gaafheid

+

1A Conclusie

Goed. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

0

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

+

1B Conclusie

Redelijk tot goed. Uitbouw en dakvenster in voorschild.
Verder naar stap 1C.

1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBEELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

0

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

0

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

+

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

+

1C Conclusie

Goed. Verder naar stap 3.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

3. AANVULLENDE WAARDERING

3-1-1 Ensemblewaarde

-

3-1-2 Stedenbouwkundige waarde: Relatie pand met verkaveling (korte omschrijving)

Ligging achterop ruime kavel. Voorgevel georiënteerd op Greate Buorren; noklijn evenwijdig aan de weg.

3-1-3 Stedenbouwkundige waarde: Stedenbouwkundig concept (korte omschrijving)

Ligging aan Greate Buorren, een historisch bebouwingslint. De kavel is omringd door sloten.

3-2-1 Architectonische waarde: Bouwstijl (korte omschrijving)

Baksteenarchitectuur met kenmerken van neorenaissance.

3-2-2 Architect
Onbekend.

3-3-1 Bouwhistorische waarde: Materiaalgebruik
+ Friese gegolfde baksteen.

3-3-3 Bouwhistorische waarde: Constructiewijze

-

3-4-1 Cultuurhistorische waarde:
Oorspronkelijke functie
0

3-4-2 Cultuurhistorische waarde:
Kunsthistorische waarde
N.v.t.

3-5-2 Gaafheid: Gevelindeling
++

3-5-4 Gaafheid: Detaillering, ornamentiek
++

3-6-1 Zeldzaamheid: Regio
0

3-6-2 Zeldzaamheid: Interregionaal
0

3-6-3 Zeldzaamheid: Nationaal
0

3 Conclusie

Voorbeeld van een rentenierswoning, in goede staat verkerend: materialisatie en gevelindeling zijn gaaf tot zeer gaaf. De hoofdvorm is aangetast door de aangebouwde serre, maar de architectonische waarde blijft door de redelijk subtiele vormgeving voldoende te onderscheiden. De voorgevel kent een fraaie, gave vormgeving in neorenaissancestijl. Bijzonder houtsnijwerk rondom de dakkapel. Voorstel status: gemeentelijk monument.

Plaats
Sumar

Postcode
9262SN

Straatnaam
Harstewei

Nummer
20

Bouwjaar/ jaar van
laatste bouwvergunning
1880

Typologie
Kop-rompboerderij
(buitengebied)

Huidige status

MIP,K

Voorstel status

Gemeentelijk monument



1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid

+

1A-2 Technische en constructieve gaafheid

0

1A Conclusie

Redelijk tot goed. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

+

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

0

1B Conclusie

Redelijk. Toevoeging dakkapellen en dichtgemetseld venster in voorhuis. Verder naar stap 1C.

1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBEELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

+

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

0

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

+

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

+

1C Conclusie

Redelijk. Verder naar stap 2.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

3. AANVULLENDE WAARDERING

3-1-1 Ensemblewaarde

0

3-1-2 Stedenbouwkundige waarde: Relatie pand met verkaveling (korte omschrijving)

Ligging tegen de zijkant van een ruime kavel. Voorgevel georiënteerd op Harstewei, noklijnen van voorhuis en schuur dwars op de weg.

3-1-3 Stedenbouwkundige waarde: Stedenbouwkundig concept (korte omschrijving)

Ligging aan de Harstewei in het buurschap De Harste, dat onstond ten tijde van de eerste ontginningen van het heidegebied.

3-2-1 Architectonische waarde: Bouwstijl (korte omschrijving)

Baksteenarchitectuur.

3-2-2 Architect
Onbekend.

3-3-1 Bouwhistorische waarde: Materiaalgebruik

+ Friese gegolfde pan.

3-3-3 Bouwhistorische waarde: Constructiewijze

+

3-4-1 Cultuurhistorische waarde: Oorspronkelijke functie

+

3-4-2 Cultuurhistorische waarde: Kunsthistorische waarde

N.v.t.

3-5-2 Gaafheid: Gevelindeling

+

3-5-4 Gaafheid: Detaillering, ornamentiek

++

3-6-1 Zeldzaamheid: Regio

+

3-6-2 Zeldzaamheid: Interregionaal

+

3-6-3 Zeldzaamheid: Nationaal

++

3 Conclusie

Boerderij van het kop-romptype, kenmerkend voor de noordelijke provincies. Met name het voorhuis verkeert in goede staat; materialisatie en gevelindeling zijn bijzonder gaaf. De architectonische gaafheid van het object als geheel is verminderd door de plaatsing van vier dakkapellen in het dak van de schuur. Desondanks is de boerderij exemplarisch voor de agrarische bebouwing in De Harste en vervult een rol in de herkenbaarheid van het historische verhaal van deze plek. Voorstel status: gemeentelijk monument.

Plaats
Sumar

Postcode
9262SG

Straatnaam
Heerenweg

Nummer
6

Bouwjaar/ jaar van
laatste bouwvergunning
1936

Typologie
Fabriekscomplex

Huidige status

MIP

Voorstel status

Beeldondersteunend

1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid

+

1A-2 Technische en constructieve gaafheid

0

1A Conclusie

Redelijk. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

0

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

-

1B Conclusie

Slecht tot redelijk. Verder naar stap 1C.



1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBEELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

+

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

+

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

+

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

+

1C Conclusie

Goed. Verder naar stap 3.



2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

3. AANVULLENDE WAARDERING

3-1-1 Ensemblewaarde

+

3-1-2 Stedenbouwkundige waarde: Relatie pand met verkaveling (korte omschrijving)

Beeldbepalende ligging aan de Heerenweg op een compacte kavel. Gevels georiënteerd op de Heerenweg. Noklijnen wisselend.

3-1-3 Stedenbouwkundige waarde: Stedenbouwkundig concept (korte omschrijving)

Ligging aan de Heerenweg in het buurtschap De Harste, dat ontstond ten tijde van de eerste heideontginningen in dit gebied.

3-2-1 Architectonische waarde: Bouwstijl (korte omschrijving)

Overgangsarchitectuur met kenmerken van art deco.

3-2-2 Architect
Onbekend.

3-3-1 Bouwhistorische waarde: Materiaalgebruik

0

3-3-3 Bouwhistorische waarde: Constructiewijze

0

3-4-1 Cultuurhistorische waarde: Oorspronkelijke functie

+

3-4-2 Cultuurhistorische waarde: Kunsthistorische waarde

N.v.t.

3-5-2 Gaafheid: Gevelindeling

0

3-5-4 Gaafheid: Detaillering, ornamentiek

0

3-6-1 Zeldzaamheid: Regio

0

3-6-2 Zeldzaamheid: Interregionaal

0

3-6-3 Zeldzaamheid: Nationaal

-

3 Conclusie

Voormalige zuivelfabriek "De Harste", thans in gebruik als matrassenfabriek. Het object is een voorbeeld van de industriële ontwikkelingen in de agrarische sector in Suwâld. Nader onderzoek naar de samenhang, bouwgeschiedenis en technische staat van de verschillende gebouwen op het fabrieksterrein aanbevolen. Vanwege de matige architectonische gaafheid is een beeldondersteunende status aanbevolen.

Plaats
Sumar

Postcode
9262SG

Straatnaam
Heerenweg

Nummer
16

Bouwjaar/ jaar van laatste bouwvergunning
1910

Typologie
Gereformeerde kerk (buitengebied)

Huidige status

MIP

Voorstel status

Beeldondersteunend



1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid

0

1A-2 Technische en constructieve gaafheid

0

1A Conclusie

Redelijk. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

-

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

0

1B Conclusie

Slecht tot redelijk. Verder naar stap 1C.

1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBEELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

0

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

+

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

+

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

0

1C Conclusie

Redelijk. Voormalige kerk, thans in gebruik als woonhuis. Het object ligt ver van de openbare weg af. Achter de kerk staat een grote nieuwbouw. Voorstel status: beeldondersteunend.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

Plaats
Sumar

Postcode
9262SH

Straatnaam
Heerenweg

Nummer
44

Bouwjaar/ jaar van
laatste bouwvergunning
1870

Typologie
Woudhuisje (buitengebied)

Huidige status

MIP,K

Voorstel status

Gemeentelijk monument



1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid

+

1A-2 Technische en constructieve gaafheid

0

1A Conclusie

Redelijk tot goed. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

+

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

+

1B Conclusie

Goed. Verder naar stap 1C.

1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBEELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

0

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

0

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

++

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

0

1C Conclusie

Goed. Verder naar stap 3.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

3. AANVULLENDE WAARDERING

3-1-1 Ensemblewaarde

0

3-1-2 Stedenbouwkundige waarde: Relatie pand met verkaveling (korte omschrijving)

Ligging aan de voorkant van een kleine kavel. Voorgevel gericht op Heerenweg, noklijn dwars op de weg.

3-1-3 Stedenbouwkundige waarde: Stedenbouwkundig concept (korte omschrijving)

Gelegen aan de Heerenweg, een ijl bebouwd boerderijlint.

3-2-1 Architectonische waarde: Bouwstijl (korte omschrijving)

Baksteenarchitectuur.

3-2-2 Architect
Onbekend.

3-3-1 Bouwhistorische waarde: Materiaalgebruik

0 Rietgedekte kap.

3-3-3 Bouwhistorische waarde: Constructiewijze

+

3-4-1 Cultuurhistorische waarde: Oorspronkelijke functie

+

3-4-2 Cultuurhistorische waarde: Kunsthistorische waarde

N.v.t.

3-5-2 Gaafheid: Gevelindeling

+

3-5-4 Gaafheid: Detaillering, ornamentiek

+

3-6-1 Zeldzaamheid: Regio

+

3-6-2 Zeldzaamheid: Interregionaal

+

3-6-3 Zeldzaamheid: Nationaal

++

3 Conclusie

Herkenbaar voorbeeld van een woudboerderij, een kenmerkende typologie voor de Friese Wouden. De boerderij verkeert in goede staat: materialisering, hoofdvorm en architectonische herkenbaarheid zijn redelijk gaaf tot gaaf. Het object is bijzonder waardevol vanwege de typologische zeldzaamheid. Voorstel status: gemeentelijk monument.

Plaats
Sumar

Postcode
9262SH

Straatnaam
Heerenweg

Nummer
46

Bouwjaar/ jaar van
laatste bouwvergunning
Omstreeks 1900 / 1947

Typologie
Kop-rompboerderij
(buitengebied)

Huidige status

MIP,K

Voorstel status

Gemeentelijk monument



1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid

+

1A-2 Technische en constructieve gaafheid

0

1A Conclusie

Redelijk tot goed. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

++

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

+

1B Conclusie

Goed. Verder naar stap 1C.

1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

0

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

+

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

+

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

0

1C Conclusie

Redelijk. Verder naar stap 3.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

3. AANVULLENDE WAARDERING

3-1-1 Ensemblewaarde

0

3-1-2 Stedenbouwkundige waarde: Relatie pand met verkaveling (korte omschrijving)

Ligging centraal op ruime kavel. Voorgevel gericht op de Heerenweg. Noklijnen dwars op de weg.

3-1-3 Stedenbouwkundige waarde: Stedenbouwkundig concept (korte omschrijving)

Gelegen aan de Heerenweg, een ijl bebouwd boerderijlint.

3-2-1 Architectonische waarde: Bouwstijl (korte omschrijving)

Sobere baksteenarchitectuur.

3-2-2 Architect
Onbekend.

3-3-1 Bouwhistorische waarde: Materiaalgebruik

0 Friese platte pan.

3-3-3 Bouwhistorische waarde: Constructiewijze

+

3-4-1 Cultuurhistorische waarde: Oorspronkelijke functie

+

3-4-2 Cultuurhistorische waarde: Kunsthistorische waarde

N.v.t.

3-5-2 Gaafheid: Gevelindeling

+

3-5-4 Gaafheid: Detaillering, ornamentiek

+

3-6-1 Zeldzaamheid: Regio

+

3-6-2 Zeldzaamheid: Interregionaal

+

3-6-3 Zeldzaamheid: Nationaal

++

3 Conclusie

Herkenbaar voorbeeld van een kop-rompboerderij, een kenmerkende typologie voor de provincies Friesland en Groningen. Het object verkeert in goede staat: materialisering, hoofdvorm en gevelindeling zijn gaaf tot zeer gaaf. Uilenbord ontbreekt. Stookhuisje intact. Voorstel status: gemeentelijk monument. De status geldt ook voor het stookhuisje, niet voor de schuren achterop het erf.

Plaats
Sumar

Postcode
9262SH

Straatnaam
Heerenweg

Nummer
58

Bouwjaar/ jaar van
laatste bouwvergunning
Begin 20e eeuw / 1947

Typologie
Kop-rompboerderij met
zogenaamd blokje
(buitengebied)

Huidige status

MIP

Voorstel status

Gemeentelijk monument



1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid

+

1A-2 Technische en constructieve gaafheid

+

1A Conclusie

Goed. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

++

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

+

1B Conclusie

Goed. Verder naar stap 1C.

1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBEELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

+

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

+

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

+

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

+

1C Conclusie

Goed. Verder naar stap 3.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

3. AANVULLENDE WAARDERING

3-1-1 Ensemblewaarde

-

3-1-2 Stedenbouwkundige waarde: Relatie pand met verkaveling (korte omschrijving)

Ligging centraal op ruime kavel. Voorgevel georiënteerd op Heerenweg. Het voorhuis heeft een samengesteld schilddak, de noklijn van de schuur staat haaks op de weg.

3-1-3 Stedenbouwkundige waarde: Stedenbouwkundig concept (korte omschrijving)

Ligging aan de Heerenweg, een zijtak van de Lânsbuorren in zuidelijke richting.

3-2-1 Architectonische waarde: Bouwstijl (korte omschrijving)

Eclectische baksteenarchitectuur met o.a. neorenaissancistische kenmerken.

3-2-2 Architect
Onbekend.

3-3-1 Bouwhistorische waarde: Materiaalgebruik

+ Friese gegolfde pan.

3-3-3 Bouwhistorische waarde: Constructiewijze

+

3-4-1 Cultuurhistorische waarde: Oorspronkelijke functie

+

3-4-2 Cultuurhistorische waarde: Kunsthistorische waarde

Gevelsteen in entreeportaal.

3-5-2 Gaafheid: Gevelindeling

++

3-5-4 Gaafheid: Detaillering, ornamentiek

++

3-6-1 Zeldzaamheid: Regio

+

3-6-2 Zeldzaamheid: Interregionaal

+

3-6-3 Zeldzaamheid: Nationaal

++

3 Conclusie

Herkenbaar voorbeeld van een boerderij met een blokvormig voorhuis. Het object verkeert in goede staat: materialisatie, gevelindeling en hoofdvorm zijn gaaf tot zeer gaaf. In het schuurdak en het dak van het voorhuis zijn dakvensters aangebracht. Het object heeft een zeer voorname uitstraling en is rijkelijk voorzien van ornamentiek. Fraaie ligging op erf omringd door water. Voorstel status: gemeentelijk monument. De status geldt ook voor de achterliggende rietgedekte schuur.

Plaats
Sumar

Postcode
9262SL

Straatnaam
J. Sjoerdsloane

Nummer
6

Bouwjaar/ jaar van laatste bouwvergunning
1850

Typologie
Woudhuisje (buitengebied)

Huidige status

MIP,K

Voorstel status

Gemeentelijk monument (na nader onderzoek)

1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid
0

1A-2 Technische en constructieve gaafheid
+

1A Conclusie
Redelijk tot goed. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm
++

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid
+

1B Conclusie
Redelijk tot goed. Verder naar stap 1C.



1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

-

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

0

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie
++

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp
0

1C Conclusie
Goed. Voorgevel aangetast door -vermoedelijk reversibele- houten betimmering. Verder naar stap 3.



2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

3. AANVULLENDE WAARDERING

3-1-1 Ensemblewaarde

-

3-1-2 Stedenbouwkundige waarde: Relatie pand met verkaveling (korte omschrijving)

Ligging aan de voorzijde van een ruime kavel. Voorgevel georiënteerd op het noorden. Noklijn evenwijdig aan de Sjoerdsloane.

3-1-3 Stedenbouwkundige waarde: Stedenbouwkundig concept (korte omschrijving)

Gelegen aan de J. Sjoerdsloane, een vrijwel onbebouwde ruilverkavelingsweg.

3-2-1 Architectonische waarde: Bouwstijl (korte omschrijving)

Baksteenarchitectuur.

3-2-2 Architect
Onbekend.

3-3-1 Bouwhistorische waarde: Materiaalgebruik

0

3-3-3 Bouwhistorische waarde: Constructiewijze

+

3-4-1 Cultuurhistorische waarde: Oorspronkelijke functie

+

3-4-2 Cultuurhistorische waarde: Kunsthistorische waarde

N.v.t.

3-5-2 Gaafheid: Gevelindeling

+

3-5-4 Gaafheid: Detaillering, ornamentiek

+

3-6-1 Zeldzaamheid: Regio

+

3-6-2 Zeldzaamheid: Interregionaal

++

3-6-3 Zeldzaamheid: Nationaal

++

3 Conclusie

Voorbeeld van een woudhuisje, een kenmerkende bebouwingstypologie voor de Friese Wouden. Vanaf de openbare weg is niet goed te beoordelen welke elementen origineel zijn. Het lijkt erop dat het een zeldzame typologie betreft in goede staat. Als dit bij nader onderzoek wordt bevestigd is de aanbevolen status: gemeentelijk monument.

Plaats
Sumar

Postcode
9262SR

Straatnaam
Joute van der Meerweg

Nummer
4

Bouwjaar/ jaar van
laatste bouwvergunning
1923

Typologie
Stelpboerderij
(buitengebied)

Huidige status

K

Voorstel status

Gemeentelijk monument



1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid

++

1A-2 Technische en constructieve gaafheid

+

1A Conclusie

Goed tot zeer goed. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

++

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

++

1B Conclusie

Zeer goed. Verder naar stap 1C.

1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBEELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

+

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

+

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

+

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

0

1C Conclusie

Goed. Verder naar stap 3.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

3. AANVULLENDE WAARDERING

3-1-1 Ensemblewaarde

0

3-1-2 Stedenbouwkundige waarde: Relatie pand met verkaveling (korte omschrijving)

Ligging centraal op ruime kavel. Voorgevel georiënteerd op de Joute van der Meerweg. Noklijn dwars op de weg.

3-1-3 Stedenbouwkundige waarde: Stedenbouwkundig concept (korte omschrijving)

Ligging aan de Joute van der Meerweg, een ijl bebouwd lint dat De Harste en Sumarreheide met elkaar verbindt.

3-2-1 Architectonische waarde: Bouwstijl (korte omschrijving)

Baksteenarchitectuur.

3-2-2 Architect
Onbekend.

3-3-1 Bouwhistorische waarde: Materiaalgebruik

+

3-3-3 Bouwhistorische waarde: Constructiewijze

+

3-4-1 Cultuurhistorische waarde: Oorspronkelijke functie

+

3-4-2 Cultuurhistorische waarde: Kunsthistorische waarde

N.v.t.

3-5-2 Gaafheid: Gevelindeling

++

3-5-4 Gaafheid: Detaillering, ornamentiek

++

3-6-1 Zeldzaamheid: Regio

0

3-6-2 Zeldzaamheid: Interregionaal

+

3-6-3 Zeldzaamheid: Nationaal

++

3 Conclusie

Stelpboerderij met beeldbepalende ligging aan de Joute van der Meerweg. Het object is zeer gaaf op hoofdvorm, materialisatie en gevelindeling. Het betreft een typologie die kenmerkend is voor de noordelijke provincies en vormt een representatief voorbeeld van agrarische bouw uit het begin van de 20e eeuw. Voorstel status: gemeentelijk monument.

Plaats
Sumar

Postcode
9262SR

Straatnaam
Joute van der Meerweg

Nummer
27

Bouwjaar/ jaar van laatste bouwvergunning
1939

Typologie
Woonhuis (buitengebied)

Huidige status

MIP

Voorstel status

Beeldondersteunend

1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid

+

1A-2 Technische en constructieve gaafheid

+

1A Conclusie

Goed. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

+

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

+

1B Conclusie

Goed. Verder naar stap 1C.



1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBEELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

0

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

-

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

-

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

0

1C Conclusie

Redelijk. Het object verkeert in goede staat maar heeft geringe waarde voor het omgevingsbeeld. Voorstel status: beeldondersteunend.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

Plaats
Sumar

Postcode
9262NG

Straatnaam
Knilles Wytseswei

Nummer
8

Bouwjaar/ jaar van
laatste bouwvergunning
1903

Typologie
Stelpboerderij

Huidige status

MIP,K

Voorstel status

Gemeentelijk monument



1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid

+

1A-2 Technische en constructieve gaafheid

+

1A Conclusie

Goed. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

+

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

+

1B Conclusie

Goed. Verder naar stap 1C.

1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBEELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

0

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

+

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

+

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

0

1C Conclusie

Goed. Verder naar stap 3.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

Plaats
Sumar

Postcode
9262VA

Straatnaam
Lansbuorren

Nummer
2

Bouwjaar/ jaar van laatste bouwvergunning
1939

Typologie
Woonhuis (buitengebied)

Huidige status

MIP

Voorstel status

Beeldondersteunend

1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid

+

1A-2 Technische en constructieve gaafheid

+

1A Conclusie

Goed. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

0

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

0

1B Conclusie

Redelijk. Uitbouw aan zijkant. Verder naar stap 1C.



1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

+

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

-

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

-

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

0

1C Conclusie

Redelijk. Het object verkeert materieel gezien in goede staat. De hoofdvorm is aangetast door de uitbouw aan de linkerzijde. Beeldbepalend door ligging aan kruispunt. Geringe typologische en redelijke architectonische waarde. Voorstel status: beeldondersteunend.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

Plaats
Sumar

Postcode
9262VA

Straatnaam
Lansbuorren

Nummer
9

Bouwjaar/ jaar van
laatste bouwvergunning
1879

Typologie
Kop-rompboerderij
(buitengebied)

Huidige status

MIP,K

Voorstel status

Gemeentelijk monument



1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid

+

1A-2 Technische en constructieve gaafheid

+

1A Conclusie

Goed. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

++

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

+

1B Conclusie

Goed tot zeer goed. Verder naar stap 1C.

1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBEELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

0

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

0

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

+

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

0

1C Conclusie

Redelijk tot goed. Verder naar stap 3.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

3. AANVULLENDE WAARDERING

3-1-1 Ensemblewaarde

-

3-1-2 Stedenbouwkundige waarde: Relatie pand met verkaveling (korte omschrijving)

Ligging aan de zijkant van een ruime kavel. Voorgevel georiënteerd op Lansbuorren. Noklijnen dwars op de weg.

3-1-3 Stedenbouwkundige waarde: Stedenbouwkundig concept (korte omschrijving)

Ligging aan de Lansbuorren, een ijl bebouwd boerderijlint dat Sumar en Eastermar met elkaar verbindt.

3-2-1 Architectonische waarde: Bouwstijl (korte omschrijving)

Sobere baksteenarchitectuur.

3-2-2 Architect
Onbekend.

3-3-1 Bouwhistorische waarde: Materiaalgebruik

-

3-3-3 Bouwhistorische waarde: Constructiewijze

+

3-4-1 Cultuurhistorische waarde: Oorspronkelijke functie

+

3-4-2 Cultuurhistorische waarde: Kunsthistorische waarde

N.v.t.

3-5-2 Gaafheid: Gevelindeling

++

3-5-4 Gaafheid: Detaillering, ornamentiek

++

3-6-1 Zeldzaamheid: Regio

+

3-6-2 Zeldzaamheid: Interregionaal

+

3-6-3 Zeldzaamheid: Nationaal

++

3 Conclusie

Herkenbaar en gaaf voorbeeld van een koprompboerderij, kenmerkend voor de provincie Friesland. Het object verkeert in goede staat: materialisatie, hoofdvorm en gevelindeling zijn gaaf tot zeer gaaf. Fraaie, vrije ligging op erf. Voorstel status: gemeentelijk monument.

Plaats
Sumar

Postcode
9262NT

Straatnaam
Master de Vrieswei

Nummer
3

Bouwjaar/ jaar van
laatste bouwvergunning
1937

Typologie
Rentenierswoning

Huidige status

MIP

Voorstel status

Gemeentelijk monument



1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid

+

1A-2 Technische en constructieve gaafheid

+

1A Conclusie

Goed. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

0

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

+

1B Conclusie

Redelijk tot goed. Aangebouwde serre en dakkapel op achterschild, echter oorspronkelijk volume en dakvorm zijn nog goed te onderscheiden. Verder naar stap 1C.

1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBEELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

+

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

0

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

+

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

+

1C Conclusie

Goed. Verder naar stap 3.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

3. AANVULLENDE WAARDERING

3-1-1 Ensemblewaarde

0

3-1-2 Stedenbouwkundige waarde: Relatie pand met verkaveling (korte omschrijving)

Beeldbepalende ligging centraal op de kavel. Voorgevel gericht op Master de Vrieswei, noklijn evenwijdig aan de weg.

3-1-3 Stedenbouwkundige waarde: Stedenbouwkundig concept (korte omschrijving)

Ligging aan de Master de Vrieswei in de historische dorpskern rondom de kerk.

3-2-1 Architectonische waarde: Bouwstijl (korte omschrijving)

Baksteenarchitectuur met kenmerken van neorenaissance.

3-2-2 Architect
Onbekend.

3-3-1 Bouwhistorische waarde: Materiaalgebruik
+ Friese gegolfde pan.

3-3-3 Bouwhistorische waarde: Constructiewijze
-

3-4-1 Cultuurhistorische waarde: Oorspronkelijke functie
+

3-4-2 Cultuurhistorische waarde: Kunsthistorische waarde
N.v.t.

3-5-2 Gaafheid: Gevelindeling
++

3-5-4 Gaafheid: Detaillering, ornamentiek
+

3-6-1 Zeldzaamheid: Regio

0

3-6-2 Zeldzaamheid: Interregionaal

0

3-6-3 Zeldzaamheid: Nationaal

0

3 Conclusie

Rentenierswoning in goede staat: materialisering en gevelindeling gaaf, architectonische herkenbaarheid goed. Hoofdvorm aangetast, echter nog redelijk goed te onderscheiden van de aangebouwde serre en vrijwel niet zichtbare dakkapel. Rijk vormgegeven voorgevel met oa. verhoogde entree en fraai houtsnijwerk als omlijsting van de dakkapel. Voorstel status: gemeentelijk monument.

Plaats
Sumar

Postcode
9262NT

Straatnaam
Master de Vrieswei

Nummer
22

Bouwjaar/ jaar van
laatste bouwvergunning
Omstreeks 1930 / 1965

Typologie
Schoolgebouw

Huidige status

MIP

Voorstel status

Beeldondersteunend

1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid

+

1A-2 Technische en constructieve gaafheid

+

1A Conclusie

Goed. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm

-

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid

-

1B Conclusie

Slecht. Uitbouw vermindert de herkenbaarheid van de hoofdvorm en de architectonische gaafheid. Verder naar stap 1C.



1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

+

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

+

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

+

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp

0

1C Conclusie

Redelijk. Het object ligt beeldbepalend en neemt in functioneel opzicht een belangrijke plek in in de historische dorpsontwikkeling. Door de grote aanbouw zijn hoofdvorm en architectonische gaafheid echter aangetast. Voorstel status: beeldondersteunend.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie

Plaats
Sumar

Postcode
9262SW

Straatnaam
Middelpaed

Nummer
5

Bouwjaar/ jaar van laatste bouwvergunning
1929

Typologie
Woudhuisje (buitengebied)

Huidige status

K (op lijst gemeente, niet op lijst Stichting)

Voorstel status

Beeldondersteunend

1A. MATERIËLE, TECHNISCHE EN/OF CONSTRUCTIEVE GAAFHEID

1A-1 Materiële gaafheid
0

1A-2 Technische en constructieve gaafheid
0

1A Conclusie
Redelijk. Verder naar stap 1B.

1B. ARCHITECTONISCHE GAAFHEID EN/OF HERKENBAARHEID EXTERIEUR

1B-1 Herkenbaarheid hoofdvorm
-

1B-2 Architectonische gaafheid of herkenbaarheid
0

1B Conclusie
Redelijk. Verder naar stap 1C.



1C. HOEKSTEEN VOOR HET DORPS- OF LANDSCHAPSBEELD

1C-1 Beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving

+

1C-2 Betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie

+

1C-3 Verhalend vermogen van de gebouwtypologie

+

1C-4 Architectonische kwaliteit van het ontwerp
0

1C Conclusie
Redelijk. Het object heeft een beeldbepalende ligging maar is in hoofdvorm aangetast door de uitbouw aan de achterzijde. Voorstel status: beeldondersteunend.

2. AANVULLENDE WAARDERING BUITENGEBIED

2-1 Beeldbepalendheid / accent in de omgeving

2-2 Verkaveling (korte omschrijving)

2-3 Relatie met de omgeving (korte omschrijving)

2-4 Gaafheid op hoofdvorm

2-5 Kenmerkend voor de regio

2 Conclusie