



Actieverslag

Burgerschouw wijk 1

Paauwenburg, 6-9-2023

Inleiding

De tweede schouw van 2023 in de wijk Paauwenburg vond plaats op woensdag 6 september.

Half september wordt er gestart met een project in het noordoostelijke deel van de wijk. De riolering, bestrating, groen, openbare verlichting en ondergrondse containers wordt vernieuwd. Daarom zijn er twee voorstellen gedaan;

- Noordwestelijke deel van de wijk
- Van Hogendorpweg en Alexander Gogelweg

De deelnemers kozen democratisch voor het gebied Van Hogendorpweg en Alexander Gogelweg. In dit gebied hebben zowel L'Escaut als de Gemeente Vlissingen eigendom in de openbare ruimte.

Er liep vanuit de buurtteams ook een medewerker mee. Die deelde mee dat er in de wijk Paauwenburg geen binnenlocatie voor jongeren meer is om samen te komen.

Bevindingen

Alexander Gogelweg

- Ter hoogte van de Schaepsmanstraat staat een heg die wel een snoeibeurt kan gebruiken. (L'Escaut)
Actie: Dit pakt Lescaut op.
- Ter hoogte van het pand van de KOW staat er op het trottoir een afgebroken kunststof paal.
Actie: Er is een nieuw paal geplaatst.
- Tegenover de ingang Lief tinckstraat ligt er bestrating naast het parkeervak dat struikelgevaar geeft.
Actie: Dit is in orde gemaakt.
- Ter hoogte van de kruising met de Lief tinckstraat zit er in de boomspegel een losse tegel.
Actie: Dit is in orde gemaakt.
- Ter hoogte van de Raaltestraat liggen een aantal losse klinkers achter de entree van de flat.
Actie: Deze klinkers zijn weggehaald.

Raaltestraat

- Ter hoogte van de parkeerplaats voor de flat zit er flinke wortelopdruk in de bestrating. (eigendom Lescaut)
Actie: Er is gevraagd aan L'Escaut om dit aan te pakken.

Van Hogendorpweg

- Ter hoogte van de fietsenwinkel zit er wortelopdruk in het trottoir en liggen er paar trottoirtegels los.
Actie: Dit is door Orionis herstraat.
- Ter hoogte van kruising met Troelstraweg liggen een aantal trottoirtegels los door wortelopdruk.
Actie: Dit is door Orionis herstraat.
- Ter hoogte van huisnummer 36 zit er wortelopdruk die de trottoirband flink omhoog heeft geduwd.
Actie: Dit is door Orionis hersteld.
- Ter hoogte van de fietsenwinkel zit er wortelopdruk in het trottoir en liggen er paar trottoirtegels los.
Actie: Dit is door Orionis hersteld.
- Ter hoogte van hoek Colijnstraat ligt er een losse trottoirtegel in de bestrating.
Actie: Deze trottoirtegel is vast gezet.

Ruys de Beerenbrouckstraat

- Tegenover huisnummer 12 staat er veel onkruid op de verharding die niet meer voldoet aan het ambitieniveau.
Actie: Dit heeft de groenaannemer opgepakt.

Chopinlaan

- Tussen huisnummer 1A tot en met 3A liggen een aantal trottoirtegels los door het leggen van de glasvezelkabel.
Actie: Dit is in orde gemaakt.