



# Actieverslag

## Burgerschouw wijk 6 Binnenstad

### 10-04-2024

#### Inleiding

Op 10 april heeft de 1e burgerschouw van 2024 in de wijk Binnenstad plaatsgevonden. In overleg met de deelnemers is besloten om de schouw uit te voeren in het gebied "het Eiland"

#### Opmerking vooraf

Het evenementenveld langs de Commandoweg is door het wintercircus kapot gereden. Hier is al actie op ondernomen.

Het wordt hersteld zodra het mogelijk is. Vanwege de vele regen, verder hersteld.

#### Bevindingen

##### Commandoweg

- In beide trottoirs, zowel links als rechts zitten verzakkingen en sporen. Vanaf de Koningsweg tot aan de Piet Heinkade, inclusief de van Speijkstraat.  
**Actie: Enkel de onveilige situaties worden aangepakt; 2027 en 2028 gaat de Commandoweg op de schop.**
- Op het kinderkoppenpleintje bij het evenementen grasveld, liggen enkele kinderkoppen los.  
**Actie: Dit is hersteld.**
- Er zit veel graffiti op de achtergevel van Amels.  
**Actie: Op 21-5-2024 is er contact opgenomen met Amels. Zij gaan in eerste instantie proberen het van de muur te halen.**

##### Cornelis Lonckestraat

- Uit de tuin van Piet Heinkade 19 hangen er takken van een boom over de rijbaan, waar de vuilniswagen last van heeft.  
**Actie: Dit is bij L'Escaut neergelegd en op 30-7-2024 is de beheerder hier nog mee bezig. Het is een lastige situatie omdat de woning eigendom is van L'Escaut.**

## Piet Heinkade

- Er staat een bank op het gras achter huisnummer 37-40.  
**Actie: Met het schrijven van dit verslag is deze reeds opgeruimd.**
- In de brandgang achter huisnummer 43-55 ligt veel rommel. Naast de potten met planten is het een allegaartje van spullen.  
**Actie: Dit is opgeruimd.**
- Achter huisnummer 64 zit zowel links als rechts het rooster van de kolk te hoog.  
**Actie: Dit is heel lastig om op te hogen en zolang er geen klachten zijn van wateroverlast bij regen wordt hier niks aan gedaan.**
- Achter huisnummer 66 staat een metalen H profiel met 2 trekhaken in het gras.  
**Actie: Dit is verwijderd.**
- Voor huisnummer 92 staat een 30 km zone bord. Kan er nagedacht worden of dit de juiste plek is?  
Want nu zou je voorbij het bord 50 km mogen rijden op het korte stukje naar de punt. Denk ook aan de snelheid van de brommers daar, en op de glooiing aan zeezijde.  
**Actie: Dit is doorgegeven aan de verkeersdeskundige.**
- Bij de keerlus naast huisnummer 92 ontbreken er tegels van het trottoir. Ook zijn er verzakkingen.  
**Actie: Dit is hersteld.**
- Tussen huisnummer 94 (politiebureau) en huisnummer 95 (de Punt) staan schilden met daarachter 2 kapotte luiken van een put.  
**Actie: Dit is opgenomen met Waterschap. Zij hebben contact opgenomen met Evides. Evides en zij hebben contact opgenomen met de eigenaar van De Punt.**
- Tegenover huisnummer 95, in de ronding naar het kunstwerk 'de oliedruppel', liggen betonblokken in het gras die slecht zichtbaar zijn.  
**Actie: Dit is opgenomen met Waterschap en zij hebben actie ondernomen.**
- Bij het kunstwerk staat een afgebroken flespaal.  
**Actie: Dit is opgenomen met Waterschap en zij hebben actie ondernemen.**
- Bij het bankje naast het kunstwerk is het tegelplateau verzakt/ kapot gereden.  
**Actie: Dit is doorgegeven aan de stratenmakers en is opnieuw gelegd.**

## Glooiing zeedijk

- Net voorbij de slagboom vanaf de Punt staat een vuilnisbak vol.  
**Actie: Met het schrijven van dit verslag is deze reeds geleegd. Er zitten ook veel stickers op de vuilnisbak.**
- Bij de 1ste dijkovergang vanaf de slagboom staat een vuilnisbak waarvan de klep is weggeroest, afgebroken, waardoor er scherpe randen aan de opening zitten.  
**Actie: Deze vuilnisbak is vervangen.**
- De openbare verlichting doet het (bijna) niet. De grondspots zijn vaak beschadigd, en staan vol water. Ook de staande armaturen doen het vaak niet meer.  
**Actie: Deze melding doorgeven aan de afdeling die gaat over verlichting.**
- Er ligt veel drijfafval op de glooiing.  
**Actie: Dit is opgenomen met Waterschap en zij gaan actie ondernemen.**
- Bovenaan de 2de dijkovergang staat, bij het bankje, een vuilnisbak die vol zit.  
**Actie: Deze vuilnisbak is leeggehaald.**
- Bij de geasfalteerde overgang, richting de Oostbeer, zit graffiti op het informatiebord voor de Oostbeer.  
**Actie: Dit is gereinigd.**