

Actieverslag

Burgerschouw wijk 2 en 3 Groot-Lammerenburg, 11-9-2024

Inleiding

Op 11 september heeft de 2e burgerschouw van 2024 in de wijk Groot-Lammerenburg plaatsgevonden.

Vanwege de projecten die op de rol staan voor de toekomst en het verleden hebben we vanuit de Gemeente Vlissingen twee opties aangekaart;

- 1) Industriegebied Vrijburg.
- 2) Claverveld, Tuinderij en omstreken.

In overleg met de deelnemers is besloten om de schouw uit te voeren in de buurt Claverveld, Tuinderij en omstreken.

Meldingen

Tuinderij

- Ter hoogte van huisnummer 24 is de bestrating rondom de kolk verzakt.
Actie: Dit is opgelost.
- Ter hoogte van huisnummer 29 is de bestrating rondom de kolk verzakt.
Actie: Dit is opgelost.
- Ter hoogte van huisnummer 32 is de bestrating rondom de kolk verzakt.
Actie: Dit is opgelost.
- Ter hoogte van huisnummer 16 is de boom dermate beschadigd dat deze vervangen moet worden.
Actie: Deze boom zal in het najaar vervangen worden.

Juttepeer/Zonnekers

- Er ontbreekt het naambord Juttepeer die overgaat in de Zonnekers.
Tevens adviseren wij het straatnaambord Zonnekers te verplaatsen van verlichtingsmast 6248 naar de verlichtingsmast op de kruising met Lindekerspad.
**Actie: Er zijn nog volop werkzaamheden bezig en als deze klaar zijn wordt het bord Juttepeer aangebracht op een van de verlichtingsmasten of een flespaal.
Het straatnaambord Zonnekers staat exact op de plek waar Juttepeer overgaat in Zonnekers.**
- Bij de overgang naar de Zonnekers staat het onkruid rondom de bomen en straatmeubilair te hoog.
Actie: Dit is door de wijkploeg gemaaid.

Earlisehof

- In het hele hof staat er geen enkele bank met armleuning en ruimte onder het zitgedeelte; graag een armleuning op een van de banken plaatsen zodat mensen met een beperking ook gebruik kunnen maken van deze bank.
Actie: De ruimte onder de bank gaat helaas niet lukken om dit aan te passen, dit is een betonblok maar wij zullen het bij nieuwe projecten altijd onder de aandacht brengen dat ruimte onder het zitvlak noodzakelijk is om op te staan.

Herfstsuikerij

- Bij de kruising met Earlisehof ligt er puin in de berm.
Actie: Dit is opgeruimd.

Ceresstraat

- Voor huisnummer 18 staat een illegaal bankje tegen een boom. Tevens zijn de ondersteuningsbanden voor deze boom los.
Actie: De bewoners zijn aangesproken en zij gaan dit bankje verwijderen.

Voorstraat

- Op de kruising met de Ceresstraat staat een verkeersteken "verboden te parkeren". Deze moet 90% gedraaid worden zodat het zichtbaar is voor verkeer dat de Voorstraat inrijdt.
Actie: Praktisch gezien is het verkeersteken zo houden in deze situatie de beste oplossing. Het verkeer kan het duidelijk lezen en minder kans dat er met hogere voertuigen tegenaan gereden kan worden.

Keizer Karelhof

- Onder de speeltoestellen liggen op sommige plekken minimaal houtsnippers.
Actie: Dit wordt half november bijgevuld.

Westerbaan

- Bij lichtmast 5564 ligt een lage biggenrug in de berm.
Actie: Deze is weggehaald.

Kershage

- Naast huisnummer 54 ligt een paal van de waterleiding in ons plantsoen.
Actie: Deze paal is opgeruimd.

Algemene opmerking

Op veel lichtmasten in het schouwgebied is de nummering niet meer goed te lezen.
Actie: Dit is doorgegeven aan de verantwoordelijke collega.