



# **Verslag en resultaten**

## **Burgerschouw wijk 2 en 3 Groot-Lammerenburg,**

### **13-9-2023**

#### **Inleiding**

Op 13 september heeft de 2e burgerschouw van 2023 in de wijk Groot-Lammerenburg plaatsgevonden.

In overleg met de deelnemers is besloten om de schouw uit te voeren in een gedeelte van Bossenburg. In het voorjaar is er op aanvraag van de wijkraad een burgerschouw in Bossenburg gehouden.

De route door deze buurt werd in overleg met de deelnemers bepaald. Vervolgens zijn we op de fiets naar de Omnibus school gegaan om van daaruit de wijk in te trekken.

#### **Opmerking vooraf**

De openbare verlichting in papegaaienburg brandt nu al twee weken dag en nacht.

#### **Meldingen**

##### **Slangenburg**

- Aan de zijde van de gymzaal en tegenover kleuterplein staan 2 afgezaagde bomen.

##### **Lunenburg**

- Tegenover huisnummer 46 ligt er cement in de beplanting, onder de haag.
- Tegenover huisnummer 38 kan het plantvak inboet gebruiken.
- Naast huisnummer 10 staat er teveel onkruid op de verharding.
- Tegenover huisnummer 10 en kruising met Bossenburg staat in het plantvak enkele dode beplanting en ligt er een kapotte trottoirtegel.
- Voor huisnummer 13 en 15 ligt er hout in de beplanting.
- Voor huisnummer 13 tot en met 17 staan twee dode bomen.

##### **Sterkenburg**

- Naast huisnummer 50 zitten er veel kale plekken in de beplanting en het onkruid heeft daar nu vrij spel.

## **Prattenburg**

- Op het grasveld staat een dode boom. Deze staat al scheef.

## **Bossenburg**

- Naast huisnummer 48 zitten veel kale plekken in de beplanting.
- Voor huisnummer 22 en 24 zit er in het midden een grote kale plek in de beplanting.
- Naast huisnummer 107 zit er veel onkruid in de beplanting.

## **Toutenburg**

- Naast huisnummer 30 staat er veel onkruid in de beplanting.
- Naast de tuin van huisnummer 30 staan twee betonnen palen; deze staan beide los.
- Tegenover huisnummer 50 zitten er twee flinke wortelopdrukken in de bestrating.

## **Nabespreking**

Het gedeelte van de wijk dat tijdens de schouw doorlopen is, zag er volgens de deelnemers redelijk netjes uit met uitzondering van de hondenpoep op de bestrating en in het groen.

Het geschouwde gebied werd door de deelnemers beoordeeld met een 8. Deze beoordeling voldoet ruim aan de vastgestelde ambitieniveaus.

## **Conclusies**

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: goed tot uitstekend;
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
  - Zeer hoog: -
  - Hoog: 14
  - Basis: 5
  - Laag: -
  - Nvt: 1
- Uit deze schouw zijn 15 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist;
- De schouw heeft 1 algemene opmerking opgeleverd.

## Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op een deel van de buurt Papegaaienburg.  
Het gaat om een gedeelte van zowel Slangenburg, Lunenburg, Sterkenburg, Prattenburg, Bossenburg en Toutenburg.

### Verklaring cijfers

| Cijfer | Beoordeling         |
|--------|---------------------|
| 1      | Zeer laag           |
| 2      | Laag                |
| 3      | Basisniveau         |
| 4      | Hoog                |
| 5      | Zeer hoog           |
| 9      | Niet van toepassing |

### Onderdeel 'Schoon & netjes'

| Aspect   | Cijfer |
|--|--------|
| <b>Zwerfafval op verharding</b>                                |        |
| Zwerfafval op stoep en/of straat per 100 m2                    | 4      |
| <b>Zwerfafval in groen</b>                                     |        |
| Zwerfafval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m2      | 3      |
| <b>Hondenpoep</b>  |        |
| Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m2            | 4      |
| <b>Onkruid in het groen</b>                                    |        |
| Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken   | 3      |
| <b>Onkruid op verharding</b>                                   |        |
| Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding                 | 3      |
| <b>Graffiti</b>  |        |
| Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking | 4      |
| <b>Afvalbakken</b>   |        |
| Hoe vol is de afvalbak?  | 4      |

### Onderdeel 'Technische staat meubilair'

| Aspect  | Cijfer |
|---|--------|
| <b>Straat en parkmeubilair</b>  |        |
| Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke | 4      |
| <b>Openbare verlichting</b>   |        |
| Beschadigingen en scheefstand lichtmasten                               | 4      |
| <b>Speeltoestellen</b>  |        |
| Beschadigingen en verf/schilderwerk                                     | 4      |

### Onderdeel 'Technische staat groen'

| Aspect   | Cijfer |
|--|--------|
| <b>Bomen</b>   |        |
| Groei­kracht en stam­opschot van takken (gezondheid) | 4      |
| <b>Beplanting en heesters</b>                        |        |

| Aspect                                  | Cijfer |
|---|--------|
| Schade, uitstraling en snoei-behoefte   | 3      |
| <b>Hagen</b>                            |        |
| Geslotenheid en rand/snoei              | 4      |
| <b>Gras en gazons</b>                   |        |
| Geslotenheid en maaibeeld van het gazon | 4      |

### Onderdeel 'Technische staat verharding'

| Aspect  | Cijfer |
|---|--------|
| <b>Rijbanen (asfalt)</b>  |        |
| Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken          | 4      |
| <b>Rijbanen (klinkers)</b>  |        |
| Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg             | 3      |
| <b>Fietspad (asfalt)</b>  |        |
| Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad                      | 4      |
| <b>Fietspad (klinkers en tegels)</b>  |        |
| Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad      | 9      |
| <b>Voetpaden en trottoirs (tegels)</b>                                      |        |
| Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir | 4      |
| <b>Wegmarkering en belijning</b>  |        |
| Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke           | 4      |

### Samenvatting

| Aspect                       | Cijfer |
|------------------------------|--------|
| Totaalindruk schoon & netjes | 4      |
| Totaalindruk meubilair       | 4      |
| Totaalindruk groen           | 4      |
| Totaalindruk verharding      | 4      |
| Totaalindruk tevredenheid    | 4      |