



Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 1 Paauwenburg, 6 september 2023

Inleiding

De tweede schouw van 2023 in de wijk Paauwenburg vond plaats op woensdag 6 september.

Half september wordt er gestart met een project in het noordoostelijke deel van de wijk. De riolering, bestrating, groen, openbare verlichting en ondergrondse containers wordt vernieuwd. Daarom zijn er twee voorstellen gedaan;

- Noordwestelijke deel van de wijk
- Van Hogendorpweg en Alexander Gogelweg

De deelnemers kozen democratisch voor het gebied Van Hogendorpweg en Alexander Gogelweg. In dit gebied hebben zowel L'Escaut als de Gemeente Vlissingen eigendom in de openbare ruimte.

Er liep vanuit de buurtteams ook een medewerker mee. Die deelde mee dat er in de wijk Paauwenburg geen binnenlocatie voor jongeren meer is om samen te komen.

Bevindingen

Alexander Gogelweg

- Ter hoogte van de Schaepsmanstraat staat een heg die wel een snoeibeurt kan gebruiken. (L'Escaut)
- Ter hoogte van het pand van de KOW staat er op het trottoir een afgebroken kunststof paal.
- Tegenover de ingang Lieftinckstraat ligt er bestrating naast het parkeervak dat struikelgevaar geeft.
- Ter hoogte van de kruising met de Lieftinckstraat zit er in de boomspiegel een losse tegel.
- Ter hoogte van de Raaltestraat liggen een aantal losse klinkers achter de entree van de flat.

Raaltestraat

- Ter hoogte van de parkeerplaats voor de flat zit er flinke wortelopdruk in de bestrating. (eigendom L'Escaut)

Van Hogendorpweg

- Ter hoogte van de fietsenwinkel zit er wortelopdruk in het trottoir en liggen er paar trottoirtegels los.
- Ter hoogte van kruising met Troelstraweg liggen een aantal trottoirtegels los door wortelopdruk.
- Ter hoogte van huisnummer 36 zit er wortelopdruk die de trottoirband flink omhoog heeft geduwd.
- Ter hoogte van de fietsenwinkel zit er wortelopdruk in het trottoir en liggen er paar trottoirtegels los.
- Ter hoogte van hoek Colijnstraat ligt er een losse trottoirtegel in de bestrating.

Ruys de Beerenbrouckstraat

- Tegenover huisnummer 12 staat er veel onkruid op de verharding die niet meer voldoet aan het ambitieniveau.

Chopinlaan

- Tussen huisnummer 1A tot en met 3A liggen een aantal trottoirtegels los door het leggen van de glasvezelkabel.

Opmerkingen

Het viel ons op dat veel bomen zorgen voor wortelopdruk in zowel de van Hogendorpweg als de Alexander Gogelweg

Nabespreking

Het geschouwde gebied ziet er, ondanks de oude bestrating en de daaruit opvolgende meldingen, goed uit en wordt gewaardeerd met het cijfer '8'. Het gebied voldoet hiermee aan de vastgestelde ambitieniveaus.

Tijdens de schouw is er met de medewerker van L'Escaut gesproken over het onderhoud rondom de flats.

Voor het onderhoud is, door de onlogische scheiding van eigendom, lastig voor beide partijen om het onderhoud zo effectief mogelijk uit te voeren.

De medewerker van de Gemeente Vlissingen en de medewerker van L'Escaut gaan in gesprek met elkaar om hier afspraken over te maken.

Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: goed
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
 - Zeer hoog: 1
 - Hoog: 14
 - Basis: 3
 - Laag: 0
 - Zeer laag: 0
 - N.v.t.: 2
- Uit deze schouw zijn 13 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist;
- De schouw heeft geen opmerkingen voortgebracht.

Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op het gebied: Alexander Gogelweg, Raaltestraat, Van Hogendorpweg, Ruys de Beerenbrouckstraat en Chopinlaan.

Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing

Onderdeel 'Schoon & netjes'

Aspect	Cijfer
Zwerfafval op verharding	
Zwerfafval op stoep en/of straat per 100 m2	4
Zwerfafval in groen	
Zwerfafval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m2	4
Hondenpoep	
Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m2	4
Onkruid in het groen	
Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken	4
Onkruid op verharding	
Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding	3
Graffiti	
Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking	4
Afvalbakken	
Hoe vol is de afvalbak?	5

Onderdeel 'Technische staat meubilair'

Aspect	Cijfer
Straat en parkmeubilair	
Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke	4
Openbare verlichting	
Beschadigingen en scheefstand lichtmasten	4
Speeltoestellen	
Beschadigingen en verf/schilderwerk	9

Onderdeel 'Technische staat groen'

Aspect	Cijfer
Bomen	
Groeikracht en stamopschot van takken (gezondheid)	4
Beplanting en heesters	

Aspect	Cijfer
Schade, uitstraling en snoei-behoefte	4
Hagen	
Geslotenheid en rand/snoei	4
Gras en gazons	
Geslotenheid en maaibeeld van het gazon	4

Onderdeel 'Technische staat verharding'

Aspect	Cijfer
Rijbanen (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken	4
Rijbanen (klinkers)	
Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg	3
Fietspad (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad	4
Fietspad (klinkers en tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad	9
Voetpaden en trottoirs (tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir	3
Wegmarkering en belijning	
Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke	4

Samenvatting

Aspect	Cijfer
Totaalindruk schoon & netjes	4
Totaalindruk meubilair	4
Totaalindruk groen	4
Totaalindruk verharding	4
Totaalindruk tevredenheid	4