



Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 1 Paauwenburg, 19 april 2023

Inleiding

Vanwege de weersomstandigheden was de schouw van 8 maart niet doorgegaan en heeft de 1ste burgerschouw op 19 april van 2023 in de wijk Paauwenburg plaatsgevonden.

Vanuit de Gemeente zijn op basis van het verleden twee voorstellen gedaan;

- Troelstraweg en omgeving
- Verdilaan en omgeving

De deelnemers kozen democratisch voor het gebied Troelstraweg en omgeving.

De fietsen hadden we geplaatst bij de Fietsenmakkert en van daaruit zijn we de Troelstraweg in gelopen.

Bevindingen

Troelstraweg

- Ter hoogte van huisnummer 201 staat een verlichtingsmast scheef.

Oudstraat

- Ter hoogte van Troelstraweg 217 staat een flespaal met de straatnaam Oudstraat scheef.
- De grasstrook wordt door auto's kapot gereden en tevens wordt er geparkeerd in de grasstrook.

De Beaufortstraat

- Achter huisnummer 23 is de brandgang behoorlijk dichtgegroeid door beplanting van de bewoners
- De beplanting van huisnummer 23 groeit zover over het trottoir dat de breedte van het trottoir aanzienlijk wordt verminderd.
- Op het speelveld staat een huisje dat behoorlijk vies is aan zowel de binnen als buitenzijde.

De Strip

- Ter hoogte van Cirkel 12 zit een wortelopdruk in het trottoir.

Falckstraat

- Op de kruising met de Dreestraat is een trottoiropgang waarbij de klik te hoog is en ligt er een putdeksel in de lengte waarbij mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel vast kunnen komen te zitten.

Van Reenestraat

- Ter hoogte van verlichtingsmast 2790 is een trottoiropgang niet toegankelijk voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel. Tevens blijft er water in de goot staan en de witte markeringsstegeels liggen te ver van de opgang.

Groen van Prinstererlaan

- In een van de bankjes zit betonrot en er is een plank los.

Alexander Gogelweg

- Op de kruising met de Groen van Prinstererlaan staat een flespaal met een verbod op parkeren met een pijl eronder. Dit verkeersteken heeft op deze locatie geen functie.

Nabespreking

In eerste instantie dacht men dat uit dit gebied veel meer meldingen zouden voortkomen maar uiteindelijk viel het

Het geschouwde gebied ziet er goed uit en wordt gewaardeerd met het cijfer '7/8'. Het gebied voldoet hiermee aan de vastgestelde ambitieniveaus.

Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: goed
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
 - Zeer hoog: 0
 - Hoog: 16
 - Basis: 2
 - Laag: 0
 - Zeer laag: 0
 - N.v.t.: 2
- Uit deze schouw zijn 11 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist;
- De schouw heeft geen opmerkingen voortgebracht.

Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op het gebied: Troelstraweg, Oudstraat, Rommestraat, De Beaufortstraat, De Strip, De Cirkel, Falckstraat, Van Reenestraat, Groen van Prinstererlaan en een gedeelte Alexander Gogelweg.

Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing

Onderdeel 'Schoon & netjes'

Aspect	Cijfer
Zwerfafval op verharding	
Zwerfafval op stoep en/of straat per 100 m2	4
Zwerfafval in groen	
Zwerfafval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m2	4
Hondenpoep	
Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m2	3
Onkruid in het groen	
Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken	4
Onkruid op verharding	
Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding	4
Graffiti	
Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking	4
Afvalbakken	
Hoe vol is de afvalbak?	4

Onderdeel 'Technische staat meubilair'

Aspect	Cijfer
Straat en parkmeubilair	
Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke	3
Openbare verlichting	
Beschadigingen en scheefstand lichtmasten	4
Speeltoestellen	
Beschadigingen en verf/schilderwerk	4

Onderdeel 'Technische staat groen'

Aspect	Cijfer
Bomen	
Groeikracht en stamopschot van takken (gezondheid)	4
Beplanting en heesters	

Aspect	Cijfer
Schade, uitstraling en snoei-behoefte	4
Hagen	
Geslotenheid en rand/snoei	4
Gras en gazons	
Geslotenheid en maaibeeld van het gazon	4

Onderdeel 'Technische staat verharding'

Aspect	Cijfer
Rijbanen (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken	9
Rijbanen (klinkers)	
Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg	4
Fietspad (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad	9
Fietspad (klinkers en tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad	4
Voetpaden en trottoirs (tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir	4
Wegmarkering en belijning	
Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke	4

Samenvatting

Aspect	Cijfer
Totaalindruk schoon & netjes	4
Totaalindruk meubilair	4
Totaalindruk groen	4
Totaalindruk verharding	4
Totaalindruk tevredenheid	4