



Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 6 Binnenstad 11-10-2023

Inleiding

Op 11 oktober heeft de 1e burgerschouw van 2023 in de wijk Binnenstad plaatsgevonden. In overleg met de deelnemers is besloten om de schouw uit te voeren in het gebied rondom het Arsenaal, Oranjedijk, Emmastraat, Simon Stevinstraat, Wilhelminastraat en Walstraat.

Opmerking vooraf

- 1) Denk aan de inboet Lange Zelke i.v.m. kale plekken.
- 2) De klep van de GVT container in de Vrouwenstraat is niet schuin genoeg, waardoor het afval op de klep blijft liggen, en niet in de container rolt.

Bevindingen

Arsenaalplein

- Op het Arsenaalplein liggen tegels omhoog door worteldruk. Aan de zijde van de haven.
- In de Koopmanshaven, aan de zijde van brasserie Evertsen, zijn 2 openbare verlichtingsmasten zonder of met losse armatuur.
- Op de oude scheepshelling van de Michiel de Ruyterhaven ontbreken op verschillende plaatsen basaltblokken.

Groene Boulevard

- De borden aan het begin bij de Brasserie Evertsen, de Punt en vanaf de Landingstraat kloppen niet met elkaar als het gaat om fietsers en brommers.
- Aan de bovenzijde van de trap, naar het voetpad op de dijk, is de openbare verlichting verdwenen. Gezien vanaf Brasserie Evertsen. (nummer 4549)
- De randen van het voetpad raken overgroeid door het gras.
- Langs het gehele pad zitten overmatige stikkens op lantaarnpalen en vuilnisbakken.
- Openbare verlichtingsmast met losse Armatuur. (nummer 4550)
- Openbare verlichting doet het niet meer. (nummer 4554)

Oranjedijk

- De openbare verlichting (nummer 1634) naast de dijk ter hoogte van Oranjestraat 13 doet het niet meer.

Kogelparkstraat

- De halfverharding in het parkje heeft onderhoud nodig. onkruid op verharding.

Emmastraat

- Losse tegel in trottoir voor huisnummer 28.

Wilhelminastraat

- Het bord met uitleg over afval, naast de ondergrondse container is te laag geplaatst. Op de hoek met de Nieuwstraat.
- Opslag van niet bezorgde Scheldebodes voor huisnummer 93.
- Er is overhangend groen langs de parkeerplaats naast huisnummer 18.

Walstraat

- Naast huisnummer 11 ontbreekt er een kap van een verkeersgeleider paal.
- Op de hoek met huisnummer 14 is een te diepe deksel van het riool. Er zijn al mensen over gevallen.

Zeilmarkt

- Losliggende tegels langs het zebrapad aan het einde van de Walstraat.

Nabespreking

Het gebied wordt gewaardeerd met het cijfer '7'. Het gebied voldoet hiermee ruim aan de vastgestelde ambitieniveaus.

Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: goed
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
 - Zeer hoog 0
 - Hoog: 7
 - Basis: 8
 - Laag: 4
 - Zeer laag 1
 - N.v.t.: 0
- Uit deze schouw zijn 18 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist.

Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op het gebied: gedeelte Arsenaalplein, Groene Boulevard, Oranjedijk, Kogelparkstraat, Emmastraat, Wilhelminastraat, Walstraat en Zeilmarkt.

Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing

Onderdeel 'Schoon & netjes'

Aspect	Cijfer
Zwerfafval op verharding	
Zwerfafval op stoep en/of straat per 100 m2	4
Zwerfafval in groen	
Zwerfafval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m2	4
Hondenpoep	
Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m2	3
Onkruid in het groen	
Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken	3
Onkruid op verharding	
Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding	2
Graffiti	
Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking	2
Afvalbakken	
Hoe vol is de afvalbak?	4

Onderdeel 'Technische staat meubilair'

Aspect	Cijfer
Straat en parkmeubilair	
Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke	4
Openbare verlichting	
Beschadigingen en scheefstand lichtmasten	1
Speeltoestellen	
Beschadigingen en verf/schilderwerk	4

Onderdeel 'Technische staat groen'

Aspect	Cijfer
Bomen	
Groei-kracht en stamopschot van takken (gezondheid)	3
Beplanting en heesters	

Aspect	Cijfer
Schade, uitstraling en snoeibehoefte	3
Hagen	
Geslotenheid en rand/snoei	3
Gras en gazons	
Geslotenheid en maaibeeld van het gazon	3

Onderdeel 'Technische staat verharding'

Aspect	Cijfer
Rijbanen (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken	4
Rijbanen (klinkers)	
Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg	2
Fietspad (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad	4
Fietspad (klinkers en tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad	3
Voetpaden en trottoirs (tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir	2
Wegmarkering en belijning	
Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke	3

Samenvatting

Aspect	Cijfer
Totaalindruk schoon & netjes	3
Totaalindruk meubilair	3
Totaalindruk groen	3
Totaalindruk verharding	3
Totaalindruk tevredenheid	4