

Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 6 Binnenstad 8-10-2025

Inleiding

Op 8 oktober heeft de 2e burgerschouw van 2025 in de wijk Binnenstad plaatsgevonden. In overleg met de deelnemers is besloten om de schouw uit te voeren vanaf de Lange Zelke richting de Stenenbeer tot aan het Arsenaal

Opmerkingen/vragen

Of het mogelijk is om extra bloembakken te plaatsen op het Arsenaalplein zodat het Arsenaalplein wat meer opfleurt?

Fietsenstaling Hellingbaan dicht, hoe komt het!?

Veel dealers die rondzwerven in de Emmastraat en omgeving.

Meldingen

- Beugels om bord vast te zetten op straatverlichting Waalstraat 106. Bord bestaat niet meer.
- Bord naast Vlamingstraat kruising Wagenaarstraat staat scheef.
- C2 bord niet goed zichtbaar, automobilisten rijden te vaak vanaf de Wagenaarstraat naar recht de kleine Kerkstraat in.
- Op div plekken op het voetpad losse tegels door wortelopdruk Wilhelminastraat 79 tussen de Nieuwstraat en de Groenewoud .
- Wortelopdruk tegenover Nieuwstraat 135.
- Onduidelijkheid over borden wel of niet zone parking. Hendrikstraat kruising Gravestraat.
- Diamantkoppaal afgebroken tegenover Oranjestraat 12
- Straatnaambord hangt te laag. Einde Prinsenstraat op verlichtingsmast tegen de dijk aan.
- Parkeerplaatsen met groenstrook naast woning Baljuwstraat 12 mag wel eens gesnoeid worden.
- Leuning naast het Grieks restaurant Poseidon staat los

Nabespreking

Het gebied wordt gewaardeerd met het cijfer '6'. Het gebied voldoet hiermee nog net aan de vastgestelde ambitieniveaus.

Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: goed
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
 - Zeer hoog 6
 - Hoog: 4
 - Basis: 2
 - Laag: 2
 - Zeer laag 0
 - N.v.t.: 6
- Uit deze schouw zijn 19 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist.

Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op het gebied: Spuistraat, Bussestraat, Spuikom, Gasthuisstraat, Slijkstraat, Bakkersgang, Boerplein, Waaigat, Grote Markt, Breewaterstraat en Schoolstraat.

Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing

Onderdeel 'Schoon & netjes'

Aspect	Ciifer
Zwerfafval op verharding	
Zwerfafval op stoep en/of straat per 100 m2	5
Zwerfafval in groen	
Zwerfafval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m2	5
Hondenpoep	
Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m2	2
Onkruid in het groen	
Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken	5
Onkruid op verharding	
Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding	4
Graffiti	
Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking	9
Afvalbakken	
Hoe vol is de afvalbak?	4

Onderdeel 'Technische staat meubilair'

Aspect	Ciifer
Straat en parkmeubilair	
Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke	4
Openbare verlichting	
Beschadigingen en scheefstand lichtmasten	5
Speeltoestellen	
Beschadigingen en verf/schilderwerk	9

Onderdeel 'Technische staat groen'

Aspect	Ciifer
Bomen	
Groeikracht en stamopschot van takken (gezondheid)	4
Beplanting en heesters	

Aspect	Cijfer
Schade, uitstraling en snoeibehoeft	5
Hagen	
Geslotenheid en rand/snoei	5
Gras en gazons	
Geslotenheid en maaibeeld van het gazon	9

Onderdeel 'Technische staat verharding'

Aspect	Cijfer
Rijbanen (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken	9
Rijbanen (klinkers)	
Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg	3
Fietspad (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad	9
Fietspad (klinkers en tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad	3
Voetpaden en trottoirs (tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir	2
Wegmarkering en belijning	
Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke	9

Samenvatting

Aspect	Cijfer
Totaalindruk schoon & netjes	4
Totaalindruk meubilair	4
Totaalindruk groen	4
Totaalindruk verharding	3
Totaalindruk tevredenheid	3