

## **Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 6 Binnenstad 9-10-2024**

### **Inleiding**

Op 9 oktober heeft de 2e burgerschouw van 2024 in de wijk Binnenstad plaatsgevonden. Naar aanleiding van onze promotie activiteit waren er 4 nieuwe deelnemers en een nieuwe medewerker van L'Escaut aangesloten bij deze schouw. Deze 4 burgers zijn erg betrokken en zij weten wel wat er speelt in de wijk binnenstad.

### **Opmerkingen vooraf**

Vanuit de nieuwe burgers werden veel opmerkingen/meldingen geplaatst over de wijk binnenstad;

- 1) Openbare verlichting is onder de maat; veel verlichting doet het niet en als je een melding maakt duurt het heel lang voordat deze gemaakt wordt.
- 2) De lift in de parkeergarage van De Fonteyne is erg vies, er wordt gevraagd om deze schoon te maken.
- 3) Men ervaart geluidsoverlast van cafe Vanhuus. Kan er gehandhaafd worden hierop?
- 4) Men ervaart de uitgang van de parkeergarage Scheldeplein richting Smederijbaan als onveilig vanwege verminderd zicht op de kruising.
- 5) De bijplaatsingen bij de ondergrondse containers in dit gebied is veel. Een van de schouwers heeft een druppel om de bijplaatsingen tijdig in de container te plaatsen voordat de meeuwen ermee aan de haal gaan.
- 6) De verlichting op de dijk laat volgens hen te wensen over; wat is het beleid?

De opmerkingen zullen wij kenbaar maken aan verantwoordelijke collega.

We hebben de deelnemers gewezen op welke manieren, die wij als Gemeente Vlissingen ter beschikking stellen, zij een melding kunnen maken.

## Bevindingen

### Zeilmarkt

- Bij de boomspiegel op de hoek met de Emmastraat zit wortelopdruk en liggen er trottoirtegels los.

### Commandoweg

- Het hondenrenveld dat afgelopen jaar ook veel gebruikt is t.b.v. evenementen is opnieuw ingezaaid en is aangeslagen. Daar zijn de deelnemers erg blij mee, maar men geeft wel aan dat er weinig plekken zijn waar je je hond uit kan laten in de binnenstad.

### Paardenstraat

- Ter hoogte van huisnummer 34 zit er wortelopdruk in het trottoir.
- In de brandgang tussen huisnummer 37 en 39 staat er veel onkruid op de verharding. Dit is eigendom van L'Escaut.
- Bij de ondergrondse container V0245 staat bijplaatsing.

### Flessenstraat

- Ter hoogte van huisnummer 18 staat een rolstoel die volgens de deelnemers/bewoners al maanden daar staat.

### Palingstraat

- Ter hoogte van huisnummer 8 staan een aantal weesfietsen en scooter.
- Op de hoek met 't Witte Huis aan de Hendrikstraat staan een flink aantal weesfietsen.

### Wagenaarstraat

- Het verkeer dat komt vanuit de Wagenaarstraat mag niet de Kleine Kerkstraat inrijden. Dit wordt wel veel gedaan en wellicht kan het verkeersteken D04 op lichtmast 6310 geplaatst worden om meer duidelijkheid te geven.

### Nieuwstraat

- Ter hoogte van huisnummer 101 staat een lichtmast zonder armatuur.
- Ter hoogte van huisnummer 123 ligt een brandkraan precies in een parkeervak.
- Tussen huisnummer 111 tot en met 143 zitten in de parkeervakken biggenruggetjes die zinloos zijn. Graag in de toekomst 2 stuks plaatsen. Nu rijdt de auto met de banden erlangs.

## Wilhelminastraat

- Ter hoogte van huisnummer 87 is er een verlichtingsmast weggehaald en daardoor is het een donker hoekje.  
Zeker omdat de verlichtingsmast voor Groenewoud 111 al lange tijd niet doet.
- Voor huisnummer 18 staan enkele weesfietsen.
- Voor huisnummer 75 staan enkele weesfietsen.

## Nabespreking

Het gebied wordt gewaardeerd met het cijfer '7,5'. Het gebied voldoet hiermee ruim aan de vastgestelde ambitieniveaus.

## Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: goed
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
  - Zeer hoog -
  - Hoog: 14
  - Basis: 4
  - Laag: -
  - Zeer laag -
  - N.v.t.: 2
- Uit deze schouw zijn 15 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist.

## Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op het gebied: Zeilmarkt, Emmastraat, Simon Stevinstraat, Paardenstraat, Onderstraat, Koudenhoek, Stenen beer, Wilhelminastraat, Palingstraat, Hendrikstraat, Wagenaarstraat, Kleine Kerkstraat en Nieuwstraat.

## Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing

### Onderdeel 'Schoon & netjes'

Aspect	Cijfer
<b>Zwerfafval op verharding</b>	
Zwerfafval op stoep en/of straat per 100 m2	4
<b>Zwerfafval in groen</b>	
Zwerfafval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m2	4
<b>Hondenpoep</b>	
Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m2	4
<b>Onkruid in het groen</b>	
Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken	4
<b>Onkruid op verharding</b>	
Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding	3
<b>Graffiti</b>	
Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking	4
<b>Afvalbakken</b>	
Hoe vol is de afvalbak?	4

### Onderdeel 'Technische staat meubilair'

Aspect	Cijfer
<b>Straat en parkmeubilair</b>	
Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke	4
<b>Openbare verlichting</b>	
Beschadigingen en scheefstand lichtmasten	3
<b>Speeltoestellen</b>	
Beschadigingen en verf/schilderwerk	9

### Onderdeel 'Technische staat groen'

Aspect	Cijfer
<b>Bomen</b>	
Groeikracht en stamopschot van takken (gezondheid)	4
<b>Beplanting en heesters</b>	

Aspect	Cijfer
Schade, uitstraling en snoei-behoefte	4
<b>Hagen</b>	
Geslotenheid en rand/snoei	9
<b>Gras en gazons</b>	
Geslotenheid en maaibeeld van het gazon	4

### Onderdeel 'Technische staat verharding'

Aspect	Cijfer
<b>Rijbanen (asfalt)</b>	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken	4
<b>Rijbanen (klinkers)</b>	
Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg	4
<b>Fietspad (asfalt)</b>	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad	4
<b>Fietspad (klinkers en tegels)</b>	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad	4
<b>Voetpaden en trottoirs (tegels)</b>	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir	3
<b>Wegmarkering en belijning</b>	
Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke	3

### Samenvatting

Aspect	Cijfer
Totaalindruk schoon & netjes	4
Totaalindruk meubilair	3
Totaalindruk groen	4
Totaalindruk verharding	4
Totaalindruk tevredenheid	4