



Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 6 Binnenstad 9-4-2025

Inleiding

Op 9 april heeft de 1e burgerschouw van 2025 in de wijk Binnenstad plaatsgevonden. In overleg met de deelnemers is besloten om de schouw uit te voeren in het gebied tussen het Bellamypark en de Gasthuisstraat.

Opmerkingen vooraf

Vanuit de projectenkaart is er een overzicht met projecten die op planning staan voor deze wijk. De deelnemers namen hier aangenaam kennis van.

Een deelnemer sprak zich positief uit over de verlichting op de zeedijk die weer werkt en de grote schoonmaak die heeft plaatsgevonden in de lift bij de Action. Ze zijn wel verbaasd dat wanneer de burgemeester zich toevoegt aan de wijktafel er wel actie wordt ondernomen.

Bevindingen

Spuistraat

- Ter hoogte van huisnummer 94 zit er wortelopdruk in de bestrating.
- Ter hoogte met de kruising Bussestraat zit er wortelopdruk in de bestrating.
- Ter hoogte van huisnummer 65 staat een verkeersteken die verbogen is.
- Ter hoogte van flat ligt een hoop zand die nu dient als kattenbak.

Spuikomweg

- Naast de Aldi staan 3 bomen en bij alle zitten de ondersteuningsbanden los.

Spuikom

- De hellingbaan richting de Spuikom is in dermate slechte staat dat deze afgesloten moet worden.
- Het hekwerk dat bij de trap richting de bioscoop kan weg zodat burgers hun auto op de parkeerplaats Spuikom kunnen plaatsen en naar de bioscoop kunnen lopen.

Slijkstraat

- Ter hoogte van de Samaritaanstraat staat de flespaal scheef.
- Ter hoogte van huisnummer 10 zit er wortelopdruk in het trottoir.

Bakkersgang

- Ter hoogte van lichtmast 1618 staan 4 weesfietsen.

Waaigat

- Ter hoogte van Slijkstraat 4 groeit niet veel beplanting meer rondom de bomen.
- In de bestrating op het voetbalveld zitten veel verzakkingen.

Boterplein

- Veel onkruid op de verharding

Grote Markt

- Er zit nog worteldoek aan de bomen die eraf kan.

Gasthuisstraat

- Lichtmast 2057 heeft geen armatuur
- Ter hoogte van kruising Meijlandstraat steken twee kolken boven het maaiveld uit.

Breewaterstraat

- Ter hoogte van Hellebardierstraat staat een gedenkteken; deze zit vol met aanslag en daardoor slecht leesbaar.

Schoolstraat

- In de brandgang staat een bank die volgens buurtbewoners gebruikt wordt door jongeren en dit overlast geeft.

Bellamypark

- In de halfverharding zitten in de hoeken en bij de afvoer putten. Voor het ReptielenZoo in de hoek zit de grootste kuil.

Nabespreking

Het gebied wordt gewaardeerd met het cijfer '7'. Het gebied voldoet hiermee ruim aan de vastgestelde ambitieniveaus.

Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: goed
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
 - Zeer hoog 0
 - Hoog: 11
 - Basis: 6
 - Laag: 0
 - Zeer laag 0
 - N.v.t.: 3
- Uit deze schouw zijn 19 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist.

Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op het gebied: Spuistraat, Bussestraat, Spuikom, Gasthuisstraat, Slijkstraat, Bakkersgang, Boerplein, Waaigat, Grote Markt, Breewaterstraat en Schoolstraat.

Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing

Onderdeel 'Schoon & netjes'

Aspect	Cijfer
Zwerfafval op verharding	
Zwerfafval op stoep en/of straat per 100 m2	3
Zwerfafval in groen	
Zwerfafval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m2	4
Hondenpoep	
Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m2	3
Onkruid in het groen	
Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken	4
Onkruid op verharding	
Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding	4
Graffiti	
Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking	3
Afvalbakken	
Hoe vol is de afvalbak?	4

Onderdeel 'Technische staat meubilair'

Aspect	Cijfer
Straat en parkmeubilair	
Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke	3
Openbare verlichting	
Beschadigingen en scheefstand lichtmasten	4
Speeltoestellen	
Beschadigingen en verf/schilderwerk	4

Onderdeel 'Technische staat groen'

Aspect	Cijfer
Bomen	
Groeikracht en stamopschot van takken (gezondheid)	4
Beplanting en heesters	

Aspect	Cijfer
Schade, uitstraling en snoeibehoeft	4
Hagen	
Geslotenheid en rand/snoei	3
Gras en gazons	
Geslotenheid en maaibeeld van het gazon	9

Onderdeel 'Technische staat verharding'

Aspect	Cijfer
Rijbanen (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken	4
Rijbanen (klinkers)	
Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg	3/4
Fietspad (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad	9
Fietspad (klinkers en tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad	9
Voetpaden en trottoirs (tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir	4
Wegmarkering en belijning	
Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke	3

Samenvatting

Aspect	Cijfer
Totaalindruk schoon & netjes	4
Totaalindruk meubilair	4
Totaalindruk groen	4
Totaalindruk verharding	4
Totaalindruk tevredenheid	4