

Verslag en resultaten Burgerschauw wijk 2 en 3 Groot-Lammerenburg, 11-9-2024

Inleiding

Op 11 september heeft de 2e burgerschauw van 2024 in de wijk Groot-Lammerenburg plaatsgevonden.

Vanwege de projecten die op de rol staan voor de toekomst en het verleden hebben we vanuit de Gemeente Vlissingen twee opties aangekaart;

- 1) Industriegebied Vrijburg
- 2) Claverveld, Tuinderij en omstreken

In overleg met de deelnemers is besloten om de schouw uit te voeren in de buurt Claverveld, Tuinderij en omstreken.

Meldingen

Tuinderij

- Ter hoogte van huisnummer 24 is de bestrating rondom de kolk verzakt.
- Ter hoogte van huisnummer 29 is de bestrating rondom de kolk verzakt.
- Ter hoogte van huisnummer 32 is de bestrating rondom de kolk verzakt.
- Ter hoogte van huisnummer 16 is de boom dermate beschadigd dat deze vervangen moet worden.

Juttepeer/Zonnekers

- Er ontbreekt het naambord Juttepeer die overgaat in de Zonnekers. Tevens adviseren wij het straatnaambord Zonnekers te verplaatsen van verlichtingsmast 6248 naar de verlichtingsmast op de kruising met Lindekerspad.
- Bij de overgang naar de Zonnekers staat het onkruid rondom de bomen en straatmeubilair te hoog.

Earlisehof

- In het hele hof staat er geen enkele bank met armleuning en ruimte onder het zitgedeelte; graag een armleuning op een van de banken plaatsen zodat mensen met een beperking ook gebruik kunnen maken van deze bank. De ruimte onder de bank gaat helaas niet lukken om dit aan te passen, dit is een betonblok maar wij zullen het bij nieuwe projecten altijd onder de aandacht brengen.

Herfatsuikerij

- Bij de kruising met Earlishof ligt er puin in de berm.

Ceresstraat

- Voor huisnummer 18 staat een illegaal bankje tegen een boom. Tevens zijn de ondersteuningsbanden voor deze boom los.

Voorstraat

- Op de kruising met de Ceresstraat staat een verkeersteken “verboden te parkeren”. Deze moet 90% gedraaid worden zodat het zichtbaar is voor verkeer dat de Voorstraat inrijdt.

Keizer Karelhof

- Onder de speeltoestellen liggen op sommige plekken minimaal houtsnippers.

Westerbaan

- Bij lichtmast 5564 ligt een lage biggenrug in de berm.

Kershage

- Naast huisnummer 54 ligt een paal van de waterleiding in ons plantsoen.

Algemene opmerking

Op veel lichtmasten in het schouwgebied is de nummering niet meer goed te lezen.

Opmerkingen achteraf

Dit gedeelte van de wijk ziet er erg goed uit op alle aspecten. Er zijn geen meldingen waarbij direct actie noodzakelijk is.

Nabespreking

Het gedeelte van de wijk dat tijdens de schouw doorlopen is, zag er volgens de deelnemers erg goed uit.

Het geschouwde gebied werd door de deelnemers beoordeeld met een 9. Deze beoordeling voldoet ruim aan de vastgestelde ambitieniveaus.

Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: goed tot uitstekend;
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
 - Zeer hoog: 1
 - Hoog: 17
 - Basis: 1
 - Laag: -
 - Nvt: 1
- Uit deze schouw zijn 13 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist;
- De schouw heeft 1 algemene opmerking opgeleverd.

Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op een redelijk nieuw gedeelte van de wijk Groot Lammerenburg.

Het gaat om een gedeelte met de volgende straten; Vrijburgstraat, Tuinderij, Juttepeer, Zonnekers, Zoutewelle, Lindekerspad, Herfstsukerij, Earlisehof, Ceresstraat, Voorstraat, Westerbaan, Karel Keizerhof, Weststraat, Dwarsstraat en Kershage.

Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing