

Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 2 en 3 Groot-Lammerenburg, 12-3-2025

Inleiding

Op 12 maart heeft de 1e burgerschouw 2025 in de wijk Groot-Lammerenburg plaatsgevonden.

Omdat er geen voorstellen en/of suggesties vanuit de deelnemers zijn gekomen zijn we in overleg het oostelijke deel van Bossenburg gaan schouwen.

Via het fietspad van de Nieuwe Zuidbeekseweg zijn we naar deze locatie gelopen.

Opmerkingen

- 1) Op zowel het kruispunt bij het winkelcentrum als bij de ingang Papegaaienburg gebeuren regelmatig ongelukken.
Dit is bekend bij de verkeersdeskundigen en zij zijn op zoek naar een oplossing betreffende inrichting.
- 2) Het fietspad van de Nieuwe Zuidbeekseweg wordt ook gebruikt door voetgangers vanwege gebrek aan voetpad. Zou hier een voetpad gecreëerd kunnen worden t.b.v. de veiligheid?

Meldingen

Zuilenburg

- Voor huisnummer 18 bevindt zich een vuilnisbak die vol is en er staat bijplaatsing. Om de deelnemers te laten zien hoe de BuitenBeterapp werkt hebben we deze melding direct gemaakt en heeft meldingsnummer 118863 gekregen.
- Voor huisnummer 26 staat een ondergrondse container. Naast die ondergrondse container staat een auto geparkeerd. Dit is niet wenselijk wanneer de ondergrondse container geleegd wordt. Zouden hier paaltjes geplaatst kunnen worden?
- Voor huisnummer 40 zit een verzakking in het trottoir.
- Achter huisnummer 66 ligt er puin in de beplanting.
- Achter huisnummer 58 ligt er puin in de beplanting.
- Achter huisnummer 14 ligt er groen afval en stenen in de beplanting.
- Er staat geen bord met aanduiding start hondenrenveld vanuit Zuilenburg, wel een start vanaf de zijde Bossenburg.

Wijenburg

- Ter hoogte van huisnummer 12 is een waterputje kapot.

Toutenburg

- Ter hoogte van huisnummer 17 is een betonnen paaltje omgereden.

Sandenburg

- Ter hoogte van huisnummer 15 staat een aanhanger al geruime tijd op een parkeerplaats.

Bossenburg

- Ter hoogte van Rijssenburg 16 is het trottoir verzakt. Constatering dat er ook geen opsluitband tussen trottoir en beplanting zit.
- Ter hoogte van de wegversmalling staat een paal in de beplanting die geen functie heeft.
- Ter hoogte van huisnummer 107 zit er een plantvak die volledig kaal is.
- Ter hoogte van huisnummer 109 ligt er puin in de beplanting.

Nieuwe Zuidbeekseweg

- Ter hoogte van de friettent ligt er een olifantenpad maar er hangt nog meters lange draad los.

Nabespreking

Het gedeelte van de wijk dat tijdens de schouw doorlopen is, zag er volgens de deelnemers goed uit.

Het geschouwde gebied werd door de deelnemers beoordeeld met een 7. Deze beoordeling voldoet aan de vastgestelde ambitieniveaus.

Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: goed tot uitstekend;
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
 - ➔ Zeer hoog: 0
 - ➔ Hoog: 13
 - ➔ Basis: 5
 - ➔ Laag: 1
 - ➔ Nvt: 1
- Uit deze schouw zijn 15 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist;
- De schouw heeft 2 opmerkingen opgeleverd.

Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op het oostelijke deel van de buurt Bossenburgh, Zuilenburg, Wijenburg, Walenburg, Toutenburg, Bossenburg, Sandenburg, Rijssenburg en Prattenburg. Ook het Bossenburghpad, Weyevlietpad en een gedeelte van de Nieuwe Zuidbeekseweg hebben we geschouwd.

Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing

Onderdeel 'Schoon & netjes'

Aspect	Cijfer
Zwerfafval op verharding	
Zwerfafval op stoep en/of straat per 100 m2	4
Zwerfafval in groen	
Zwerfafval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m2	3
Hondenpoep	
Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m2	3
Onkruid in het groen	
Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken	3
Onkruid op verharding	
Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding	4
Graffiti	
Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking	2
Afvalbakken	
Hoe vol is de afvalbak?	4

Onderdeel 'Technische staat meubilair'

Aspect	Cijfer
Straat en parkmeubilair	
Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke	4
Openbare verlichting	
Beschadigingen en scheefstand lichtmasten	4
Speeltoestellen	
Beschadigingen en verf/schilderwerk	4

Onderdeel 'Technische staat groen'

Aspect	Cijfer
Bomen	
Groeikracht en stamopschot van takken (gezondheid)	4
Beplanting en heesters	

Aspect	Cijfer
Schade, uitstraling en snoeibehoeft	4
Hagen	
Geslotenheid en rand/snoei	9
Gras en gazons	
Geslotenheid en maaibeeld van het gazon	4

Onderdeel 'Technische staat verharding'

Aspect	Cijfer
Rijbanen (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken	4
Rijbanen (klinkers)	
Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg	4
Fietspad (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad	4
Fietspad (klinkers en tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad	4
Voetpaden en trottoirs (tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir	3
Wegmarkering en belijning	
Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke	3

Samenvatting

Aspect	Cijfer
Totaalindruk schoon & netjes	3
Totaalindruk meubilair	4
Totaalindruk groen	4
Totaalindruk verharding	4
Totaalindruk tevredenheid	4