



Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 2 en 3 Groot-Lammerenburg, 13-03-2024

Inleiding

Op 13 maart heeft de 1e burgerschouw 2024 in de wijk Groot-Lammerenburg plaatsgevonden. In overleg met de deelnemers is besloten om de schouw uit te voeren in de buurt Rosenberg. De route door deze buurt werd vervolgens door de deelnemers bepaald.

Meldingen

Wilhelmina Druckerlaan

- Voor huisnummer 84 zijn er enkele trottoirtegels verzakt.
- Aan het einde van de brandgang tussen huisnummer 38 en 40 is sprake van wateroverlast. Misschien is het mogelijk om een overstort te creëren naar de openbare grond achter de geluidsmuur.
- Op de parkeerplaats naast huisnummer 12 zijn een paar klinkers verzakt.
- Voor huisnummer 2 zijn er een paar tegels verzakt, naast de regenafvoer.

Aletta Jacobslaan

- Naast huisnummer 2 is aan de Rosenburglaan een boom weggehaald. Met het terugleggen van de tegels is de klik van de tegels voor de rolstoelopgang te groot geworden.

Joke Smitlaan

- Naast de oprit van huisnummer 15 staat een paal half in de parkeerplaats. Wat is hier de functie van, en kan deze weg?
- Op de hoek met de Aletta Jacobslaan 52A missen aan beide zijde de witte tegels voor de mindervalideopgang.

Rosenburglaan

- Voor huisnummer 46 staan al meer dan een half jaar, 2 zakken met schelpen boven op boomwortels. Bewoners hebben toegezegd deze snel weg te halen.
- Naast en achter huisnummer 207 raakt de beschoeiing langs het water slecht.
- Naast huisnummer 2 mist een betonsteen t.h.v. de oprit.
- T.h.v. huisnummer 2, Aan de andere zijde van de H. Roland Holstlaan ontbreken de 3 witte tegels voor de mindervalidenopgang.
- We kregen onderweg nog een melding van een te brede particuliere haag bij huisnummer 237. De bewoner heeft toegezegd de haag kort te gaan zetten.

H. Roland Holstlaan.

- Door een opstaande trottoirband is het voor een rolstoelgebruiker niet mogelijk om gebruik te maken van de schelpenpaden in het park. Het gaat om de locaties voor huisnummers 76, 72, 48 en 28
- Voor huisnummer 72 komen klinkers omhoog door worteldruk.
- Voor huisnummer 9 mist beplanting in het vak. t.h.v. de betonblokken.

Opmerkingen achteraf

Ondanks de leeftijd van de wijk ziet de bestrating er nog goed uit. Er zijn wel oneffenheden, maar het valt erg mee.

Nabespreking

Het gedeelte van de wijk dat tijdens de schouw doorlopen is, zag er volgens de deelnemers erg goed uit.

Het geschouwde gebied werd door de deelnemers beoordeeld met een 9. Deze beoordeling voldoet ruim aan de vastgestelde ambitieniveaus.

Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: goed tot uitstekend;
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
 - Zeer hoog: 5
 - Hoog: 11
 - Basis: 1
 - Laag: -
 - Nvt: 3
- Uit deze schouw zijn 15 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist;
- De schouw heeft 1 algemene opmerking opgeleverd.

Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op een deel van de buurt Rosenberg.
Het gaat om een gedeelte van zowel Wilhelmina Druckerlaan, Aletta Jacobslaan, Joke Smitlaan, Rosenburglaan en H. Roland. Holstlaan.

Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing

Onderdeel 'Schoon & netjes'

Aspect	Cijfer
Zwerfafval op verharding	
Zwerfafval op stoep en/of straat per 100 m ²	5
Zwerfafval in groen	
Zwerfafval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m ²	4
Hondenpoep	
Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m ²	4
Onkruid in het groen	
Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken	5
Onkruid op verharding	
Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding	5
Graffiti	
Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking	4
Afvalbakken	
Hoe vol is de afvalbak?	4

Onderdeel 'Technische staat meubilair'

Aspect	Cijfer
Straat en parkmeubilair	
Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke	4
Openbare verlichting	
Beschadigingen en scheefstand lichtmasten	5
Speeltoestellen	
Beschadigingen en verf/schilderwerk	4

Onderdeel 'Technische staat groen'

Aspect	Cijfer
Bomen	
Groeikracht en stamopschot van takken (gezondheid)	4
Beplanting en heesters	

Aspect	Cijfer
Schade, uitstraling en snoei-behoefte	4
Hagen	
Geslotenheid en rand/snoei	9
Gras en gazons	
Geslotenheid en maaibeeld van het gazon	5

Onderdeel 'Technische staat verharding'

Aspect	Cijfer
Rijbanen (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken	4
Rijbanen (klinkers)	
Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg	4
Fietspad (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad	9
Fietspad (klinkers en tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad	9
Voetpaden en trottoirs (tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir	4
Wegmarkering en belijning	
Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke	3

Samenvatting

Aspect	Cijfer
Totaalindruk schoon & netjes	4
Totaalindruk meubilair	4
Totaalindruk groen	4
Totaalindruk verharding	4
Totaalindruk tevredenheid	5