

Verslag en resultaten Burgerschauw Middengebied 02/10/2025

Inleiding

Op 2 oktober heeft de 2^{de} burgerschauw 2025 in de wijk middengebied plaatsgevonden.

Suggesties van deelnemers zijn de herinrichting tussen de President Rooseveltlaan en de Hogeweg te gaan inspecteren en tevens het nieuwe aangelegde sportpark aan de Asterlaan en de nieuw aangelegde speeltuin in de Ridderspoorlaan.

Opmerkingen/vragen

Nieuwe kandidaten zoeken voor de burgerschauw

Meldingen

- Op div plekken zijn boomspiegels niet ingeplant met bodembedekkers
- Veel onkruid en zaailingen in het plantsoen naast Jan Vermeerlaan 7
- Bord Hogeweg Naast woning 197 staat scheef/los
- Overhangend groen belemmerd het pad en het zicht naast Adriaan Brouwerslaan 8
- Naast de woning in de Paulus potterlaan 1 zijn in het plantsoen rood witte verkeersscheeltjes gedumpt
- Verzakking op de stoep voor Adriaan Brouwerslaan 40.
- Afval in het plantsoen van de gemeente naast de woning Adriaan Brouwerslaan 43 tevens een Liguster die daar ook niet in hoort
- Veel zaailingen en onkruid in het plantsoen op de President Rooseveltlaan tussen Rembrandlaan en Bloemenlaan.
- Rood wit schild in de Schuitvaardgracht tegenover Rembrandlaan 64
- Bankje verdwenen naast Jeroen Bosweg 6
- Heel veel onkruid in plantstrook naast Hogeweg 185
- Grasveld en voethaag (haagbeuk) sterk vervuild met onkruid naast Jan Steenlaan 2
- Pand Hogeweg 104 sterk aan het verloederen
- Boomspiegel zonder boom kruising Ferdinand Bollaan / Hogeweg
- Picknicktafel met scherpe randen in het sportpark aan de Asterlaan
- Slechte boom naast de pergola in het sportpark Asterlaan
- Bij het bruggetje in het sportpark (Asterlaan) is het asfalt naar boven gedrukt door het uitzetten van de brug. (struikelgevaar)
- Worteldoek los (speeltuin Ridderspoorlaan)
- Deksel drainage stuk (speeltuin Ridder spoorlaan)

Nabespreking

Het geschouwde gebied ziet er volgens de deelnemers er goed uit en wordt daarom beoordeeld met een 7.

Het gebied voldoet hiermee ruim aan de vastgestelde ambitieniveaus.

Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: goed
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
 - Zeer hoog: 4
 - Hoog: 3
 - Basis: 5
 - Laag: 3
 - Zeer laag: -
 - N.v.t.: 5
- Uit deze schouw zijn 19 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist.

Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op het gebied met de volgende straten:

- Jan Vermeerlaan
- Hogeweg
- President Rooseveltlaan
- Adriaan Brouwerlaan
- Rembrandlaan
- Jeroen Boschweg
- Ferdinand Bollaan
- Asterlaan
- Ridderspoorlaan

Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing

Onderdeel 'Schoon & netjes'

Aspect	Cijfer
Zwerfaval op verharding	
Zwerfaval op stoep en/of straat per 100 m2	3
Zwerfaval in groen	
Zwerfaval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m2	2
Hondenpoep	
Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m2	4
Onkruid in het groen	
Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken	2
Onkruid op verharding	
Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding	4
Graffiti	
Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking	4
Afvalbakken	
Hoe vol is de afvalbak?	3

Onderdeel 'Technische staat meubilair'

Aspect	Cijfer
Straat en parkmeubilair	
Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke	5
Openbare verlichting	
Beschadigingen en scheefstand lichtmasten	9
Speeltoestellen	
Beschadigingen en verf/schilderwerk	5

Onderdeel 'Technische staat groen'

Aspect	Cijfer
Bomen	
Groeikracht en stamopschot van takken (gezondheid)	3
Beplanting en heesters	

Aspect	Cijfer
Schade, uitstraling en snoeibehoeft	3
Hagen	
Geslotenheid en rand/snoei	2
Gras en gazons	
Geslotenheid en maaibeeld van het gazon	3

Onderdeel 'Technische staat verharding'

Aspect	Cijfer
Rijbanen (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken	9
Rijbanen (klinkers)	
Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg	5
Fietspad (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad	9
Fietspad (klinkers en tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad	9
Voetpaden en trottoirs (tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir	5
Wegmarkering en belijning	
Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke	9

Samenvatting

Aspect	Cijfer
Totaalindruk schoon & netjes	4
Totaalindruk meubilair	4
Totaalindruk groen	4
Totaalindruk verharding	4
Totaalindruk tevredenheid	4