



Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 5 Middengebied 04-04-2024

Inleiding

Op donderdag 4 april heeft de eerste burgerschouw van 2024 in de wijk 'Middengebied' plaatsgevonden.

In overleg is er gekozen om te schouwen in de Badhuisstraat, Koudekerkseweg, President Rooseveltlaan en de Boulevard Evertsen.

Meldingen

Badhuisstraat

- Voor huisnummer 186 zit de straatkolk verstopt, in het parkeervak.
- Voor huisnummer 211 is de bestrating rond de straatkolk verzakt.
- Voor huisnummer 199 zit een kleine verzakking in het trottoir.
- Rond de ondergrondse container met nummer V0300 zit een verzakking in de bestrating.
- Naast huisnummer 199, bij de ingang van de Strandweg, is een verkeersbord gedraaid.
- Voor huisnummer 172 is rond een boomspiegel de bestrating verzakt.

Koudekerkseweg

- Tegenover d'Orangerie, naast de tuin van huisnummer 1, zit een straatkolk verstopt in een parkeervak.
- Voor huisnummer 11 zit een kale plek in de beplanting.
- Aan het begin van het wandelpad, op de hoek met de Prins Bernhardlaan, zit een verzakking.
- Tegenover ZRTI staat nog steeds het oude bord van het ziekenhuis.

President Rooseveltlaan

- Bij de ingang van Ter Reede staan een paal en een hek scheef.
- Voor huisnummer 7 zitten links en rechts van de oprit kale plekken in het gazon.
- Op de hoek met de Willem Klooslaan 1 hangt de haag erg over het trottoir.
- Tegenover de ingang P.A. de Genestetlaan staat een verkeersbord zonder functie.

- Voor het huis op de hoek met de Burgemeester van Woelderenaan zit er een kale plek in het gras, gelijk naast het kruispunt.
- Rondom het kruispunt staan borden die weinig functie hebben. Deels ontbreken ze ook al.
- Ter hoogte van de BLVD ligt er veel zand en onkruid op het trottoir.

Boulevard Evertsen

- Tegenover huisnummer 290 staat een bord gedraaid.

Nabespreking

Het geschouwde gebied ziet er volgens de deelnemers goed uit en wordt daarom beoordeeld met een 7.

Het gebied voldoet hiermee aan de vastgestelde ambitieniveaus.

Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: goed.
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
 - Zeer hoog: -
 - Hoog: 15
 - Basis: 5
 - Laag: -
 - Zeer laag: -
 - N.v.t.: -
- Uit deze schouw zijn 18 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist.

Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op het gebied: Badhuisstraat, Koudekerkseweg, President Rooseveltlaan en de Boulevard Evertsen.

Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing

Onderdeel 'Schoon & netjes'

Aspect	Cijfer
Zwerfafval op verharding	
Zwerfafval op stoep en/of straat per 100 m2	4
Zwerfafval in groen	
Zwerfafval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m2	3
Hondenpoep	
Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m2	3
Onkruid in het groen	
Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken	4
Onkruid op verharding	
Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding	4
Graffiti	
Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking	3
Afvalbakken	
Hoe vol is de afvalbak?	4

Onderdeel 'Technische staat meubilair'

Aspect	Cijfer
Straat en parkmeubilair	
Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke	3
Openbare verlichting	
Beschadigingen en scheefstand lichtmasten	4
Speeltoestellen	
Beschadigingen en verf/schilderwerk	4

Onderdeel 'Technische staat groen'

Aspect	Cijfer
Bomen	
Groeikracht en stamopschot van takken (gezondheid)	4
Beplanting en heesters	

Aspect	Cijfer
Schade, uitstraling en snoeibehoefte	4
Hagen	
Geslotenheid en rand/snoei	4
Gras en gazons	
Geslotenheid en maaibeeld van het gazon	4

Onderdeel 'Technische staat verharding'

Aspect	Cijfer
Rijbanen (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken	4
Rijbanen (klinkers)	
Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg	4
Fietspad (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad	4
Fietspad (klinkers en tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad	4
Voetpaden en trottoirs (tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir	4
Wegmarkering en belijning	
Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke	3

Samenvatting

Aspect	Cijfer
Totaalindruk schoon & netjes	4
Totaalindruk meubilair	4
Totaalindruk groen	4
Totaalindruk verharding	4
Totaalindruk tevredenheid	4