



Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 5 Middengebied 5-10-2023

Inleiding

Op donderdag 5 oktober heeft de eerste burgerschouw van 2023 in de wijk 'Middengebied' plaatsgevonden.

In overleg is er gekozen om te schouwen in het park, omgeving Sottegemstraat, Joost de Moorstraat, Vrijdomweg, en via de Bakkersdorplan weer terug.

Vragen vooraf

- 1) Kan er gehandhaafd worden op loslopende honden in het park?
- 2) Kan er wat gedaan worden aan de vuile verkeersborden bij de opgang van de Boulevard, vanaf de President Rooseveltlaan?
- 3) Kan er wat gedaan worden aan de zichtbaarheid van de paaltjes in de Nieuwstraat, dit geldt ook voor de Joost de Moorstraat. Zie later in dit verslag?
- 4) Kan er gekeken worden naar de parkeerdruk op de Vredehoflaan?

Meldingen

Park

- Achter hotel Piccard en op andere plaatsen komt het asfalt van de wandelpaden omhoog door worteldruk

Duijvendrechtstraat

- In de boomspiegel voor huisnummer 13 liggen tegels.

Steenhuisstraat

- Voor huisnummer 33 groeit klimop in de boom. Een paar huizen verderop ook.
- Voor huisnummer 27 ligt er wat puin op het trottoir.

Schuitvaartgracht

- Naast huisnummer 17 staan fietsen met een lekke band die al lang niet gebruikt worden.

Nieuwe Bonedijkelaan

- Er is overlast van overhangend groen vanaf de parkeerplaats achterzijde ziekenhuis.

Joost de Moorstraat

- Op de hoek met de Nieuwe Bonedijkelaan staat een paaltje scheef. Opmerking; de paaltjes zijn in het donker niet zichtbaar.
- Recht tegenover 't Hogepad is een verkeersbord slecht zichtbaar.
- Recht tegenover 't Hogepad staat een lantaarnpaal waar takken tegenaan slaan.

Koudekerkseweg

- Aan de zijde van de Vrijdomweg staan borden van het ziekenhuis die geen functie meer hebben. Ze zijn leeg.

Vrijdomweg

- Rondom de ondergrondse ter hoogte van het keerpunt, zijn de tegels verzakt.
- Er mist een uitstapstrook langs de geparkeerde auto's t.h.v. het park.
- Er zit een slechte tak in de boom t.h.v. huisnummer 38.

Burgemeester van Woelderenaan

- Tussen de Bakkersdorplan en de Prinses Irenelaan redelijk wat worteldruk onder de tegels.
- De beplanting op de hoek met de Prinses Irenelaan hangt over.

Nabespreking

Het geschouwde gebied ziet er volgens de deelnemers redelijk uit en wordt daarom beoordeeld met een 7.

Het gebied voldoet hiermee aan de vastgestelde ambitieniveaus.

Algemene opmerkingen:

De deelnemers vinden dat het gebied er netjes uitziet. Wat opviel waren de vele stickers op de borden.

Wel wordt gevraagd voldoende aandacht te hebben voor de toegankelijkheid voor de mindervaliden.

Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: goed.
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
 - Zeer hoog: 3
 - Hoog: 11
 - Basis: 5
 - Laag: 1
 - Zeer laag: -
 - N.v.t.: -
- Uit deze schouw zijn 19 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist.
Dit is inclusief de vragen vooraf.

Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op het gebied: Park, Duijvendrechtstraat, Steenhuisstraat, Schuitvaartgracht, Nieuwe Bonedijkestraat, Joost de Moorstraat, Koudekerkseweg, Vrijdomweg en Burgemeester van Woelderenaan.

Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing

Onderdeel 'Schoon & netjes'

Aspect	Cijfer
Zwerfafval op verharding	
Zwerfafval op stoep en/of straat per 100 m2	4
Zwerfafval in groen	
Zwerfafval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m2	4
Hondenpoep	
Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m2	2
Onkruid in het groen	
Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken	4
Onkruid op verharding	
Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding	3
Graffiti	
Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking	4
Afvalbakken	
Hoe vol is de afvalbak?	4

Onderdeel 'Technische staat meubilair'

Aspect	Cijfer
Straat en parkmeubilair	
Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke	3
Openbare verlichting	
Beschadigingen en scheefstand lichtmasten	5
Speeltoestellen	
Beschadigingen en verf/schilderwerk	4

Onderdeel 'Technische staat groen'

Aspect	Cijfer
Bomen	
Groei-kracht en stamopschot van takken (gezondheid)	4
Beplanting en heesters	

Aspect	Cijfer
Schade, uitstraling en snoei-behoefte	3
Hagen	
Geslotenheid en rand/snoei	5
Gras en gazons	
Geslotenheid en maaibeeld van het gazon	5

Onderdeel 'Technische staat verharding'

Aspect	Cijfer
Rijbanen (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken	4
Rijbanen (klinkers)	
Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg	4
Fietspad (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad	4
Fietspad (klinkers en tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad	4
Voetpaden en trottoirs (tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir	4
Wegmarkering en belijning	
Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke	3

Samenvatting

Aspect	Cijfer
Totaalindruk schoon & netjes	4
Totaalindruk meubilair	4
Totaalindruk groen	4
Totaalindruk verharding	4
Totaalindruk tevredenheid	4