

Verslag en resultaten Burgerschouw wijk Paauwenburg 5 maart 2025

Inleiding

Op 5 maart heeft de 1ste burgerschouw van 2025 in de wijk Paauwenburg plaatsgevonden. In het Noordoostelijke deel van deze wijk vindt een project plaats; aanpak wegen, riolering, groen, openbare verlichting, ondergrondse containers etc. Vanuit de Gemeente zijn op basis van het verleden hebben we een voorstel gedaan; Noordwestelijke deel van Paauwenburg.

De fietsen hadden we geplaatst in de Schubertlaan en van deze locatie zijn we gaan lopen.

Bevindingen

Schubertlaan

- Ter hoogte van huisnummer 1 staat een hondenhalte en aan de ene zijde krijg je de zakjes er amper uit en aan de andere zijde helemaal niet.

Verdilaan

- Ter hoogte van huisnummer 30 zit er wortelopdruk in het trottoir.
- Ter hoogte van huisnummer 79 zit een verzakking in het trottoir.

Schubertlaan

- Tegenover huisnummer 22 zit een verzakking rondom lichtmast 3251

Algemene opmerkingen

- 1) In dit gebied zitten in de trottoirs veel kleine verzakkingen; goed om dit in de gaten te houden.
- 2) Op een aantal plekken groeit er beplanting van particulier over het trottoir. De meeste trottoirs zijn zo breed dat de breedte van 120 centimeter nog niet in het geding komt.

Nabespreking

Dit gedeelte van de wijk is een ruim opgezet gedeelte met brede wegen en veel groen. Tevens is het heel rustig met het verkeer waardoor het wegdek niet veel te lijden heeft. Het geschouwde gebied ziet er goed uit en wordt gewaardeerd met het cijfer 8. Het gebied voldoet hiermee aan de vastgestelde ambitieniveaus.

Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: heel goed
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
 - Zeer hoog: 3
 - Hoog: 12
 - Basis: 1
 - Laag: 0
 - Zeer laag: 0
 - N.v.t.: 4
- Uit deze schouw zijn 4 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist;
- De schouw heeft twee opmerkingen voortgebracht.

Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op het gebied: Schubertlaan, Francklaan, Verdilaan, Schumannlaan, Chopinlaan en Schubertlaan.

Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing

Onderdeel 'Schoon & netjes'

Aspect	Cijfer
Zwerfafval op verharding	
Zwerfafval op stoep en/of straat per 100 m ²	5
Zwerfafval in groen	
Zwerfafval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m ²	4
Hondenpoep	
Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m ²	5
Onkruid in het groen	
Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken	4
Onkruid op verharding	
Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding	4
Graffiti	
Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking	5
Afvalbakken	
Hoe vol is de afvalbak?	4

Onderdeel 'Technische staat meubilair'

Aspect	Cijfer
Straat en parkmeubilair	
Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke	4
Openbare verlichting	
Beschadigingen en scheefstand lichtmasten	4
Speeltoestellen	
Beschadigingen en verf/schilderwerk	4

Onderdeel 'Technische staat groen'

Aspect	Cijfer
Bomen	
Groei­kracht en stam­opschot van takken (gezondheid)	4
Beplanting en heesters	

Aspect	Cijfer
Schade, uitstraling en snoeibehoefte	4
Hagen	
Geslotenheid en rand/snoei	9
Gras en gazons	
Geslotenheid en maaibeeld van het gazon	4

Onderdeel 'Technische staat verharding'

Aspect	Cijfer
Rijbanen (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken	9
Rijbanen (klinkers)	
Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg	4
Fietspad (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad	9
Fietspad (klinkers en tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad	9
Voetpaden en trottoirs (tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir	3
Wegmarkering en belijning	
Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke	4

Samenvatting

Aspect	Cijfer
Totaalindruk schoon & netjes	4
Totaalindruk meubilair	4
Totaalindruk groen	4
Totaalindruk verharding	4
Totaalindruk tevredenheid	4