



Verslag en resultaten Burgerschauw wijk 4 Souburg en Ritthem 20-09-2023

Inleiding

Op woensdag 20 september 2023 heeft de tweede burgerschauw van 2023 in de wijk 'Souburg en Ritthem' plaatsgevonden. Vanuit de deelnemers is voorgesteld om het gebied rondom het Kroonjuweel te schouwen.

Bevindingen

Kroonjuweel

- Op de hoek met de Middelburgsestraat en de Lekstraat staat veel onkruid op de verharding rondom de elektriciteitskast.
- Deze elektriciteitskast hang vol met posters. Er zit een poster op met het symbool van de gemeente Vlissingen.
- Voor de ingang van de school staan 2 bomen slecht.
- Voor de ingang van de school staat een bord zoen en zoef slecht zichtbaar.
- Voor huisnummer 13 en 15 staat het gras hoog op de doorgroeitegels.
- Voor bovenstaande nummers staat een auto op de doorgroeitegels i.p.v. de eigen oprit.

Palts

- Naast Kroonjuweel 42 staat het gras en vuilnisbakken erg hoog rondom de hondenhalte.
- Tegenover nr. 26 staat het bord doodlopende weg gedraaid.
- Tussen Palts en Hof Engelenburg ligt er rommel in de sloot.

Meiveld

- In het parkje midden in Meiveld staan 2 beschadigde bankjes.
- Er zitten kale plekken in de Hortensia vakken in het parkje midden op Meiveld.

Middelburgsestraat

- Het trottoir tussen de Rijnstraat en de IJsselstraat is erg ongelijk.
- T.h.v. het kruispunt IJsselstraat zit een grote kale plek in de beplanting.
- Schade en zwammen aan een boom achter IJsselstraat 6. Er is een zware tak afgebroken.
- Schade aan boom door vandalisme, achter IJsselstraat 8,
- Achter IJsselstraat 2 tot 16 veel onkruid uit de erfgrans.

IJsselstraat

- Achter Middelburgsestraat 101 staat een boom die zorg nodig heeft. Ook de brandgang heeft achterstallig onderhoud.
- Op het kruispunt met de Middelburgsestraat staat een oud bord zonder functie.
- De bewoner van IJsselstraat 23 kwam melden dat de brandgang achter het huis aan het vervuilen was.

Westerscheldestraat

- Naast de achtertuin van Westerscheldestraat 145 komt er water uit de grond.
- Naast de tuin van nr. 25 ontbreekt er een tegel uit het pad.
- Op het speelveld naast nr. 25 staan 2 bomen met zwammen, waarvan 1 met een gat tussen de wortels.
- Vanaf de Lekstraat richting nr. 145 staan er 4 masten voor openbare verlichting scheef.

Maasstraat

- Naast de voortuin van nr. 16 is een lege plek in de beplanting.

Opmerking achteraf

Er zijn 2 zeer verschillende wijken geschouwd. Een oude en een nieuwe wijk. Dit zie je vooral terug in de staat van de bestrating. Toch wordt de openbare ruimte als goed beoordeeld.

Nabespreking

Het geschouwde gebied ziet er volgens de deelnemers keurig uit en wordt daarom beoordeeld met een 8.

Het gebied voldoet hiermee ruim aan de vastgestelde ambitieniveaus.

Helaas zijn we door omstandigheden het invulformulier kwijt geraakt om onderstaande gegevens in te kunnen vullen.

Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: tevreden/goed
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
 - Zeer hoog: -
 - Hoog: -
 - Basis: -
 - Laag: -
 - Zeer laag: -
 - N.v.t.: -
- Uit deze schouw zijn 24 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist.
- Uit deze schouw is een opmerking naar voren gekomen.

Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op het gebied: Kroonjuweel, Palts, Meiveld, Middelburgsestraat, IJsselstraat, Westerscheldestraat en Maasstraat.

Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing

Onderdeel 'Schoon & netjes'

Aspect	Cijfer
Zwerfafval op verharding	
Zwerfafval op stoep en/of straat per 100 m2	
Zwerfafval in groen	
Zwerfafval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m2	
Hondenpoep	
Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m2	
Onkruid in het groen	
Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken	
Onkruid op verharding	
Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding	
Graffiti	
Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking	
Afvalbakken	
Hoe vol is de afvalbak?	

Onderdeel 'Technische staat meubilair'

Aspect	Cijfer
Straat en parkmeubilair	
Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke	
Openbare verlichting	
Beschadigingen en scheefstand lichtmasten	
Speeltoestellen	
Beschadigingen en verf/schilderwerk	

Onderdeel 'Technische staat groen'

Aspect	Cijfer
Bomen	
Groeikracht en stamopschot van takken (gezondheid)	
Beplanting en heesters	

Aspect	Cijfer
Schade, uitstraling en snoei-behoefte	
Hagen	
Geslotenheid en rand/snoei	
Gras en gazons	
Geslotenheid en maaibeeld van het gazon	

Onderdeel 'Technische staat verharding'

Aspect	Cijfer
Rijbanen (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken	
Rijbanen (klinkers)	
Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg	
Fietspad (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad	
Fietspad (klinkers en tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad	
Voetpaden en trottoirs (tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir	
Wegmarkering en belijning	
Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke	

Samenvatting

Aspect	Cijfer
Totaalindruk schoon & netjes	
Totaalindruk meubilair	
Totaalindruk groen	
Totaalindruk verharding	
Totaalindruk tevredenheid	