



## Verslag en resultaten

### Burgerschouw wijk 4 Souburg en Ritthem 20-3-2024

#### Inleiding

Op woensdag 20 maart 2024 heeft de eerste burgerschouw van 2024 in de wijk 'Souburg en Ritthem' plaatsgevonden. Vanuit de deelnemers is voorgesteld om het gebied rondom de Zuiderzeestraat en de Wittezeestraat te schouwen.

#### Opmerking vooraf

Afgesproken om de volgende keer misschien Ritthem of bedrijfsterrein Souburg 1 schouwen. Als daarvoor gekozen wordt, graag ook ter plaatse afspreken.

#### Bevindingen

##### Zwartezeestraat

- Ter hoogte van huisnummer 7 is een pleintje waar een schommel staat en kinderen voetballen. Er is wat onrust onder bewoners vanwege de harde ballen tegen schuttingen en muren.  
**Actie: Buurtpreventie gaat hier aandacht aan geven door kinderen, maar vooral hun ouders aan te spreken.**
- Op datzelfde pleintje missen al een paar jaar 2 palen in het wegdek. Wat was de functie hiervan, en moeten ze terug? Nu kunnen er 2 auto's geparkeerd worden tot tevredenheid van de bewoners.

##### Iersezeestraat

- Naast het trottoir naast Vlissingsestraat 174 ligt een hoop grond op het gras.
- In het park t.h.v. het kruispunt Vlissingsestraat/Bermweg liggen er takken op het gras.
- In de bocht van het kruispunt Bermweg/Vlissingsestraat staan 3 pionnen langs de kant van het wegdek.

## Zuiderzeestraat

- Ter hoogte van de achtertuin huisnummer 59 staat een aanhangwagen in het plantsoen.
- Naast huisnummer 92 groeit de haag van de bewoners het trottoir op.

## Bermweg

- Er zijn een aantal beplantingsvakken met kale plekken.
- Een aantal reflecterende palen bij de wegversmallingen worden kaal/missen reflectie.
- De afwerking van de nieuwe bushalte laat te wensen over. De overgang van tegels naar gras moet aangevuld worden om te kunnen maaien.
- Rechts naast het gasstation worden sporen in het gras gereden, door een bewoner die hier met zijn auto overheen rijdt.  
**Actie: Desbetreffende meneer is aangesproken door de buurtpreventiemedewerker en hij heeft beloofd het niet meer te doen.**

## Padweg

- Voor huisnummer 40 ontbreekt een tegel in het trottoir.
- Naast huisnummer 45 zijn er wat tegels verzakt in het trottoir.

## Witzezeestraat

- Voor huisnummer 23 zijn wat klinkers verzakt en verdwenen in het parkeervak.
- Voor huisnummer 17 zijn er tegels verzakt in het trottoir.
- T.h.v. huisnummer 13 staat een jonge boom scheef.
- Naast huisnummer 1 zit er veel ongelijkheid in de tegels van het trottoir.

## Nabespreking

Het geschouwde gebied ziet er volgens de deelnemers keurig uit en wordt daarom beoordeeld met een 8.

Het gebied voldoet hiermee ruim aan de vastgestelde ambitieniveaus.

## Opmerking achteraf

De vraag wordt gesteld of de schijnwerpers op de molen in de Kanaalstraat gerepareerd kunnen worden. graag uitzoeken of deze van de gemeente zijn.

## Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: tevreden/goed
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
  - Zeer hoog: -
  - Hoog: 17
  - Basis: 2
  - Laag: 1
  - Zeer laag: -
  - N.v.t.: -
- Uit deze schouw zijn 17 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist.
- Er zijn 2 opmerkingen (een vooraf en een achteraf) uit deze schouw gekomen.

## Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op het gebied: Zwartezeestraat, Iersezeestraat, Zuiderzeestraat, Bermweg, Padweg en Wittezeestraat.

## Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing

### Onderdeel 'Schoon & netjes'

Aspect	Cijfer
<b>Zwerfafval op verharding</b>	
Zwerfafval op stoep en/of straat per 100 m2	4
<b>Zwerfafval in groen</b>	
Zwerfafval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m2	3
<b>Hondenpoep</b>	
Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m2	4
<b>Onkruid in het groen</b>	
Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken	4
<b>Onkruid op verharding</b>	
Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding	4
<b>Graffiti</b>	
Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking	2
<b>Afvalbakken</b>	
Hoe vol is de afvalbak?	4

### Onderdeel 'Technische staat meubilair'

Aspect	Cijfer
<b>Straat en parkmeubilair</b>	
Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke	4
<b>Openbare verlichting</b>	
Beschadigingen en scheefstand lichtmasten	4
<b>Speeltoestellen</b>	
Beschadigingen en verf/schilderwerk	4

### Onderdeel 'Technische staat groen'

Aspect	Cijfer
<b>Bomen</b>	
Groeikracht en stamopschot van takken (gezondheid)	4
<b>Beplanting en heesters</b>	

Aspect	Cijfer
Schade, uitstraling en snoeibehoefte	4
<b>Hagen</b>	
Geslotenheid en rand/snoei	4
<b>Gras en gazons</b>	
Geslotenheid en maaibeeld van het gazon	4

### Onderdeel 'Technische staat verharding'

Aspect	Cijfer
<b>Rijbanen (asfalt)</b>	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken	4
<b>Rijbanen (klinkers)</b>	
Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg	4
<b>Fietspad (asfalt)</b>	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad	4
<b>Fietspad (klinkers en tegels)</b>	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad	4
<b>Voetpaden en trottoirs (tegels)</b>	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir	4
<b>Wegmarkering en belijning</b>	
Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke	3

### Samenvatting

Aspect	Cijfer
Totaalindruk schoon & netjes	4
Totaalindruk meubilair	4
Totaalindruk groen	4
Totaalindruk verharding	4
Totaalindruk tevredenheid	4