

Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 2 en 3 Groot-Lammerenburg 10-9-2025

Inleiding

Op 10 september heeft de 2e burgerschouw van 2025 in de wijk Groot-Lammerenburg plaatsgevonden.

Omdat er geen voorstellen en/of suggesties vanuit de deelnemers zijn gekomen hebben we zelf een route uitgestippeld. Start; Jumbo Papegaaienburg richting Flamingoweg, Nieuwe Zuidbeekseweg en zo Bossenburg in.

Opmerkingen/vragen

1. Wat is het beleid over de gele strepen op de weg (niet parkeren)?
2. Wat is het beleid over de oude straatnaamborden op de gevels?
3. Is het mogelijk de afvaldruppel te activeren voor verschilde ondergrondse container
Bv: Toutenburg 14 wil graag in ondergrondse V3004 en V0084 gebruiken.
4. Wat is het parkeerbeleid in Bossenburg?

Meldingen

Papegaaienburg

- Ratten rondom het plein bij de jumbo en de Evangeliegemeente 'De Blinkende Morgenster'.
- Bij de brug achter De Blinkende Morgenster richting Kanariespreuk ontbreken de afzetpalen, auto's rijden nu over de brug als sluiproute. De brug is daar niet voor gemaakt!
- Bord Kanariespreuk 391 t/m 451 staat scheef.
- Bord met huisnummering Kanariespreuk 243 t/m 335 is niet leesbaar als je vanuit de Nieuwe Zuidbeekseweg inrijdt en vervolgens naar rechts de Flamingoweg op wilt rijden. Je kijkt dan op de achterzijde van het bord.
- Verlichtingsmast 391/451 staat scheef.
- Vluchtheuvels markering bij de ingang van Papengaaienburg is versleten.
- Bij het woonwagenkamp aan de linkerzijde naast het fietspad ligt een hoop groenafval.

- Parkeerproblemen bij de school (De Wissel) Flamingoweg. Automobilisten parkeren overal.
- Lantaarnpaal 822 staat scheef.
- Rood bordje ondergrondse brandkraan ontbreekt (In de berm tegenover achtertuin Kanariespreuk 85).
- Kolk verzakt (Naast Kanariespreuk 85).
- Wortelopdruk parkeerplaats Kleiwegpad tegenover huisnummer 197.
- Speeltoestel stuk naast de ingang basisschool de Wissel.

Bossenburger

- Verzakking in de bestrating bij de ingang van Bossenburger (Nieuw Zuidbeekseweg) naast de sloot. Ook op dezelfde plek overhangende takken bij de stoep.
- Bij de ingang van Bossenburger (vernauwing) verkeerszuil zwart wit los.
- Verzakking in bestrating achterkant Toutenburger 6.
- Bij Sterkenburger 31 is er een stuk beton dwars over de stoep (struikelgevaar).
- Bomen op het plein tegenover het huis Bonenburger 82 zien er ongezond uit. Veel dode toppen.
- Bij Bonenburger 68 staat een kronkelwilg die de stoep belemmert.
- Naast Batenburger 24 een groenstrook van de gemeente zonder beplanting?
- Dode bomen in het gemeentelantsoen voor Batenburger 79.

Nabespreking

Het gedeelte van de wijk dat tijdens de schouw doorlopen is, zag er volgens de deelnemers goed uit.

Het geschouwde gebied werd door de deelnemers beoordeeld met een 7. Deze beoordeling voldoet aan de vastgestelde ambitieniveaus.

Conclusies

- Het onderzochte traject scoort op algemene tevredenheid: goed tot uitstekend;
- Van de 20 onderzochte deelaspecten is de score als volgt:
 - Zeer hoog: 7
 - Hoog: 11
 - Basis: 2
 - Laag: 3
 - Nvt: 0
- Uit deze schouw zijn 21 meldingen voortgekomen waarop actie is vereist;
- De schouw heeft 4 opmerkingen opgeleverd.

Analyse schouwresultaten

Deze analyse heeft betrekking op het Noordelijk deel van Bossenburg, Wallenburg, Bonenburg, Batenburg en een deel van Papengaaiburg, Flamingoweg, Kanariespreuk en Kleiwegpad

Verklaring cijfers

Cijfer	Beoordeling
1	Zeer laag
2	Laag
3	Basisniveau
4	Hoog
5	Zeer hoog
9	Niet van toepassing

Onderdeel 'Schoon & netjes'

Aspect	Cijfer
Zwerfaval op verharding	
Zwerfaval op stoep en/of straat per 100 m2	4
Zwerfaval in groen	
Zwerfaval op gazons, borders en plantenbakken per 100 m2	4
Hondenpoep	
Uitwerpselen op verharding, speelplekken per 100 m2	2
Onkruid in het groen	
Oppervlakte onkruiden, bedekking in borders en plantenbakken	3
Onkruid op verharding	
Oppervlakte onkruiden, bedekking op verharding	4
Graffiti	
Beeldbepalende en/of opvallende graffiti, stickers, beplakking	4
Afvalbakken	
Hoe vol is de afvalbak?	4

Onderdeel 'Technische staat meubilair'

Aspect	Cijfer
Straat en parkmeubilair	
Beschadigingen en scheefstand banken, borden, afvalbakken en dergelijke	2
Openbare verlichting	
Beschadigingen en scheefstand lichtmasten	4
Speeltoestellen	
Beschadigingen en verf/schilderwerk	3

Onderdeel 'Technische staat groen'

Aspect	Cijfer
Bomen	
Groeikracht en stamopschot van takken (gezondheid)	2
Beplanting en heesters	

Aspect	Cijfer
Schade, uitstraling en snoeibehoeft	5
Hagen	
Geslotenheid en rand/snoei	5
Gras en gazons	
Geslotenheid en maaibeeld van het gazon	5

Onderdeel 'Technische staat verharding'

Aspect	Cijfer
Rijbanen (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op de weg of parkeerstroken	5
Rijbanen (klinkers)	
Vlakheid, sporen openstaande voegen of hoogteverschil op de weg	4
Fietspad (asfalt)	
Vlakheid, sporen, schade aan de randen op het fietspad	5
Fietspad (klinkers en tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op het fietspad	4
Voetpaden en trottoirs (tegels)	
Vlakheid, sporen, openstaande voegen of hoogteverschil op stoep of trottoir	4
Wegmarkering en belijning	
Volledigheid en zichtbaarheid wegmarkering, zebra's en dergelijke	3

Samenvatting

Aspect	Cijfer
Totaalindruk schoon & netjes	4
Totaalindruk meubilair	3
Totaalindruk groen	4
Totaalindruk verharding	4
Totaalindruk tevredenheid	4