




HET VERNIEUWDE VREDESPLEIN

HISTORISCHE GROEI



ANALYSE PLANGEBIED




onduidelijke oversteek:

geen connectie met groene laan:

belangrijkste looplijnen:

fietsen op ongewenste plek:

CONSTATERINGEN



HET VERNIEUWDE VREDESPLEIN



REFERENTIEBEELDEN

