

Parallelweg Arkel


Wegnummer 9070

Vaknummer 20

Verharde weg

Betreft gegevens uit het Beheersysteem OBSURV

Kaartfragment Parallelweg



Inspectie 2019

Hoofdmenu > Bovengrondse infrastructuur > Wegen > Overzicht Globale Visuele Inspecties > **Inspectieresultaten**

Inventarisatie **Inspectieresultaten** Meetresultaten Maatregelbepaling

Wegvakonderdeel

Beheerobject: 9070/20/1
Wegvakonderdeeltipe: Parallelweg(Arkel) / ETW II 60 km/u / hoofdrijbaan
Bovenste verhardingslaag: oppervlakbehandeling (2007)

Inspectie

Raadplegen	Datum	Inspecterende instantie	Inspecteur	Verwijderen
	14-11-2025	Sweco Nederland b.v.	helpdesk@sweco.nl	
	03-12-2024	Sweco Nederland b.v.	helpdesk@sweco.nl	
	10-10-2023	Sweco Nederland b.v.		
	30-09-2022	Sweco Nederland b.v.		
	28-10-2021	Sweco Nederland b.v.	helpdesk@sweco.nl	
	14-07-2020	Sweco Nederland b.v.		
	28-06-2019	Sweco Nederland b.v.		
	25-06-2018	Sweco Nederland b.v.		
	19-06-2017	Sweco Nederland b.v.		
	27-06-2016	Sweco Nederland b.v.		
	27-08-2015	Inspectiebureau		
	07-07-2014	Inspectiebureau	OBS_PROD	
	08-07-2013	Inspectiebureau	OBS_PROD	
	15-08-2012	Inspectiebureau	OBS_PROD	
	17-10-2011	Inspectiebureau	OBS_PROD	

Classificatie

Rafeling **M2**
Dwarsonvlakheid **M2**
Oneffenheden **G**
Scheurvorming **E2**
Randschade **E1**
Afwatering **Geen**

Klein onderhoud

Rafeling **Nee**
Dwarsonvlakheid **Nee**
Oneffenheden **Nee**
Scheurvorming **Nee**
Voegvulling **Nee**
Randschade **Nee**
Vrij schadebeeld **Nee**

Inspectie 2020

Hoofdmenu > Bovengrondse infrastructuur > Wegen > Overzicht Globale Visuele Inspecties > **Inspectieresultaten**

Inventarisatie **Inspectieresultaten** Meetresultaten Maatregelbepaling

Wegvakonderdeel

Beheerobject: 9070/20/1
Wegvakonderdeeltipe: Parallelweg(Arkel) / ETW II 60 km/u / hoofdrijbaan
Bovenste vehardingslaag: oppervlakbehandeling (2007)

Inspectie				
Raadplegen	Datum	Inspecterende instantie	Inspecteur	Verwijderen
	14-11-2025	Sweco Nederland b.v.		
	03-12-2024	Sweco Nederland b.v.		
	10-10-2023	Sweco Nederland b.v.		
	30-09-2022	Sweco Nederland b.v.		
	28-10-2021	Sweco Nederland b.v.		
	14-07-2020	Sweco Nederland b.v.		
	28-06-2019	Sweco Nederland b.v.		
	25-06-2018	Sweco Nederland b.v.		
	19-06-2017	Sweco Nederland b.v.		
	27-06-2016	Sweco Nederland b.v.		
	27-08-2015	Inspectiebureau		
	07-07-2014	Inspectiebureau	OBS_PROD	
	08-07-2013	Inspectiebureau	OBS_PROD	
	15-08-2012	Inspectiebureau	OBS_PROD	
	17-10-2011	Inspectiebureau	OBS_PROD	

Classificatie	
Rafeling	E1
Dwarsonvlakheid	L2
Oeffenheden	G
Scheurvorming	E1
Randschade	E1
Vrij schadebeeld	G
Zetting	Geen
Afwatering	Geen

Klein onderhoud

Rafeling **Nee**
Dwarsonvlakheid **Nee**
Oeffenheden **Nee**
Scheurvorming **Nee**
Voegvulling **Nee**
Randschade **Nee**
Vrij schadebeeld **Nee**

Inspectie 2021

Hoofdmenu > Bovengrondse infrastructuur > Wegen > Overzicht Globale Visuele Inspecties > Inspectieresultaten

Inventarisatie Inspectieresultaten Meetresultaten Maatregelbepaling

Wegvakonderdeel

Beheerobject: 9070/20/1

Wegvakonderdeeltype: Parallelweg(Arkel) / ETW II 60 km/u / hoofdrijbaan

Bovenste verhardingslaag: oppervlakbehandeling (2007)

Inspectie				
Raadplegen	Datum	Inspecterende instantie	Inspecteur	Verwijderen
	14-11-2025	Sweco Nederland b.v.		
	03-12-2024	Sweco Nederland b.v.		
	10-10-2023	Sweco Nederland b.v.		
	30-09-2022	Sweco Nederland b.v.		
	28-10-2021	Sweco Nederland b.v.		
	14-07-2020	Sweco Nederland b.v.		
	28-06-2019	Sweco Nederland b.v.		
	25-06-2018	Sweco Nederland b.v.		
	19-06-2017	Sweco Nederland b.v.		
	27-06-2016	Sweco Nederland b.v.		
	27-08-2015	Inspectiebureau		
	07-07-2014	Inspectiebureau	OBS_PROD	
	08-07-2013	Inspectiebureau	OBS_PROD	
	15-08-2012	Inspectiebureau	OBS_PROD	
	17-10-2011	Inspectiebureau	OBS_PROD	

Classificatie

Rafeling E1
Dwarsonvlakheid M1
Oneffenheden G
Scheurvorming E2
Randschade G
Afwatering M

Klein onderhoud

Rafeling Nee
Dwarsonvlakheid Nee
Oneffenheden Nee
Scheurvorming Nee
Voegvulling Nee
Randschade Ja
Hoeveelheid randschade 5
Vrij schadebeeld Nee

Inspectie 2022

Hoofdmenu > Bovengrondse infrastructuur > Wegen > Overzicht Globale Visuele Inspecties > **Inspectieresultaten**

Inventarisatie Inspectieresultaten Meetresultaten Maatregelbepaling

Wegvakonderdeel

Beheerobject: 9070/20/1
Wegvakonderdeeltipe: Parallelweg(Arkel) / ETW II 60 km/u / hoofdrijbaan
Bovenste verhardingslaag: oppervlakbehandeling (2007)

Inspectie

Raadplegen	Datum	Inspecterende instantie	Inspecteur	Verwijderen
	14-11-2025	Sweco Nederland b.v.		
	03-12-2024	Sweco Nederland b.v.		
	10-10-2023	Sweco Nederland b.v.		
	30-09-2022	Sweco Nederland b.v.		
	28-10-2021	Sweco Nederland b.v.		
	14-07-2020	Sweco Nederland b.v.		
	28-06-2019	Sweco Nederland b.v.		
	25-06-2018	Sweco Nederland b.v.		
	19-06-2017	Sweco Nederland b.v.		
	27-06-2016	Sweco Nederland b.v.		
	27-08-2015	Inspectiebureau		
	07-07-2014	Inspectiebureau	OBS_PROD	
	08-07-2013	Inspectiebureau	OBS_PROD	
	15-08-2012	Inspectiebureau	OBS_PROD	
	17-10-2011	Inspectiebureau	OBS_PROD	

Classificatie

Rafeling E2
Dwarsonvlakheid E2
Oneffenheden M1
Scheurvorming E3
Randschade E2
Vrij schadebeeld G
Zetting Geen
Afwatering Geen

Klein onderhoud

Rafeling Nee
Dwarsonvlakheid Nee
Oneffenheden Nee
Scheurvorming Nee
Voegvulling Nee
Randschade Nee
Vrij schadebeeld Nee

Inspectie 2023

Hoofdmenu > Bovengrondse infrastructuur > Wegen > Overzicht Globale Visuele Inspecties > **Inspectieresultaten**

Inventarisatie **Inspectieresultaten** Meetresultaten Maatregelbepaling

Wegvakonderdeel

Beheerobject: 9070/20/1

Wegvakonderdeeltipe: Parallelweg(Arkel) / ETW II 60 km/u / hoofdrijbaan

Bovenste vehardingslaag: oppervlakbehandeling (2007)

Inspectie					Classificatie	
Raadplegen	Datum	Inspecterende Instantie	Inspecteur	Verwijderen		
	14-11-2025	Sweco Nederland b.v.			Rafeling	L1
	03-12-2024	Sweco Nederland b.v.			Dwarsonvlakheid	E1
	10-10-2023	Sweco Nederland b.v.			Oneffenheden	G
	30-09-2022	Sweco Nederland b.v.			Scheurvorming	E2
	28-10-2021	Sweco Nederland b.v.			Randschade	E1
	14-07-2020	Sweco Nederland b.v.			Vrij schadebeeld	G
	28-06-2019	Sweco Nederland b.v.			Zetting	Geen
	25-06-2018	Sweco Nederland b.v.			Afwatering	Geen
	19-06-2017	Sweco Nederland b.v.				
	27-06-2016	Sweco Nederland b.v.				
	27-08-2015	Inspectiebureau				
	07-07-2014	Inspectiebureau				
	08-07-2013	Inspectiebureau	OBS_PROD			
	15-08-2012	Inspectiebureau	OBS_PROD			
	17-10-2011	Inspectiebureau	OBS_PROD			

Klein onderhoud

Rafeling **Ja**
 Hoeveelheid rafeling **15**
 Dwarsonvlakheid **Nee**
 Oneffenheden **Nee**
 Scheurvorming **Nee**
 Voegvulling **Nee**
 Randschade **Nee**
 Vrij schadebeeld **Nee**

Inspectie 2024

Hoofdmenu > Bovengrondse infrastructuur > Wegen > Overzicht Globale Visuele Inspecties > Inspectieresultaten

Inventarisatie

Inspectieresultaten

Meetresultaten

Maatregelbepaling

Wegvakonderdeel

Beheerobject: 9070/20/1

Wegvakonderdeeltipe: Parallelweg(Arkel) / ETW II 60 km/u / hoofdrijbaan

Bovenste verhardingslaag: oppervlakbehandeling (2007)

Inspectie

Raadplegen	Datum	Inspecterende instantie	Inspecteur	Verwijderen
	14-11-2025	Sweco Nederland b.v.		
	03-12-2024	Sweco Nederland b.v.		
	10-10-2023	Sweco Nederland b.v.		
	30-09-2022	Sweco Nederland b.v.		
	28-10-2021	Sweco Nederland b.v.		
	14-07-2020	Sweco Nederland b.v.		
	28-06-2019	Sweco Nederland b.v.		
	25-06-2018	Sweco Nederland b.v.		
	19-06-2017	Sweco Nederland b.v.		
	27-06-2016	Sweco Nederland b.v.		
	27-08-2015	Inspectiebureau		
	07-07-2014	Inspectiebureau		
	08-07-2013	Inspectiebureau		OBS_PROD
	15-08-2012	Inspectiebureau	OBS_PROD	
	17-10-2011	Inspectiebureau	OBS_PROD	

Classificatie

Rafeling L1

Dwarsonvlakheid E1

Oeffenheden G

Scheurvorming E2

Randschade E1

Vrij schadebeeld G

Afwatering Geen

Klein onderhoud

Rafeling Ja

Hoeveelheid rafeling 10

Dwarsonvlakheid Nee

Oeffenheden Nee

Scheurvorming Nee

Voegvulling Nee

Randschade Nee

Vrij schadebeeld Nee

Inspectie 2025

Hoofdmenu > Bovengrondse infrastructuur > Wegen > Overzicht Globale Visuele Inspecties > Inspectieresultaten

Inventarisatie

Inspectieresultaten

Meetresultaten

Maatregelbepaling

Wegvakonderdeel

Beheerobject: 9070/20/1

Wegvakonderdeelttype: Parallelweg(Arkel) / ETW II 60 km/u / hoofdrijbaan

Bovenste vehardingslaag: oppervlakbehandeling (2007)

Inspectie

Raadplegen	Datum	Inspecterende instantie	Inspecteur	Verwijderen
	14-11-2025	Sweco Nederland b.v.		
	03-12-2024	Sweco Nederland b.v.		
	10-10-2023	Sweco Nederland b.v.		
	30-09-2022	Sweco Nederland b.v.		
	28-10-2021	Sweco Nederland b.v.		
	14-07-2020	Sweco Nederland b.v.		
	28-06-2019	Sweco Nederland b.v.		
	25-06-2018	Sweco Nederland b.v.		
	19-06-2017	Sweco Nederland b.v.		
	27-06-2016	Sweco Nederland b.v.		
	27-08-2015	Inspectiebureau		
	07-07-2014	Inspectiebureau		OBS_PROD
	08-07-2013	Inspectiebureau		OBS_PROD
	15-08-2012	Inspectiebureau	OBS_PROD	
	17-10-2011	Inspectiebureau	OBS_PROD	

Classificatie

Rafeling L1

Dwarsonvlakheid L1

Oneffenheden G

Scheurvorming E1

Randschade E1

Afwatering Geen

Klein onderhoud

Rafeling Ja

Hoeveelheid rafeling 30

Dwarsonvlakheid Nee

Oneffenheden Nee

Scheurvorming Nee

Voegvulling Nee

Randschade Nee

Vrij shadebeeld Nee

Maatregelbepaling voor uitvoering

9070/20/1 Parallelweg(Arkel) / ETW II 60 km/u / hoofdrijbaan oppervlakbehandeling (2007)

Bepaal maatregel

Onderwerp	Toelichting
Maatregelbepaling	Datum/tijd: 11-02-2026 04:02
Maatregelbepaling	Beginjaar: 2026
Maatregelbepaling	Draagkrachtmetingen worden meegenomen
Maatregelbepaling	Er wordt uitgegaan van een 10-jaren planning
Maatregelbepaling	Wegvakonderdeel 9070/20/1, Wegtype 4, Verharding BIV
Controle richtlijnen	schade RAF = L1
Richtlijnen	6 = M3 -> OK
Controle richtlijnen	schade DOV = L1
Richtlijnen	7 = E1 -> OK
Controle richtlijnen	schade OEH = G
Controle richtlijnen	schade SCH = E1
Richtlijnen	8 = E2 -> OK
Controle richtlijnen	schade SPV = 0
Controle richtlijnen	schade COI = 0
Controle richtlijnen	schade LOV = 0
Controle richtlijnen	schade ZET = G
Controle richtlijnen	schade RSD = E1
Richtlijnen	8 = E2 -> OK
Controle richtlijnen	Richtlijnen OK
Schadecombinatie	Schade DOV = L1; SCH = E1
Controle combinatierichtlijnen	Richtlijn DOV = M3; SCH = E1 -> OK
Controle combinatierichtlijnen	Combinatierichtlijnen OK
Controle gedragsmodellen	schade RAF = L1
Gedragsmodel	Ouderdom wegvakonderdeel 9070/20/1 is 18 jaar
Controle gedragsmodellen	schade DOV = L1
Gedragsmodel	Ouderdom wegvakonderdeel 9070/20/1 is 18 jaar
Controle gedragsmodellen	schade OEH = G
Controle gedragsmodellen	schade SCH = E1
Gedragsmodel	Ouderdom wegvakonderdeel 9070/20/1 is 18 jaar
Controle gedragsmodellen	schade SPV = 0
Controle gedragsmodellen	schade COI = 0
Controle gedragsmodellen	schade LOV = 0
Controle gedragsmodellen	schade ZET = G
Controle gedragsmodellen	schade RSD = E1
Waarschuwingsgrens	7 = E1 -> Schade groter dan of gelijk aan waarschuwingsgrens, wordt in planjaarbepaling meegenomen
Planjaren	Berekende planjaren: ondergrens 2026, bovengrens 2027, gemiddeld 2027
Planjaren	De planjaren zijn bepaald op basis van een gedragsmodel
Planjaren	Planjaarbepalende schade(s): Scheurvorming
Richtlijnen	Schade SCH richtlijnwaarde overgenomen
Maatregelen	Bepaling maatregel en kosten
Maatregelen	Maatregelgroep 3
Maatregelen	Maatregel A-FR+INLG4_10%+DOB: 10%Fr.+ inlage4cm+DubOppb
Richtlijnen	Dit wegvakonderdeel voldoet aan de richtlijnen

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen