



Gemeente: Weststellingwerf
Plaats: Oldetrijne
Adres: **Kerkhofslaan 4**

Oorspr. functie: kerk (zaalkerk)
Huidige functie: **kerk (zaalkerk)**
MIP-code: FR-WES-312 Kadaster: ODT G 315

Gemeentelijk monument
Karakteristiek pand
Indifferent

Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Het doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatieve ruimtelijke beeldwaarde			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		iets naar achteren gelegen ten opzichte van de Kerkhofslaan, iets hoger gelegen dan de belendingen, daardoor karakteristiek object in omgeving (centrum dorp)
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld		■	door geveldetaileringen en door het volume
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		ensemble waarde met buiten dorp gelegen kerkhof. Gelijk aan kerk Munnekeburen
bijzondere waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		beeldbepalend in omgeving door ligging, type en oude functie
Architectonische beeldwaarde			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		een bouwlaag onder kap met koorsluiting met toren met spits
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samengesteld volume door kerkschip met daarop aan de voorzijde de toren (dakruiter)
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		een flink volume ten opzichte van de belendingen in het dorp (middelgrote dorpskerk)
specifieke kenmerken in de vormbehandeling		■	kenmerkende kantige vormen, 3/6 koorsluiting, frontgevel en torentje met spits
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanaf de Kerkhofslaan duidelijk waarneembaar, gericht op straat
specifieke eigenschappen van de geleding	■		horizontale belijning door het basement, de gootlijst en de uitkragende rollagen; verticale belijning door de bakstenen lijsten en lisenen / spaarvelden in de zijgevel
gehalte van de gevelcompositie		■	goede maatverhoudingen, ritmiek in zijgevel en symmetrische voorgevel.
<i>opmaak</i>			
karakteristiek materiaal / -toepassing	■		kruisverband metselwerk, nieuwe vh pan, leiwerk op spits, natuursteen elementen
typerende kleurtoon / kleuroepassing	■		wit/creme ramen, roodbruine baksteen, zwarte pan, grijze leien
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		baksteen decoraties, torentje, wijzerplaten natuursteen elementen
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		leiwerk spits en natuursteen elementen
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke structuur van Oldetrijne (dorpskerk)
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		in de trant van het <i>eclecticisme</i> (elementen van <i>neoromaans</i>)
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden			
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object			teveel aangetast. Beeldwaarde in redelijke mate authentiek
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling	■		cultuurhistorische en religieuze waarde
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	TOTAALSCORE: 21

Bouwjaar: 1870

Huidige bouwtechnische toestand:

goed

Opmerkingen:

veel wijzigingen (nooddeur in achtergevel, grotendeels nieuw voegwerk, nieuwe ramen en dakpannen)

Datum opname: oktober 2009 / 21-10-2010

Gemeente: Weststellingwerf
Plaats: Oldeterijne
Adres: **Kerkhofsiaan 4**

Oorspr. functie: kerk (zaalkerk)
Huidige functie: **kerk (zaalkerk)**
MIP-code: FR-WES-312

Kadaster: ODT G 315

Gemeentelijk monument

Karakteristiek pand
Indifferent



Redengevende omschrijving:

De kerk is gebouwd omstreeks 1870.

De kerk van Oldetrijne ligt iets naar achteren ten opzichte van de belendingen aan de Kerkhofslaan, in het centrum van het dorp. Maar niet allen de ligging maakt de kerk markant, ook de ensemble waarde met het kerkhof, dat zelfstandig net buiten het dorp is gelegen, maakt zowel kerk al kerkhof van monumentale waarde.

De kerk is gebouwd als één bouwlaag onder een kap met 3/6 koorluiting. Op de voorzijde van de kap is een torentje met achthoekige spits geplaatst.

De kerk is gelegen direct aan de weg met de entree, met half rond bovenlicht, in de frontgevel. Boven de entree de gevelsteen, een rond venster en het torentje, waardoor de kerk vanaf de publieke weg direct in het oog springt.

Aan weerszijden van de entree zit een groot raamvenster. De bovenzijde van de voorgevel is voorzien van een geprofileerde natuurstenen afdekking die haar oorsprong heeft in een schouderstuk in de vorm van een voluut. Tussen de schouderstukken is een natuurstenen waterslag aanwezig en de bovenzijde van de muurpijlers afdekt. De overige gevels bestaan uit lisenen met spaarvelden waarin een raamvenster. Alle vensteropeningen zijn voorzien van een halfsteens sponning en zijn aan de bovenzijde half rond met sluitsteen en aan de onderzijde een voorzien van een zware raamdorpel.

De kerk kenmerkt zich door de hoekige en ronde vormen: de hoekige vormen in de toren en de dakvorm, de ronde vormen (als neoromaanse vormtaal) in de rondboogvormige vensters, de entree en het ronde venster onder de basis van de toren.

De kerk is opgetrokken met roodbruine baksteen in kruisverband met oorspronkelijk gesneden voegwerk (grotendeels vervangen door platvol voegwerk). Op het dak ligt een zwarte (nieuwe) VH dakpan. De torenspits is bedekt met grijze leien in maasdekking. Verder is het symmetrische torentje voorzien van twee galmgaten per zijde en

een ronde wijzerplaat waarboven de daklijst van de spitsvoet is aangebracht. Op de spits staat een torenkruis met pinappel en weerhaan.

Karakteristiek is de antraciet natuurstenen herinneringssteen in de frontgevel.

Advies met betrekking tot bouwkundige staat en onderhoud:

Bouwkundige staat van de kerk is goed. Het uitgevoerde onderhoud is wel een aantasting van de authenticiteit. Zo zijn er kunststof vensters aangebracht, dubbele deuren in de achtergevel, nieuwe verglaasde dakpannen en platvol voegwerk. Ondanks deze monumentale aantastingen is het karakter gebleven.

Motivatie:

De kerk is van algemeen belang als gemeentelijk monument door:

- de uitdrukking van een cultuurhistorische en symbolische ontwikkeling en waarde;
- de opvallende ligging langs de Kerkhofslaan midden in het dorp Oldetrijne;
- architectuurhistorische waarde, met elementen van het traditionalisme en neoromaans;





Gemeente: Weststellingwerf
Plaats: Oldetrijne
Adres: **Kerkhofslaan 20**

Oorspr. functie: begraafplaats
Huidige functie: **begraafplaats**
MIP-code: FR-WES-313

Kadaster: ODT G 71

Gemeentelijk monument
Karakteristiek pand
Indifferent

Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Het doel van de waardstelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatieve ruimtelijke beeldwaarde			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		landelijk gelegen begraafplaats met baarhuisje
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		de begraafplaats en authentiek baarhuisje valt direct op
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		ensemble met de nabij gelegen kerk en in relatie tot gelijksoortige begraafplaatsen
bijzondere waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		beeldbepalend in omgeving door ligging, cultuurhistorische en symbolische waarde
Architectonische beeldwaarde			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		klassiek opgezette, door bomen omzoomde begraafplaats
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		homogeen kantig baarhuisje
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		in verhouding tot het formaat van dorpsbegraafplaatsen, niet veel uitgebreid
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		klassieke stenen, veelal rechthoekige, of met driehoekvormige top
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		met toegang aan de publieke route, zodoende duidelijk zichtbaar
specifieke eigenschappen van de geleding	■		horizontaal, in lijnen opgestelde stenen
gehalte van de gevelcompositie	■		baarhuisje met lisenen en spaarvelden. Kerkhof met oost-west georiënteerde graven
<i>opmaak</i>			
karakteristiek materiaal / -toepassing	■		hardstenen grafstenen met ingefreesde teksten en figuren; baarhuisje: kruis- en halfsteens verband metselwerk met snijvoeg en oude gegolfd Friese pan op het dak
typerende kleurtoon / kleurtoepassing	■		roodbruine baksteen en zwarte pan, groene deur in wit kozijn
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		herdenkingstenen hebben eigen symbolische afbeeldingen baarhuisje met lisenen, spaarvelden en daklijst
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid		■	authentieke casco baarhuisje (maar technisch slecht)
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke structuur van Oldetrijne, aan de zuidwest kant van het dorp
typerende kunsthistorische stroming of stijl			
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouw</i> historische waarden		■	cultuurhistorische en religieuze waarden
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarde in hoge mate authentiek
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling	■		cultuurhistorische en landschappelijke waarde
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	TOTAALSCORE: 21
	relevant: als het aspect concreet in beeld is.		specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1870

Huidige bouwtechnische toestand:

Opmerkingen:

het hekwerk en toegangsdam maken eveneens onderdeel uit van de bescherming

Datum opname: oktober 2009 / 31-01-2011

Gemeente: Weststellingwerf
Plaats: Oldetrijne
Adres: **Kerkhofslaan 20**

Oorspr. functie: begraafplaats
Huidige functie: **begraafplaats**
MIP-code: FR-WES-313

Kadaster: ODT G 71

Gemeentelijk monument
Karakteristiek pand
Indifferent



Redengevende omschrijving:

Op de begraafplaats aan de Kerkhofslaan is een baarhokje geplaatst die samen met het kerkhof een karakteristiek geheel vormen aan de zuidoostzijde van Oldetrijne. Ook de ensemble waarde met de kerk in het dorp maakt deze begraafplaats van monumentale waarde. Ook de landelijke ligging en de cultuurhistorische & religieuze symbolische waarde maken het kerkhof een beeldbepalend geheel in de omgeving.

Het is een klassiek opgezette begraafplaats. Te bereiken via een dam waarop een hekwerk met twee draaihekjes en twee vaste hekwerken aan de buitenzijde van de gietijzeren paaltjes met eikelbekroning.

Het kerkhof is door bomen omzoomd en voorzien van een grindpad rondom en een grindpad naar het baarhokje. De graven met hun unieke grafstenen zijn zuidoost georiënteerd en in rijen geplaatst.

Door de jaren heen is het kerkhof niet veel gegroeid, en toch zijn veel van de authentieke stenen bewaard gebleven en niet geruimd op ruimte te maken voor nieuwe stenen.

Het baarhokje op het kerkhof is klein karakteristiek bouwvolume op rechthoekig grondplan en zadeldak. Het baarhokje is opgetrokken uit roodbruine baksteen in kruisverband metselwerk met gesneden voeg. De spaarvelden tussen de lisenen zijn in halfsteens verband metselwerk. Op het zadeldak ligt de authentieke gegolfde Friese pan met platte nokvorsten. De oorspronkelijke bakgoot is helaas vervangen door een geprofileerde kunststof goot.

Karakteristiek aan het baarhokje is de bakstenen uitkragende rollaag van de spaarvelden aan de boven- en onderzijde. Boven dit entree en in de achter topgevel zijn ventilatie openingen in het metselwerk aangebracht door middel van een rond (voorzijde) en ruitvormig (achterzijde) uitsparing met rollaag gemetseld.

Het zadeldak geeft de topgevels een klein dakoverstek dat is afgewerkt met een waterbord en geprofileerde windveer.

Advies met betrekking tot bouwkundige staat en onderhoud:

Bouwkundige staat van het hof is voldoende. Het baarhokje is technisch erg slecht door verzakking. De fundatie van het baarhuisje dient te worden hersteld om verder verval te voorkomen.

Motivatie:

Het kerkhof met baarhokje is van algemeen belang als gemeentelijk monument door:

- de cultuurhistorische en symbolische waarde;
- de opvallende ligging langs de Kerkhofslaan;
- en de authenticiteit.



Gemeente: Weststellingwerf	Oorspr. functie: boerderij (KR)	naam: Hoeve Clara	Gemeentelijk monument
Plaats: Oldetrijne	Huidige functie: boerderij		Karakteristiek pand
Adres: Pieter Stuyvesantweg 84	MIP-code: FR-WES-309	Kadaster: ODT H 662	Indifferent

Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Het doel van de waardstelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatieve ruimtelijke beeldwaarde			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vrijstaand aan de Pieter Stuyvesantweg, gelegen tussen boerderijen op ruime kavels
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		karakteristiek door geveldetailering en landelijke ligging
waarde van het object in een groter geheel / ensemble			
bijzondere waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		beeldbepalend in omgeving en door landelijke omgeving en volume
Architectonische beeldwaarde			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		samengesteld volume bestaat uit woonhuis & schuur; beide één bouwlaag en zolder (verdieping) onder schilddak. Bakhuisje en dwarsschuur
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw		■	woonhuis op rechthoekige plattegrond, kenmerkend doordat het volume vrij breed en ondiep is, de schuur op rechthoekige plattegrond, haaks op weg gelegen
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		de boerderij staat in verhouding tot de belendingen, grote boerderij
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kenmerkend in de vormtaal zijn de hoekige vormen in het middenrisaliet en het basement en gootlijst;
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		de voorgevel is duidelijk naar de publieke weg gericht, door de decoraties ook duidelijk zichtbaar vanaf de openbare weg
specifieke eigenschappen van de geleding		■	horizontale belijning door het basement, de rode speklagen en de kroonlijst; verticale belijning door het middenrisaliet (met daarin een portiek) en de hoekpilasters
gehalte van de gevelcompositie	■		symmetrisch voorgevel: centraal de entree met aan weerszijden twee vensters
opmaak			
karakteristiek materiaal / -toepassing	■		kruisverband metselwerk met snijvoeg, deels houten vensters, houten kroonlijst gegolfde Friese pan op het dak van het woonhuis, stucwerk basement, gestuukte aanzet- en sluitstenen in de ontlastbogen
typerende kleurtoon / kleuroepassing	■		witte kozijnen en ramen, witte kroonlijst, daklijst en basement, roodbruine baksteen rode bakstenen rollagen, zwarte pan, rode pan aan achterzijde van de schuur
karakteristieke detaillering / ornamenten		■	naamvoering midden op het middenrisaliet, bakstenen lisenen langs middenrisaliet en langs gevel, kroonlijst, aanzet- en sluitblokken en portiek met entree en spiegelvlakken authentieke pan op het woonhuis, gesloten kap
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke structuur langs de Pieter Stuyvesantweg
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		in de trant van het <i>eclecticisme / ambachtelijk traditioneel</i>
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden			
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde in redelijke mate authentiek
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling			
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	TOTAALSCORE: 20

relevant: als het aspect concreet in beeld is. specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1905

Huidige bouwtechnische toestand:

Opmerkingen:

betonpan op het schuurdak en kunststof vensters in de voorgevel doen afbreuk aan de intrinsieke waarden

Datum opname: oktober 2009 / 31.01.2011

Gemeente: Weststellingwerf

Plaats: Oldetrijne

Adres: **Pieter Stuyvesantweg 84**

Oorspr. functie: boerderij (KR)

Huidige functie: **boerderij**

MIP-code: FR-WES-309

naam: **Hoeve Clara**

Kadaster: ODT H 662

Gemeentelijk monument

Karakteristiek pand

Indifferent



Redengevende omschrijving:

Langs één van de belangrijkste N wegen in de gemeente, de Pieter Stuyvesantweg van Wolvega richting het westen naar Scherpenzeel, liggen diverse grote boerderijen. Zo ook deze landelijk boerderij "Hoeve Clara" aan de noordzijde van de Pieter Stuyvesantweg ten zuiden van de oorspronkelijke ontginningsas van Oldetrijne.

De boerderij is karakteristiek in het gevelbeeld door bouwstijl en volume. Het volume omdat de boerderij bestaat uit een stelp met uitgebouwd voorhuis dat deels in de schuur is opgenomen. Aan de rechter zijde staat naast het woonhuis een klein dwars geplaatst bakhuisje onder zadeldak. Aan de achterzijde is rechts een smalle dwarsschuur met schildkap geplaatst.

De bouwstijl van de boerderij zorgt ervoor dat in de gevel een duidelijke horizontale belijning is te herkennen. Namelijk door het basement, de rode bakstenen rollagen en de kroonlijst. Maar ook een verticale belijning is te herkennen in de gevel door de lisenen aan weerszijde van het portiek en de hoekpilasters aan weerszijde van de gevel.

De gevelcompositie van het woongedeelte is volledig symmetrisch, met in het midden de entree gelegen in een portiek. Het midenrisaliet wordt op de verdieping doorgetrokken als dakkapel. Aan weerszijden van het portiek zijn twee (nieuwe) rechtgesloten raamvensters aangebracht. Een segmentboog met aanzet en sluitstuk is boven de vensters aangebracht. Het trommelveld onder de segmentbogen is voorzien van een stucversiering.

In het portiek is de entree met bovenlicht en paneeldeur aangebracht. De wanden van het portiek zijn voorzien van geprofileerde gestuukte spiegelvlakken van verschillende afmeting.

Het voorhuis is opgebouwd uit een roodbruine baksteen in kruisverband metselwerk met snijvoeg. De rollagen zijn van rood metselwerk. Het basement is wit gestuct. Op het dak ligt een zwarte gegolfde Friese pan.

De grote schuur is eveneens opgetrokken met roodbruine baksteen met een iets donkerder trasraam. In de schuur zitten diverse getoogde stalvensters en enkele en dubbele loopdeuren. Op het dak van de schuur ligt een betonpan, zwart aan de voorzijde, rood aan de achterzijde. De kap van de schuur is voorzien van uileborden met zwanen en makelaar. Op de nok van het woonhuis staat een schoorsteen met schoorsteenbord.

Karakteristiek is ook de naamvoering midden op de gevel, de bakstenen lisenen, spiegelvlakken en bekroning van de dakkapel. Maar ook de kroonlijst, rollagen, aanzet- en sluitblokken in wit stucwerk in de ontlastingsbogen van het voorhuis zijn karakteristiek.

Advies met betrekking tot bouwkundige staat en onderhoud:

Bouwkundige staat van de boerderij is voor zover waarneembaar redelijk tot goed.

Motivatie:

De boerderij is van algemeen belang als gemeentelijk monument door:

- de opvallende ligging langs de Pieter Stuyvesantweg;
- architectuurhistorische waarde / esthetische kwaliteit van het ontwerp;
- cultuurhistorische waarde en functie / ontwikkeling verbonden met de sociaaleconomische geschiedenis van de omgeving;
- de rijke decoraties in de gevel;



Gemeente: Weststellingwerf
Plaats: Oldetrijne
Adres: **Sonnegaweg 61**

Oorspr. functie: school
Huidige functie: **school**
MIP-code: FR-WES-271
Kadaster: ODT G 358

Gemeentelijk monument
Karakteristiek pand
Indifferent

Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Het doel van de waardstelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatieve ruimtelijke beeldwaarde			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		in de zuidelijke rooilijn van de Sonnegaweg in Oldetrijne, midden in het dorp gelegen
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		karakteristiek door hoofdvorm en functie (nog steeds een school)
waarde van het object in een groter geheel / ensemble			
bijzondere waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving			
Architectonische beeldwaarde			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		één bouwlaag op rechthoekig grondplan met zolder onder gesloten schilddak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samengesteld volume; hoofdgebouw onder schilddak, tussenlid met plat dak en zijvleugel onder schilddak. tevens (nieuwe) achteraanbouw met platdak
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		in verhouding tot de belendingen. Middelgrote dorpsschool
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kantige vormen door de hoofdvoem en strakke indeling met rechtgesloten vensters
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		door de ligging parallel aan de weg, naar achteren gesprongen ten opzichte van belendingen met aan de voorzijde een schoolplein, duidelijk opvallend aanwezig
specifieke eigenschappen van de geleding	■		horizontale belijning door baksteen basement, uitlijning van de gevelopeningen en bakstenen getande decoratie onder de gootlijst
gehalte van de gevelcompositie		■	duidelijke gevelindeling in stramienen. (een raamvenster vervangen door deurpartij) in zijgevel één grote pui. Achteraanbouw en tussenlid met eigen indeling
<i>opmaak</i>			
karakteristiek materiaal / -toepassing	■		kruisverband baksteen, snijvoeg, gebakken pan op het dak, nieuwe houten vensters
typerende kleurtoon / kleurtoepassing	■		witte kozijnen, groene ramen en roeden, grijze pan, bruinrode baksteen
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		vensterindelingen, dakpironnen, metselwerk-accenten en spaarvelden
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid		■	metselwerk-accenten en gevelindeling en gesloten kap
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke structuur van Oldetrijne
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		in de trant van het <i>eclecticisme</i> / <i>traditionalisme</i>
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden			
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarden in voldoende mate authentiek
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling	■		cultuurhistorische en sociaalhistorische waarden
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	TOTAALSCORE: 19

relevant: als het aspect concreet in beeld is. specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: 1918

Huidige bouwtechnische toestand:

Opmerkingen:

de nieuwe platte aanbouw is uitgesloten van bescherming.

Datum opname: oktober 2009 / 31-01-2011

Gemeente: Weststellingwerf
Plaats: Oldetrijne
Adres: **Sonnegaweg 61**

Oorspr. functie: school
Huidige functie: **school**
MIP-code: FR-WES-271 Kadaster: ODT G 358

Gemeentelijk monument
Karakteristiek pand
Indifferent



Redengevende omschrijving:

Tussen 1916 en 1919 zijn er in nagenoeg alle plaatsen in Weststellingwerf scholen met bijbehorende onderwijzerswoningen gebouwd. Al deze scholen en woningen in opdracht van, en lange tijd in eigendom van, de gemeente.

Deze woningen en scholen zijn allemaal uitgevoerd in traditionele bouwstijl met baksteen en dakpannen.

Een aantal van deze gebouwen zijn in relatief authentieke staat bewaard gebleven en deze school in Oldetrijne is daar een van (opgeleverd in 1918).

De school is gelegen in het centrum van Oldetrijne aan de Sonnegaweg (van Wolvega naar het westen; parallel aan de later aangelegde P. Stuyvesantweg), tussen vrijstaande woningen en boerderijen op ruime kavel met voortuin.

De school is beeldbepalend wegens ligging, bouwvolume en bouwstijl. De school bestaat uit een hoofdvolume op rechthoekig grondplan van één bouwlaag en zolder onder breed schilddak, parallel aan de weg gelegen. Aan de linker achterzijde is een vleugel, eveneens van één bouwlaag onder zelfstandig schilddak met tussenlid haaks op het hoofdvolume geplaatst. Tevens is aan de achterzijde een uitbreiding gerealiseerd onder plat dak. Deze latere aanbouw valt buiten de bescherming.

Kenmerkend in de vormtaal van het schoolgebouw zijn de hoekige vormen, te herkennen door de hoekpilasters / lisenen en het voor de gevel uitstekende basement, waardoor een spaarveld is gecreëerd.

De entree bestaat uit een enkele loopdeur in de linker zijgevel met daarboven een klein raamvenster. Verder zijn in de zijgevel van de vleugel vier rechtgesloten raamvensters aanwezig. boven de vensters is een twee steens hoge rollaag aangebracht en aan de onderzijde een natuurstenen raamdorpel.

De vensters in de voorgevel zijn aan de bovenzijde voorzien van een hanenkam. De rechte vensters met de roeden indeling zijn niet meer de authentieke vensters.

De school is opgetrokken uit roodbruine baksteen in kruisverband metselwerk en is voorzien van een gesneden voeg. Horizontale belijning in de gevelcompositie komt voort uit het bakstenen basement, de spaarvelden, de bakstenen kroonlijst onder de goot en de uitlijning van de gevelopeningen.

Op het dak ligt een grijs gesmoorde gebakken pan met halfronde nok- en kepervorsten. De houten bakgoot van het hoofdgebouw wordt gedragen door klossen. De vleugel is voorzien van een geprofileerde lijstgoot. De goten zijn wit geschilderd. De houten kozijnen zijn eveneens wit geschilderd, de ramen met roeden groen.

Karakteristiek zijn ook de zinken dakpijpen en de metselwerk accenten onder de goot en boven de vensters in de linker zijgevel.

Advies met betrekking tot bouwkundige staat en onderhoud:

Bouwkundige staat van de school is goed. Jammer dat één van de vensters in de voorgevel door een deur (vluchtweg) is vervangen. Dit komt de gevelcompositie niet ten goede.

Motivatie:

De school is van algemeen belang als gemeentelijk monument door:

- de opvallende ligging langs de Sonnegaweg in het centrum van Oldetrijne, verbonden met de geschiedenis en ontwikkeling van het dorp;
- de streekhistorische waarde en de cultuurhistorische waarde door de functie;
- en de authenticiteit van de beeldwaarde;

