



Gemeente: Weststellingwerf	Oorspr. functie: café - logement	naam: De Veehandel	Gemeentelijk monument
Plaats: Spanga	Huidige functie: café		Karakteristiek pand
Adres: Spangahoekweg 56	MIP-code: FR-WES-372	Kadaster: ODT L 218 / 219	Indifferent

Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Het doel van de waardering is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatieve ruimtelijke beeldwaarde			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		vrijstaand aan de Spangahoekweg, op de hoek bij de N351 gelegen
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld	■		karakteristiek door gevel detaillering
waarde van het object in een groter geheel / ensemble			
bijzondere waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		beeldbepalend in de omgeving door bouwstijl, volume en ligging
Architectonische beeldwaarde			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		een bouwlaag en zolderverdieping onder schilddak
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		homogeen volume op rechthoekige plattegrond, parallel aan de weg gelegen
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		middelgroot dorpscafé
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		symmetrische voorgevel met ronde vormen en met hoekige vormen, te herkennen in afgeronde vensters maar strakke uitdrukking door penanten en hoekpilaster
aanzichten			
betekenis van de gerichtheid	■		frontgevel met daarin de entree duidelijk naar de openbare weg gericht
specifieke eigenschappen van de geleding	■		horizontale belijning door gestuukt basement, kroonlijst en speklagen bij onderdorpel verticale belijning door de hoekpenanten en middenpartij
gehalte van de gevelcompositie		■	volledig symmetrische gevel, entree centraal gelegen, daarboven de dakkapel, aan weerszijden twee vensters; alle maten komen overeen. Goede maat- en vlakverhouding
opmaak			
karakteristiek materiaal / -toepassing	■		kruisverband metselwerk met snijvoeg, houten vensters, deels nog de platte Friese pan, stucwerk ornamentiek rondom de vensters
typerende kleurtoon / kleuroepassing	■		roodbruine baksteen, wit basement en penanten, zwarte pan, witte vensters en kroonlijst
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		penanten, pilasters, stucwerk omlijsting dakkapel en vensters met roedes, basement, levensboom in bovenlicht dakkapel, twee hoekschoorstenen
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid		■	dakkapel met levensboom, authentieke dakpan, authentieke vensters en omlijstingen
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		in de oorspronkelijke structuur van Spanga, langs de Spangahoekweg, de doorgaande route van de P. Stuyvesantweg door Spanga richting de Lindedijk
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		in de trant van het <i>eclecticisme</i> (elementen van het <i>neoclassicisme</i>)
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouwhistorische</i> waarden			
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object	■		beeldwaarde en intrinsieke waarde in voldoende mate authentiek
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling	■		de oorspronkelijke functie
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	TOTAALSCORE: 20
	relevant: als het aspect concreet in beeld is.		specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: ca. 1880

Huidige bouwtechnische toestand:
Opmerkingen:

de technische toestand is matig tot slecht.
de betonpannen op het voorschild zijn een aantasting van de beeldwaarde en authenticiteit

Datum opname: oktober 2009 / 18-10-2010

Gemeente: Weststellingwerf
Plaats: Spanga
Adres: Spangahoekweg 56

Oorspr. functie: café - logement
Huidige functie: **woonhuis**
MIP-code: FR-WES-372

naam: **De Veehandel**
Kadaster: ODT L 218 / 219

Gemeentelijk monument
Karakteristiek pand
Indifferent



Redengevende omschrijving:

In circa 1880 werd langs de belangrijkste route vanuit Wolvega naar het westen, nu de Pieter Stuyvesantweg, een café en logement geopend.

Het café is gelegen aan de zuidzijde van de doorgaande weg op ruime kavel in het dorp Spanga ten zuiden van Scherpenzeel.

Het café is duidelijk opvallend, markant aanwezig, door de eclectische bouwstijl en de daar bijbehorende decoraties en de neoclassicistische uitstraling. Het aangebouwde deel is uitgesloten van bescherming.

Het café is gebouwd als homogeen volume op rechthoekige plattegrond, parallel aan de Spangahoekweg en dus haaks op de Pieter Stuyvesantweg. Het volume bestaat uit één bouwlaag en zolderverdieping onder schilddak.

De gevelcompositie kenmerkt zich door het vloeiende vormenspel. Hoekige vormen als de driehoekvormige daklijst van de dakkapel, de roedes in de vensters, de hoekpilasters, de entree en de dakkapel; afgewisseld met de ronde vormen als korfboogvormige bovenlichten en het rondboogvormige venster (met omlijsting) in de dakkapel.

Ook kenmerkend is het lijnenspel in de gevel. De horizontale belijning is zichtbaar in het stucwerk basement, de stukwerk speklaag ter hoogte van de onderdorpels, de kroonlijst en de daklijst. De verticale belijning is zichtbaar door de penanten naast de entree en de koekpilasters.

De gevel is symmetrisch, met centraal de entree

waarboven de dakkapel welke door de gestuukte penanten (muurdammen) met verticale vlakken, uitsparingen en profileringen. Aan weerszijden twee, aan de bovenzijde afgeronde geprofileerde raamvensters met roedeverdeling.

Het café is gebouwd in roodbruine baksteen in kruisverband met oorspronkelijk snijvoegwerk en bezit een gestuukt basement. Aan de voorzijde van de zijgevels zitten identieke vensters. Op het dak liggen deels authentiek platte Friese pannen en vorsten en deels betonpannen.

Stucwerk is in de gevel gebruikt voor de ornamenten rond de vensters, de penanten / pilasters en de kroonlijst.

Karakteristiek zijn: de omlijsting van de dakkapel, de vensters, de levensboom in het bovenlicht van het venster van de dakkapel en de twee authentieke schoorstenen, waarvan de schoorsteenborden zijn verdwenen.

Advies met betrekking tot bouwkundige staat en onderhoud:

Bouwkundige staat van het pand is matig tot slecht. Het verdient aanbeveling om de technische toestand te verbeteren en het bovenlicht en de schoorsteenborden weer in ere te herstellen.

Motivatie:

Het pand is van algemeen belang als gemeentelijk monument door:

- de situering langs de Spangahoekweg;
- De architectonische gaafheid en esthetische kwaliteit van het ontwerp met decoraties;
- de functie en de geschiedenis;



