


BEVINDINGEN RAPPORT

Project nummer: ODRA23MA2344 Organisatie: ODRA
Projectnaam: [REDACTED] Inspecteur(s): [REDACTED]
Projectstatus: Verzoek
Project locatie: Kerkstraat 11 (Rijksmonument)
Opnamelijst(en): Brandveilig gebruiken deel van het pand. - BOUW leeg (ODRA)
Printdatum: 31 jul 2023 07:26

Locatie	Bevindingen
1) Overige locaties	Overige locaties Eigen bevindingen, Eigen bevindingen (voldoet niet) <i>[Brandveilig gebruiken deel van het pand.]</i>  <i>constatering (27 jul 2023, 2de lijn - voldoet [D2]) ,</i> Inmiddels zijn alle vluchtwegaanduidingen aangebracht en in werking gesteld. Zie bijgevoegde foto's van alle locaties. <i>betrokkene</i> [REDACTED] (Aanvrager) <i>voorziening af te ronden voor</i> 26 jul 2023 <i>tekening</i> -, 20230705 Laliq Brandveilig gebruik (Versie 18 jul 2023)

Locatie	Bevindingen
	
	27 jul 2023 20:19

Locatie	Bevindingen
	
	27 jul 2023 20:19

Locatie	Bevindingen
	
	27 jul 2023 20:19

Locatie	Bevindingen
	
	27 jul 2023 20:19

Locatie	Bevindingen
	
	27 jul 2023 20:19
	Eigen bevindingen, Eigen bevindingen (voldoet niet) <i>[Brandveilig gebruiken deel van het pand.]</i> ✗ <i>constatering (18 jul 2023, voldoet niet [D2])</i> , [REDACTED] Deur voorzien van een deurdranger en een slot die juist functioneert in een vluchtroute. <i>voorziening af te ronden voor</i> 26 jul 2023 <i>tekening</i> -, 20230705 Laliq Brandveilig gebruik (Versie 18 jul 2023)

Locatie	Bevindingen
	
	18 jul 2023 14:19
	
	18 jul 2023 14:19

Locatie	Bevindingen
	
	18 jul 2023 14:19
2) Overige locaties	Eigen bevindingen, Eigen bevindingen (voldoet) <i>[Brandveilig gebruiken deel van het pand.]</i> ✓ <i>constatering (27 jul 2023, 2de lijn - voldoet [D2])</i> , De deur is voorzien van een dranger. Er is ivm veiligheid een slot geplaatst waarvan de sleutel in het slot blijft zitten. Dit was bij de gezamenlijke ronde akkoord. We zoeken nog naar een veilige oplossing voor zowel brandveiligheid als verzekering technisch. Nu is de situatie voor brandveilig gebruik goed maar nog niet geheel wenselijk vanuit veiligheid qua verzekering. Zie foto's. <i>betrokkene</i> (Aanvrager) <i>voorziening af te ronden voor</i> 26 jul 2023 <i>tekening</i> -, 20230705 Laliq Brandveilig gebruik (Versie 18 jul 2023)



Locatie	Bevindingen
	
	27 jul 2023 20:26
	
	27 jul 2023 20:26
	Eigen bevindingen, Eigen bevindingen (voldoet) <i>[Brandveilig gebruiken deel van het pand.]</i> ✓ <i>constatering (18 jul 2023, voldoet [D2])</i> , [REDACTED] Rookmelders en ontruiming zijn aanwezig in alle ruimtes. <i>voorziening af te ronden voor</i> 26 jul 2023 <i>tekening</i> -, 20230705 Laliq Brandveilig gebruik (Versie 18 jul 2023)

Locatie	Bevindingen
	
	18 jul 2023 14:25
	
	18 jul 2023 14:25
	
	18 jul 2023 14:25

Locatie	Bevindingen
	
	18 jul 2023 14:25
	
	18 jul 2023 14:25
3) Overige locaties	Eigen bevindingen, Eigen bevindingen (gelijkwaardig) [Brandveilig gebruiken deel van het pand.] ✓ constatering (27 jul 2023, 2de lijn - voldoet [D2]) , inmiddels is de glazen balustrade aangebracht met een tijdelijke dichtzetting waar de trap komt. Zie foto <i>betrokkene</i>  (Aanvrager) <i>voorziening af te ronden voor</i> 26 jul 2023


Locatie	Bevindingen
	
	27 jul 2023 20:28
	Eigen bevindingen, Eigen bevindingen (gelijkwaardig) [Brandveilig gebruiken deel van het pand.] ■ constatering (18 jul 2023, gelijkwaardig [D2]) , [REDACTED] Deel wat ingebruik genomen wordt. <i>voorziening af te ronden voor</i> 26 jul 2023
	
	18 jul 2023 14:34

Locatie	Bevindingen
	
	18 jul 2023 14:34
4) Overige locaties	Eigen bevindingen, Eigen bevindingen (voldoet niet) [Brandveilig gebruiken deel van het pand.] ✓ constatering (27 jul 2023, 2de lijn - voldoet [D2]) , zie aangepaste tekening met alle opmerkingen erin opgenomen. Omdat hier alleen foto's kunnen worden geüpload zal ik een pdf per mail toesturen. <i>betrokkene</i> (Aanvrager) <i>voorziening af te ronden voor</i> 26 jul 2023 <i>tekening</i> -, 20230705 Lalique Brandveilig gebruik (Versie 18 jul 2023)
	
	27 jul 2023 20:31

Locatie	Bevindingen
	
	27 jul 2023 20:31
	Eigen bevindingen, Eigen bevindingen (voldoet niet) <i>[Brandveilig gebruiken deel van het pand.]</i> ✗ <i>constatering (18 jul 2023, voldoet niet [D2])</i> , [REDACTED] Leuning ontbreekt nog. <i>voorziening af te ronden voor</i> 26 jul 2023 <i>tekening</i> -, 20230705 Lalique Brandveilig gebruik (Versie 18 jul 2023)
	
	18 jul 2023 14:38

Locatie	Bevindingen
	
	18 jul 2023 14:38
5) Overige locaties	Eigen bevindingen, Eigen bevindingen (voldoet niet) [Brandveilig gebruiken deel van het pand.] ✓ constatering (27 jul 2023, 2de lijn - voldoet [D2]) , de leuning is inmiddels aangebracht. zie foto betrokkene [REDACTED] (Aanvrager) voorziening af te ronden voor 26 jul 2023 tekening -, 20230705 Lalique Brandveilig gebruik (Versie 18 jul 2023)


Locatie	Bevindingen
	
	27 jul 2023 20:33
	Eigen bevindingen, Eigen bevindingen (voldoet niet) <i>[Brandveilig gebruiken deel van het pand.]</i> ✗ <i>constatering (18 jul 2023, voldoet niet [D2])</i> , [REDACTED] Deur nog af te sluit voor de ingbruikname. <i>voorziening af te ronden voor</i> 26 jul 2023 <i>tekening</i> -, 20230705 Laliq Brandveilig gebruik (Versie 18 jul 2023)

Locatie	Bevindingen
	
	18 jul 2023 14:39
	
	18 jul 2023 14:39
6) Overige locaties	Eigen bevindingen, Eigen bevindingen (voldoet niet) [Brandveilig gebruiken deel van het pand.] ✓ constatering (27 jul 2023, 2de lijn - voldoet [D2]) , betrokkene (Aanvrager) voorziening af te ronden voor 26 jul 2023 tekening -, 20230705 Laliq Brandveilig gebruik (Versie 18 jul 2023)

Locatie	Bevindingen
	 The photograph shows an interior room. In the center is a white door with a silver handle. The walls are dark, possibly black or dark brown. To the right of the door, a red fire extinguisher is mounted on the wall. On the floor in the foreground, there is a blue and white patterned object, possibly a bag or a piece of fabric. The ceiling has white decorative moldings.
	27 jul 2023 20:36

Locatie	Bevindingen
	Eigen bevindingen, Eigen bevindingen (voldoet niet) [<i>Brandveilig gebruiken deel van het pand.</i>] ✓ <i>constatering (27 jul 2023, 2de lijn - voldoet [D2])</i> , de deuren onder entresol en op de entresol naar het trappenhuis zijn beiden met een slot afgesloten. zie foto's <i>betrokkene</i> n (Aanvrager) <i>voorziening af te ronden voor</i> 26 jul 2023 <i>tekening</i> -, 20230705 Lalique Brandveilig gebruik (Versie 18 jul 2023)

Locatie	Bevindingen
	
	27 jul 2023 20:35
	Eigen bevindingen, Eigen bevindingen (voldoet niet) <i>[Brandveilig gebruiken deel van het pand.]</i> ✗ <i>constatering (18 jul 2023, voldoet niet [D2])</i> , [REDACTED] Glas nog aan te brengen als voerafscheiding. <i>voorziening af te ronden voor</i> 26 jul 2023 <i>tekening</i> -, 20230705 Laliq Brandveilig gebruik (Versie 18 jul 2023)

Locatie	Bevindingen
	
	18 jul 2023 14:40
	
	18 jul 2023 14:40
7) Overige locaties	Eigen bevindingen, Eigen bevindingen (voldoet niet) [Brandveilig gebruiken deel van het pand.] ✓ constatering (27 jul 2023, 2de lijn - voldoet [D2]) , ik zag geen reactie optie bij de brandblusser middelen. Er zijn mobiele brandblusmiddelen geplaatst op de locaties opgenomen in de tekening. zie foto's betrekkende (Aanvrager) voorziening af te ronden voor 26 jul 2023 tekening -, 20230705 Laliq Brandveilig gebruik (Versie 18 jul 2023)

Locatie	Bevindingen
	
	27 jul 2023 20:39

Locatie	Bevindingen
	
	27 jul 2023 20:39

Locatie	Bevindingen
	
	27 jul 2023 20:39

Locatie	Bevindingen
	 The photograph shows a corner of a room. On the left is a light-colored wall, and on the right is a dark brown wall. A red fire extinguisher stands against the dark wall. On the floor, which is a dark grey color, there is a rectangular piece of blue, textured material, possibly a rug or a piece of fabric, with a yellowish-brown border. The floor appears to be made of a smooth material like linoleum or polished concrete.
	27 jul 2023 20:39

Locatie	Bevindingen
	
	27 jul 2023 20:39
	Eigen bevindingen, Eigen bevindingen (voldoet niet) [Brandveilig gebruiken deel van het pand.] ✓ constatering (27 jul 2023, 2de lijn - voldoet [D2]) , deze balustrade is ook aangebracht. zie foto betrokkene [REDACTED] (Aanvrager) voorziening af te ronden voor 26 jul 2023 tekening -, 20230705 Laliq Brandveilig gebruik (Versie 18 jul 2023)

Locatie	Bevindingen
	
	27 jul 2023 20:36
	Eigen bevindingen, Eigen bevindingen (voldoet niet) [Brandveilig gebruiken deel van het pand.] ✗ <i>constatering (18 jul 2023, voldoet niet [D2])</i> , [REDACTED] Brandslanghaspel ontbreekt nog. Deze plaatsen voor ingebruikname of zorgen voor voldoende mobiele blusmiddelen. <i>voorziening af te ronden voor</i> 26 jul 2023 <i>tekening</i> -, 20230705 Laliq Brandveilig gebruik (Versie 18 jul 2023)

Locatie	Bevindingen
	BEGANE GROND Ingebruikname 320 M² Waarvan winkel 50M² E OOSTVLEUGEL C COMMANDERIJ 
	18 jul 2023 15:03